Ordre de travail #671880

Date : 19/06/2025 Date d'impression : 30/09/2025

N° de garantie : FEN_25760



Fendt

828 S4 PROFIPLUS - 280

Tracteur agricole

Horamètre : 3658 heures *(19 juin 2025)*

1ère mise en service : 18/01/2022

État : Bon état

Boîte de vitesses : Variation continue

Puissance (CV) : 280 ch

Dimension pneus avant : VF600/70R30

Dimension pneus arrière : VF710/70R42

Usure pneus arrière (numérique) : 55 %

Usure pneus avant (numérique) : 65 %

Première main : Oui

Roues motrices : 4RM

Équipements : Cabine suspendue, freins pneumatiques, pont avant suspendu, poste inversé, GPS, relevage avant, prédisposition GPS et vitesses rampantes

Équipements : Air conditionné et cabine

Numéro de série : WAM84223H00F08923

Date de première intervention : 18/06/2025

Date de dernière intervention : 29/09/2025

GARANTIE FOURNISSEUR AGRICOLE (À L'ATELIER)

Descriptif panne

code défaut 1d.1.1A

Descriptif réparation

rapport TCD 6145385
Sur fendt 828 pour une alarme de pression d'huile moteur 1D.0.A1.
Prisse de pression d'huile moteur, contrôle des durites de turbo et prise de photos pour le rapport TC, enregistrement des mémoires d'erreur, contrôle des clapets de l'EGR, test EGR et DPF

A l'atelier avec accord du SAV fendt remplacement du moteur en échange standard et remplacement du DPF.
Remplacement du capteur de pression.
Remplacement des silents bloc moteur, mise en huile, niveau du LDR, purge du circuit de fuel et mise en route.Peinture sur moteur.
Contrôle des pressions avec fendias, passage au banc d'essais
Default du capteur de pression d'huile moteur, remplacement capteur.

Pièce causale : F842201210010