9 rue Jacques Cartier ZA Baussais
79260 LA CRECHE
Tel : 05 49 73 47 74
Email : agence.niort@biagroup.com
www.biagroup.com

N° de TVA FR48413359498

N°TVA intracommunautaire : FR33 310 308 051

PROFORMA N° 64106732 **N° Client : 9051011** **Date : 14/01/2026**

Référence client .
Type CLI - OR CLIENT

N° matériel : 27686

Désignation PELLE S/CHEN. PC490LC-11
Marque KOMATSU Type PC490
N° série K70048
Compteur 11686 Date MES 30/06/2017
Date fin gar. Clt 21/06/2023

Quantité	Référence	Désignation	CT	Prix Unit HT	Remise	P.U. Net	Montant HT

Intervention 1

Notre rapport d'intervention en date du 15/01/26 et 16/01/26.

-> Remplacement du KDPF.

- Dépose des éléments environnants pour permettre la dépose du KDPF.
- Dépose de toutes les tôles de protection au dessus du KDPF + divers supports, faisceaux électriques, injecteur ad blue, mixing tube.
- Dépose de l'ensemble KDPF et de son support.
- Dépose et remplacement du KDPF.
- Repose du KDPF avec le support + remplacement des joints.
- Repose de tous les éléments environnants.
- Régénération longue.

-> Suite des travaux en rapport avec les codes erreurs CA 3595, 1682 et 3574 (amorçage et pressions de pompe ad blue non correcte).

- Contrôle de la pression de pompe ad blue : pression instable (varie continuellement de 4b à 9b).
- Dépose des tuyaux de la pompe ad blue
- Dépose des implantations de la pompe puis nettoyage.
- Repose des implantations et des tuyaux.

-> Essai du lancement du test de l'injecteur ad blue : pression toujours instable et insuffisante.

- Dépose des tuyaux de la pompe ad blue.
- Dépose et remplacement de la pompe ad blue.
- Repose des tuyaux.
- Contrôle de la pression de pompe ad blue : 9b stable.
- Lancement du test de l'injecteur ad blue : 100ml OK.

.../...

TVA acquittée sur les débits