



N° d'imprimé : K008840220

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

06/11/2024

N° DU PROCÈS-VERBAL

24105759

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

05/11/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S014K089

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : route de Rouen

14840 DEMOUVILLE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 014K7005

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays

CS-548-FC (F)

Date d'immatriculation

28/04/2022

Date de 1ère mise en circulation

28/03/2013

Marque

SCANIA

Genre

VASP

Carrosserie

BOM

(1) N° dans la série du type (VIN)

YS2P6X20009173869

(5) Catégorie internationale

N3

Type/CNIT

N331BOMNKS35S

Énergie

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

283679

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : A vide
CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES :

- 4.4.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEUR DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse (Arrière Droite)
- 4.6.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHÉ ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse
- 4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Dispositif défectueux ou endommagé (Latéral Droite Gauche)
- 6.2.6.a.1. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires)
- 6.2.9.c.1. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : Équipement hydraulique non étanche (Avant)

COMMENTAIRES :

Véhicule équipé d'un échappement vertical situé en position centrale et ne permettant pas l'introduction de la sonde de l'opacimètre, opacité des fumées contrôlée visuellement

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Frein de service :

Efficacité globale ($\geq 50\%$) : global: 55%
Efficacité par essieu : E1: 62% E2: 51% E3: 54%
Déséquilibre ($< 20\%$) : E1: 8% E2: 12% E3: 13%

Frein de stationnement : Efficacité ($\geq 18\%$) : 37%**Frein de secours :**

Efficacité globale ($\geq 25\%$) : global: 37%
Efficacité par essieu : E2: 48% E3: 57%
Déséquilibre ($< 30\%$) : E2: 15% E3: 13%

Feux de croisement (-0,5% à -3%) : G: -2.9% D: -2.3% h: de 0,8 m à 1 m**État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge :**

Bennes à ordures ménagères