



N° d'imprimé : ZB03075523



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contre-visite	25/03/2025	25001186
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable	La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
17/03/2026		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÈMENT : 5078Z139		
(9) RAISON SOCIALE : CTRE		
(3) COORDONNÉES : IMP DES CARRIERES ZAC DES HAUTS REPOS		
78520 LIMAY		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÈMENT : 078Z7016		
SIGNATURE : 		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation
ES-843-CP (F)	15/10/2023	21/11/2017
Marque	Genre	Carrosserie
DAF	CAM	PLATEAU
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	
XLRADM4300G168598	N3G	
Type/CNIT	Énergie	
M4DN3AD350ZD6ZGZDCJ350MZZZZU3340H1	GO	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
31542		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : En Charge	Frein de service :	
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises	Efficacité globale (≥ à 50%) : 59%	
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :	Efficacité par essieu : E1 : 69% E2 : 69% E3 : 37% E4 : 68%	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 3% E2 : 14% E3 : 21% E4 : 2%	
PROCÈS-VERBAL N° : 25001092	Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18) : 23%	
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : 5078Z139	Frein de secours : Indépendance des circuits	
	Feu de croisement (-0.5% à -3%) : G : -1.9% D : -1.4% 0.8 ≤ h ≤ 1.0 m	
	Feu de brouillard avant (-1% à -3.5%) : G : +0.5% D : +2.0%	