

FICHE D'INTERVENTION EN CI N° NB00054272

Poste	Atelier/V.D.	Enregistré le	Par	Folio	Prépa./Rem. en état															
110	01 ATELIER	Mer 08/01/25 9:12	JLV	1/1																
Type: Réparation Fin prévue					Intervention : Atelier															
Fin réelle:																				
Pelle compacte sur pneus LIEBHERR Type A914 COMPACT NS : 1188/76949 MeS 27/10/2014 On 10/2014 Compteur : 10025H. Relevé N°devis 00003707																				
Travaux demandés					Travaux pris en charge le 08/01/2025 à 8:00															
					Démontage périphériques moteur Dépose turbo Remplacement des vis de fixation Remplacement turbo complet Remplacement vis fixation Remplacement des vis et joint complets Joint cache culbuteurs tuyau colliers serrage															
Remarques à la réception du matériel					Accord pour exécution des travaux															
Code							MAIN D'OEUVRE							DEPLACEMENTS						
Tech	M.O.	Date	Début	Fin	Temps	Sta	Tech	Date	Nature:	Qté	Temps	Sta	Tech	Date	Nature:	Qté	Temps	Sta		
													Ingrédients						Qté	
PIECES - FOURNITURES ET PRESTATIONS													Quantités							
Lieu	T	Référence article - Désignation										Sortie	Retour	Servie	P.U.H.T.	Sta				
	T	R005	MO Standard										9,00			88,65	110			
Observations client													Signature client			Visa intervenant			Visa D.T.	
																VINCENT Jérémie				

FICHE D'INTERVENTION EN CI N° NB00054271

Poste 110	Atelier/V.D. 01 ATELIER	Enregistré le Mer 08/01/25 8:55	Par JLV	Folio 1/1	Prépa./Rem. en état Tél : 02-32-20-70-39																																																																				
Type: Entretien Fin prévue:		Fin réelle:			Intervention : Atelier																																																																				
Pelle compacte sur pneus LIEBHERR Type : A914 COMPACT NS : 1188/76949 MeS : 27/10/2014 Ori : 10/2014 Compteur : 10050H. Relevé :																																																																									
Travaux demandés			Travaux pris en charge le 08/01/2025 à 8:00																																																																						
Entretien type 1000 heures reprise plantegest osouf			F Entretien 10000H F Vidange moteur réducteurs ponts transmissions Remplacement kit filtration complets Niveaux éclairage Remplacement capteur niveau liquide refroidissement Redressage marche pied Soudure support feu travail Remplacement rotule direction avg																																																																						
Remarques à la réception du matériel			Accord pour exécution des travaux																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">MAIN D'OEUVRE</th> <th colspan="5">DEPLACEMENTS</th> </tr> <tr> <th>Code</th> <th>Tech</th> <th>M.O.</th> <th>Date</th> <th>Début</th> <th>Fin</th> <th>Temps</th> <th>Sta</th> <th>Tech</th> <th>Date</th> <th>Nature:</th> <th>Qté</th> <th>Temps</th> <th>Sta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td colspan="6">Ingrédients Qté</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td colspan="6"></td> </tr> </tbody> </table>						MAIN D'OEUVRE							DEPLACEMENTS					Code	Tech	M.O.	Date	Début	Fin	Temps	Sta	Tech	Date	Nature:	Qté	Temps	Sta																							Ingrédients Qté																			
MAIN D'OEUVRE							DEPLACEMENTS																																																																		
Code	Tech	M.O.	Date	Début	Fin	Temps	Sta	Tech	Date	Nature:	Qté	Temps	Sta																																																												
								Ingrédients Qté																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">PIECES - FOURNITURES ET PRESTATIONS</th> <th colspan="5">Quantités</th> </tr> <tr> <th>Lieu</th> <th>T</th> <th>Référence article - Désignation</th> <th>Sortie</th> <th>Retour</th> <th>Servie</th> <th>P.U.H.T.</th> <th>Sta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>T</td> <td>R005 MO Standard</td> <td>10,00</td> <td></td> <td></td> <td>88,65</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td></td> <td>T</td> <td>R005 MO Standard</td> <td>8,00</td> <td></td> <td></td> <td>101,50</td> <td>260</td> </tr> </tbody> </table>						PIECES - FOURNITURES ET PRESTATIONS						Quantités					Lieu	T	Référence article - Désignation	Sortie	Retour	Servie	P.U.H.T.	Sta		T	R005 MO Standard	10,00			88,65	110		T	R005 MO Standard	8,00			101,50	260																																	
PIECES - FOURNITURES ET PRESTATIONS						Quantités																																																																			
Lieu	T	Référence article - Désignation	Sortie	Retour	Servie	P.U.H.T.	Sta																																																																		
	T	R005 MO Standard	10,00			88,65	110																																																																		
	T	R005 MO Standard	8,00			101,50	260																																																																		
Observations client			Signature client		Visa intervenant		Visa D.T.																																																																		
					VINCENT Jérémy																																																																				

FICHE D'INTERVENTION CLIENT N° NB00055012

N°Client	Atelier/V.D.	Enregistré le	Par	Folio										
007855	01 ATELIER	Lun 12/05/25 9:58	CFE	1/2										
Type: Réparation Fin prévue: Fin réelle:														
Pelle compacte sur pneus LIEBHERR Type : A914 COMPACT NS : 1188/76949 MeS 27/10/2014 On : 10/2014 Compteur : 10050H. Relevé :					Intervention : Atelier									
Travaux demandés					Travaux pris en charge le 12/05/2025 à 9:58									
avoir fait par ADV (doublon : refacturation client)					F	Intervention du 19/09/2024 à Chanteloup.								
					F	- Code erreur sur le moteur. - Lecture des codes. - Problème sur la vanne egr. - Dépose de la durite de suralimentation / capot d'egr. - La vanne egr à 2 points dur à la main. - Dépose de la prise et contrôle des alimentations OK. - Prévoir le remplacement de la vanne. - Code erreur sur les feux stop. - Présence d'eau dans le feu led arrière droit. - Celui ci ne fonctionne qu'à 50%. - Prévoir son remplacement								
Remarques à la réception du matériel					Accord pour exécution des travaux									
Code MAIN D'OEUVRE							DEPLACEMENTS							
Tech	M.O.	Date	Début	Fin	Temps	Sta	Tech	Date	Nature:	Qté	Temps	Sta		
							Ingrédients						Qté	
PIECES - FOURNITURES ET PRESTATIONS														
							Quantités							
Lieu	T	Référence article - Désignation					Sortie	Retour	Servie	P.U.H.T.	Sta			
	P	R055	Forfait Zone 1 - 1 Technicien					1,00			71,00			
	P	R055	Forfait Zone 1 - 1 Technicien					1,00			71,00			
	T	R005	MO Standard					8,15			101,50			
Règlement : Virement 30 Jours Le 15														
Observations client					Signature client			Visa intervenant			Visa D.T.			

FICHE D'INTERVENTION CLIENT N° NB00055012

N°Client	Atelier/V.D.	Enregistré le	Par	Folio
007855	01 ATELIER	Lun 12/05/25 9:58	CFE	2/2
Type:Réparation				
Fin prévue: Fin réelle:				
Pelle compacte sur pneus				
LIEBHERR Type : A914 COMPACT NS : 1188/76949 MeS : 27/10/2014 Ori : 10/2014 Compteur : 10050H. Relevé :				
Intervention : Atelier				
Travaux demandés				
Travaux pris en charge le 12/05/2025 à 9:58				
Intervention du 17/10/2024 à Chanteloup. - Dépose et remplacement de la vanne egr avec ses joints. - Les codes ont disparu sauf 1. - Le fusible F11 sur XL2 dans le boîtier A127 saute (fusible mini 7,5a). - La tension d'alimentation de la vanne touche à la masse ce qui a abîmé la vanne. - Prévoir un essai avec un faisceau volant. en attente validation client. Devis réalisés pour. - Remplacement du turbo car il consomme de l'huile (fuite extérieur significative). - Remplacement du joint de cache culbuteurs et du joint spi de pompe hydraulique de travail.				