

Rapport d'intervention

N° OR : 26030136-1
Technicien : COLPAERT Maxenc

Date : 20/03/2026

Page 1 / 4

Type OR	REA - REPAR.SAV.EXT.ATTACHEM	N° Client	
Opérateur	NADÈGE QUILEZ	Nom client	
Action	BPA 17/03 // RECHERCHE PANNE	Adresse d'intervention	
Conclusion	INTERVENTION TERMINEE		

Résolution à la 1er intervention Non

Dépl. à facturer Oui
Machine immobilisée Non

N° matériel	38584	Nature	PELLE SUR CHENILLES
Type	EC140BLCM	Marque	VOLVO
N° série	VC1C140BB00011061	Compteur 1	9740 (9734)
		Compteur 2	9740 (9734)

OBSERVATIONS TECHNICIENS

20/03/2026

Test de pression hydraulique sur le moteur de rotation, 240 bars au 2 positions . Essai machine compliqué car l'endroit est restreint.

Le client se plaint d'un problème de vitesse de translation et rotation.

Remplacement Moteur de rotation préconisé. Il doit fuir en interne. Idem pour les moteurs de translation. Essai de la machine avec d'avantage d'espaces et le débitmètre préconisé.

Photo 1



.../...

Rapport d'intervention

N° OR : 26030136-1
Technicien : COLPAERT Maxenc

Date : 20/03/2026

Page 2 / 4

Photo 2



TRAVAUX REALISES

Photo 1



.../...

Rapport d'intervention

N° OR : 26030136-1
Technicien : COLPAERT Maxenc

Date : 20/03/2026

Page 3 / 4

Photo 2



OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES

Conclusion

INTERVENTION TERMINEE

PRESTATIONS

Description	Date	Quantité
MAIN D'OEUVRE	Le 20/03/2026 de 09:45 à 11:30	1,75

VALIDATION CLIENT

Validé par
Email
Téléphone



Rapport d'intervention

N° OR : 26030136-1
Technicien : COLPAERT Maxenc

Date : 20/03/2026

Page 4 / 4

Signature du technicien

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Maxenc Colpaert', written over a light blue horizontal line.

Signature client (avant travaux)

Signature client (après travaux)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R.', written over a light blue horizontal line.