



K04-3

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : K 009261870



NATURE DU CONTRÔLE	Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE	24/06/2025	N° DU PROCÈS-VERBAL	25140736
--------------------	-------------------------------	----------------------	------------	---------------------	----------

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	Favorable
--------------------------	-----------

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	23/06/2026
--	------------

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Contrôle technique périodique
-----------------------------	-------------------------------

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	N° D'AGRÈMENT : S076K125
--------------------------------------	--------------------------

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE	(3) COORDONNÉES : rue du Clos Teller 76800 SAINT - ETIENNE DU Zone Rouen Multimarchandises II Sud
--	---

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	N° D'AGRÈMENT : 076K7045 SIGNATURE :
----------------------------------	---

IDENTIFICATION DU VÉHICULE	(2) Immatriculation et pays BD-040-CF (F) Date d'immatriculation : 21/01/2011 Date de 1ère mise en circulation : 21/11/2008
----------------------------	--

Marque	IVECO
Genre	CAM
Carrosserie	PLATEAU
(1) N° dans la série du type (VIN)	WJMA1VNH404346121
(5) Catégorie internationale	N3
Type/CNIT	TA1V3142R57
Document(s) présent(e)	GO

Certificat d'immatriculation	(4) KILOMÈTRAGE RELEVÉ 374230
------------------------------	----------------------------------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	ETAT DE CHARGE : En charge CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises
------------------------------	--

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	
--	--

DEFICIENCES MINURES :	2.1.3.g.1. ETAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré (Essieu 1 Gauche Supérieur)
COMMENTAIRES :	4.7.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF DÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse (Gauche)
	6.1.1.c.1. ETAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Avant Milieu Arrière)
	6.2.9.c.1. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : Equipement hydraulique non étanche (Milieu Intérieur)
	Echappement du véhicule inadapté à l'introduction de la sonde de l'opacimètre, opacité des fumées contrôlée visuellement

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	Frein de service : Efficacité globale (≥ 45%) : global: 67% Efficacité par essieu : E1: 72% E2: 64% Déséquilibre (< 20%) : E1: 1% E2: 4% Frein de stationnement : Efficacité (≥ 18%) : 36% Frein de secours : Efficacité par essieu : indépendance des circuits Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) : G: -2.0% D: -1.5% h: < 0,8 m
--	--