

_	PréventiFaun										_	_	EXP	ertii	Faur	1		_	5	écur	ite	لـــا				Vicenti San		Notr	7							
				Tonocal Bassard	Rénovation hase	Rénovation compaction	Doublure plancher	Doublure racleur	Doublure Trémie	Patin Basculeur	Préconisation	Tillianon	Editorion	Echange joint porte	Echange Reniflard	filtre				6 14	5 Ve	4 Ve			3.2 Et	3.1 R	2 EI	1 E	Véi	CONIKAI	CONTRAT	31	C06275	CHENT	e idéal, collecter les	
				Carcaro	Culoure	npaction	her + nez	1	е		des		louioii	orte	ard	hydraulique		Ent		Vérification Fonctionnement	Vérification usure pièces	Vérification entretien courant	Expe		Etat des indicateurs	Réglages et jeux	Eléments fonctionnels	Etat physique Matériel	érification suivant arrêté	Equi	T.	mail:			NVIRONNEMEN déchets sans	
										Г	Travaux à réa		22		01/21	01/21	TR1	Entretien Prév		nctionneme	ıre pièces	retien coura	Expertise Tech		teurs	×	de	/latériel	vant arrêté	Equipement:			SERN		nuisance	Z
										Echediice	réaliser suite		04/22	+	\vdash	\vdash	TR2	Préventif		R		ınt	Technique				sécurité		du 05 Mars				SERNED VILLEFRANCHE			
											Expertise		06/23	, ω		06/23 1	TR3												s 1993	YK5			FRANCH		-	FIC
										S mois	se technique		1//09/2024	17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	TR4																E SUR SAONE		Date :	HE C
										S o mois		L apsence	GGG	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	Code		»N		ONE		16/09/2025	TNO
	Technicien :	Dance de la	Présence de hacs lestés n	Observations du client	200	IPN		BEC	MAC							ligne capteur	manque resso	feu flash avant reste	vis faux châs	fuite sous la	fuite sous rés	fuite vérin basculeur			vis/			ns			N°PARC				5	ÔLE
	Technicien: JOURDAN	acieta de céntrati	Présence de hacs lestés nour réalisations de essais:	displicate.	mont Client.	Intervention			IVIISE a			accessibles li		0	0	ligne capteur de verin de pelle droit à refixer	manque ressort de marche pied droit	nt reste allumé fixe	vis faux châssis desserré cote AV	fuite sous la pompe hydraulique	fuite sous réservoir cote trappe de visite	sculeur TR2 gauche		jeu dans verrou	vis / butée de grille de MP droit ouvert à ressouder	compaction et trémie à rénover	usure rail de fou	support fixation réservoi		80456	N°SERIE	EN-198-YN	IMMATRICULATION			BOM
Prochai	·	1	ions de esseis:	NON		à programmer pour usure	סוו בומנ	Ron Etat do	l'arret	-	RESULTAT	bles liées au contrôle suivant l'arrêté du 05 Mars 1993				t à refixer			gauche		isite			verrouillage de porte	droit ouvert à ress	rémie à rénover	de fouloir à surveiller	servoir fissuré coté chauffeur				Kilométrage	Cycles			VGP
Prochain Contrôle avant	Signature du registre :			Wollsieul .			ac collect variou	de conservat	conseille pour point			, aucune anomal uivant l'arrêté du													ouder			ıffeur	Anomalies	VGF	Type de Pres	308796	365239	21/11/2024	TR1	
vant	tre :					ou défaillance m	SI CIT	rion l	nt de securite		CONTRÔLE	05 Mars 1993																8		VGP à la demande	Type de Prestation / Contrat	358329	3/6063	19/02/2025	TR2	HISTORIQU
16/12/2025						mineure			ite			sur les																		nde	at d'Entretien	323792	382397	07/05/2025	TR3	UE VISITE
2025						×	>	<				parties visibles et																1000				327952	387852	16/09/2025	TR4	

FAUN ENVIRONNEMENT
625, Rue du Languedoc 07500 Guilherand-Granges

D.SAV.C

PréventiFaun

ExpertiFaun

Sécurité