



N° d'imprimé : K009328493

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

03/10/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25003404

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES :

1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (Essieu 3 Gauche)

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

02/10/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S013K481

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 4, Rue LAVOISIER
13310 SAINT MARTIN DE CRAU

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 013Z7051

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

EG-024-TN (F)

10/10/2023

16/11/2016

Marque

Genre

Carrosserie

VOLVO

CAM

BENNE

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

YV2XTY0GXGB789179

N3

Type/CNIT

Énergie

ABSENT

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

310840

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge
CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées ($\leq 0.70 \text{ m}^{-1}$) :C1: $< 0.10 \text{ m}^{-1}$ C2: $< 0.10 \text{ m}^{-1}$

Frein de service :

Efficacité globale ($\geq 50\%$) : global: 74%

Efficacité par essieu : E1: 79% E2: 74% E3: 70% E4: 75%

Déséquilibre ($< 20\%$) : E1: 3% E2: 8% E3: 20% E4: 8%Frein de stationnement : Efficacité ($\geq 18\%$) : 33%

Frein de secours :

Efficacité globale ($\geq 25\%$) : global: 33%

Efficacité par essieu : E2: 64% E3: 65%

Déséquilibre ($< 30\%$) : E2: 9% E3: 10%Feux de croisement ($-0,5\%$ à $-2,5\%$) : G: -1.3% D: -2.0% h: $< 0,8 \text{ m}$