



Bericht-Nr.: 0DE0MHG0VU1000198



Ihr QR-Code zum digitalen Prüfbericht
iKFZ-Prüfz.: iW5EnwD7
Org.Code: 1011
DUBSuchID: 5AI515CW9V63

(1) Fz-Id.Nr.: VXEYCBPHU12W63692

(2) Amtl. Kennz.: R CF263 (D)

(3) Ausstellungsdatum: 26.03.2026 10:06 Uhr

Seite 1 von 1

Prüfart: 68199 Mannheim

(4) km-Stand: 36259 km

(5) Klasse: Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t

N1

Aufbau: BA offener Kasten

BA02

Hersteller: PEUGEOT (F)

3003

Typ: Y/Z

00000000

Var./Ver./Ausf.: - / -

Antriebsart: Diesel

0002

Emissionsschl: EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 II

36AR

zGM: 3500 kg

EZ: 21.09.2023

Letzte HU: -- FSD.HU/Mangel: 4.28.10.6/2.0.22

Kundenkennzeichen:

Vorberichtsnummer: 0DE0MHG0KUB025473 vom 25.03.2026

Hauptuntersuchung § 29 StVZO (Nachprüf.)

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

(7) Ergebnis:

ohne festgestellte Mängel

(8) Nächste HU

März 2027

Prüfplakette

zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die Plakette wurde zugeteilt.
Das Fahrzeug ist im März 2027 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.

(9) Es betreute Sie Herr Zavadil
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)



TÜV Gebühr

Leistungsdatum entspricht Belegdatum

Brutto

Hauptuntersuchung § 29 StVZO
(Nachprüf.)

19,50 €

USt-IdNr.: DE177565595

Leistungsdatum: 26.03.2026

Gesamt:

19,50 €

Dies ist keine Rechnung und berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug



Hinweise zu unseren Untersuchungen und Begutachtungen, sowie Informationen zum Datenschutz finden Sie unter
www.tuvsud.com/impressum.

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Dipl. BW (FH) Simon Kellerer
(Vors.), Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bishopink, Dipl.-Kfm. André Krauß.


Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,

zu unseren wichtigsten Untersuchungen und Begutachtungen hier noch einige Informationen:

- Hauptuntersuchung

Die Hauptuntersuchung umfasst eingehende Zustands-, Funktions-, Ausführungs- und Wirkungsprüfungen. Sie beinhaltet auch die Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems. Darüber hinausgehende Feststellungen, wie z.B. Korrosion unter Abdeckungen, Schutzanstrichen etc., können nicht getroffen werden.

Mängel an Fahrgestell und Aufbau sind gegebenenfalls zur besseren Erläuterung auf nebenstehender Skizze näher eingegrenzt.



Lassen Sie bitte alle beanstandeten Punkte unverzüglich beheben. Sie sind dazu gesetzlich verpflichtet und es dient Ihrer Sicherheit.

Zu einer eventuellen Nachprüfung bringen Sie bitte alle Untersuchungsberichte mit. Dazu müssen alle Mängel behoben sein. Die Nachuntersuchung muss ab dem Datum der Erstprüfung innerhalb eines Monats abgeschlossen sein. Ihr Fahrzeug muss sonst in vollem Umfang erneut untersucht werden.

Bei Reparaturen an Rahmen und tragenden Karosserieteilen sind die Vorgaben der Fahrzeughersteller zu beachten. Unterbodenschutz an den Reparaturstellen darf erst nach den Untersuchungen aufgebracht werden.

Als zusätzlichen Service haben wir gegebenenfalls ergänzende Hinweise vermerkt. Das können Feststellungen sein, die im Augenblick noch keinen Einfluss auf die Verkehrssicherheit haben, jedoch für die Werterhaltung Ihres Fahrzeugs nützlich sein können.

Auffällige Reparaturstellen sind ebenfalls vorsorglich genannt; nicht als Beanstandung, sondern als Empfehlung, sie im Auge zu behalten.

- Sicherheitsprüfung

Die Sicherheitsprüfung beschränkt sich auf die Prüfung besonders verschleißbehafteter und sicherheitsrelevanter Teile bzw. Baugruppen bestimmter Nutzfahrzeuge und Omnibusse.

- Begutachtung zur Erlangung einer Betriebserlaubnis

Nach einer technischen Änderung an Ihrem Fahrzeug, die Einfluss auf den Bestand der Betriebserlaubnis hat oder bei einem Neufahrzeug ist eine Begutachtung vorgeschrieben. Dieses Gutachten bestätigt die Vorschriftenmäßigkeit Ihres Fahrzeuges. Versäumen Sie es bitte nicht, die Erteilung bzw. Wiedererteilung der Betriebserlaubnis bei Ihrer Zulassungsbehörde unverzüglich zu beantragen.

- Ein- oder Anbaubabnahme

Bei einer ganzen Reihe von technischen Änderungen erlischt die Betriebserlaubnis nicht, wenn eine entsprechende Erlaubnis oder Genehmigung vorliegt und der Ein- oder Anbau abgenommen wurde (§ 19 Abs. 3 StVZO). Den korrekten Ein- oder Anbau haben wir auf einem Nachweis bestätigt. Darauf ist auch vermerkt, ob die Fahrzeugpapiere zu berichtigen sind. Damit Ihnen keine Nachteile entstehen, empfehlen wir, dies gleich bei Ihrer Zulassungsbehörde zu veranlassen. Wenn die Berichtigung der Fahrzeugpapiere nicht explizit vorgeschrieben ist, reicht es aus, den Nachweis mitzuführen.

- Sonstige Leistungen

Sonstige Fahrzeugüberprüfungen erfolgen nach den produktspezifischen TÜV SÜD Standards.

Unser Untersuchungsbericht ist eine wichtige Unterlage für Sie. Er dient als Nachweis für die auf der Vorderseite beschriebene Dienstleistung. Bitte verwahren Sie ihn bei den anderen wichtigen Fahrzeugpapieren, wie Zulassungsbescheinigung Teil II, Fahrzeugbrief, Steuerbescheid, Versicherungsschein. Falls Sie für Ihr Fahrzeug ein Prüfbuch führen müssen, so verbinden Sie ihn mit diesem.

Monat und Jahr der nächsten Hauptuntersuchung zeigt Ihnen die runde Plakette auf Ihrem hinteren Kennzeichen. Monat und Jahr der nächsten Sicherheitsprüfung werden durch die Prüfmarke auf dem SP-Schild angezeigt.

Unsere Empfehlung: Vereinbaren Sie bitte rechtzeitig einen neuen Termin bei TÜV SÜD oder einer TÜV SÜD-betreuten Fachwerkstatt. Eine zügige Abwicklung wird damit ermöglicht.

Bitte bedenken Sie auch zu Ihrer Sicherheit: Die regelmäßige Wartung Ihres Fahrzeuges hilft Ihnen, Mängel frühzeitig aufzudecken und zu beheben.

Wir wünschen eine gute Fahrt.

Ihr

TÜV SÜD

Informationen zum Datenschutz und der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie unter www.tuvsud.com/datenschutz-mobility

Alternativ stehen Ihnen die Informationen auch an unseren TÜV SÜD Servicecentern zur Verfügung.





TÜV SÜD Auto Service GmbH
Westendstraße 199
80686 München



Ihr TÜV-Service-Center:
Casterfeldstraße 52a
68199 Mannheim
Tel.: +49 621 9760 6922
Fax.: +49 621 8425 17623

Kundennummer: 5010931495

Auftragsübersicht

Seite: 1/1

Charterfleet GmbH
Kulmbacher Str. 8
93057 Regensburg

Auftragsdatum: 26.03.2026
Erstellt am: 26.03.2026 10:05 Uhr

Kennzeichen	Bestellnummer	Ident-Nummer	zGG/TF	Halter/Leistungsempfänger			
Kundenkennzeichen (wenn vorhanden)							
Auftragsnummer	Leistungsdatum	Art	Leistung	Nächster Termin	Menge	USt.	EURO
R-CF263			VXEYCBPHU12W63692	3500	CHARTERFLEET GMBH		
8412577797	26.03.2026	LKW	(*) Hauptuntersuchung § 29 StVZO (Nachprüf.)		1	1	16,39

Dieser Beleg ist keine Rechnung im umsatzsteuerlichen Sinne und berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug. Zu beachten: Diese Auftragsübersicht beinhaltet evtl. zum Zeitpunkt der Erstellung keine vollständige Aufstellung.

Zusammenfassung der Aufträge:

1 Auftrag	Rechnung	Summe	1	16,39
-----------	----------	-------	---	-------

Umsatzsteuerkennzeichen 1: Betrag ohne USt. (netto)

TÜV SÜD: Mehr Wert. Mehr Vertrauen.

Sitz: Stuttgart
Amtsgericht Stuttgart HRB 18 513
USt-IdNr. DE177565595

Aufsichtsrat:
Dipl. BW (FH) Simon Kellerer (Vors.)
Geschäftsführung:
Patrick Fruth (Sprecher)
Axel Bischopink
Dipl.-Kfm. André Krauß
Informationen gemäß § 2 Abs. 1 DL-InfoV
unter www.tuvsud.com/impressum

Telefon: 0800/8888090
www.tuvsud.com/de-de

TÜV®

TÜV SÜD Auto
Service GmbH
Westendstr. 199
80686 München
Deutschland

TÜV®


Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,

zu unseren wichtigsten Untersuchungen und Begutachtungen hier noch einige Informationen:

- Hauptuntersuchung

Die Hauptuntersuchung umfasst eingehende Zustands-, Funktions-, Ausführungs- und Wirkungsprüfungen. Sie beinhaltet auch die Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems. Darüber hinausgehende Feststellungen, wie z.B. Korrosion unter Abdeckungen, Schutzanstrichen etc., können nicht getroffen werden.

Mängel an Fahrgestell und Aufbau sind gegebenenfalls zur besseren Erläuterung auf nebenstehender Skizze näher eingegrenzt.



Lassen Sie bitte alle beanstandeten Punkte unverzüglich beheben. Sie sind dazu gesetzlich verpflichtet und es dient Ihrer Sicherheit.

Zu einer eventuellen Nachprüfung bringen Sie bitte alle Untersuchungsberichte mit. Dazu müssen alle Mängel behoben sein. Die Nachuntersuchung muss ab dem Datum der Erstprüfung innerhalb eines Monats abgeschlossen sein. Ihr Fahrzeug muss sonst in vollem Umfang erneut untersucht werden.

Bei Reparaturen an Rahmen und tragenden Karosserieteilen sind die Vorgaben der Fahrzeughersteller zu beachten. Unterbodenschutz an den Reparaturstellen darf erst nach den Untersuchungen aufgebracht werden.

Als zusätzlichen Service haben wir gegebenenfalls ergänzende Hinweise vermerkt. Das können Feststellungen sein, die im Augenblick noch keinen Einfluss auf die Verkehrssicherheit haben, jedoch für die Werterhaltung Ihres Fahrzeugs nützlich sein können.

Auffällige Reparaturstellen sind ebenfalls vorsorglich genannt; nicht als Beanstandung, sondern als Empfehlung, sie im Auge zu behalten.

- Sicherheitsprüfung

Die Sicherheitsprüfung beschränkt sich auf die Prüfung besonders verschleißbehafteter und sicherheitsrelevanter Teile bzw. Baugruppen bestimmter Nutzfahrzeuge und Omnibusse.

- Begutachtung zur Erlangung einer Betriebserlaubnis

Nach einer technischen Änderung an Ihrem Fahrzeug, die Einfluss auf den Bestand der Betriebserlaubnis hat oder bei einem Neufahrzeug ist eine Begutachtung vorgeschrieben. Dieses Gutachten bestätigt die Vorschriftenmäßigkeit Ihres Fahrzeuges. Versäumen Sie es bitte nicht, die Erteilung bzw. Wiedererteilung der Betriebserlaubnis bei Ihrer Zulassungsbehörde unverzüglich zu beantragen.

- Ein- oder Anbauabnahme

Bei einer ganzen Reihe von technischen Änderungen erlischt die Betriebserlaubnis nicht, wenn eine entsprechende Erlaubnis oder Genehmigung vorliegt und der Ein- oder Anbau abgenommen wurde (§ 19 Abs. 3 StVZO). Den korrekten Ein- oder Anbau haben wir auf einem Nachweis bestätigt. Darauf ist auch vermerkt, ob die Fahrzeugpapiere zu berichtigen sind. Damit Ihnen keine Nachteile entstehen, empfehlen wir, dies gleich bei Ihrer Zulassungsbehörde zu veranlassen. Wenn die Berichtigung der Fahrzeugpapiere nicht explizit vorgeschrieben ist, reicht es aus, den Nachweis mitzuführen.

- Sonstige Leistungen

Sonstige Fahrzeugüberprüfungen erfolgen nach den produktspezifischen TÜV SÜD Standards.

Unser Untersuchungsbericht ist eine wichtige Unterlage für Sie. Er dient als Nachweis für die auf der Vorderseite beschriebene Dienstleistung. Bitte verwahren Sie ihn bei den anderen wichtigen Fahrzeugpapieren, wie Zulassungsbescheinigung Teil II, Fahrzeugbrief, Steuerbescheid, Versicherungsschein. Falls Sie für Ihr Fahrzeug ein Prüfbuch führen müssen, so verbinden Sie ihn mit diesem.

Monat und Jahr der nächsten Hauptuntersuchung zeigt Ihnen die runde Plakette auf Ihrem hinteren Kennzeichen. Monat und Jahr der nächsten Sicherheitsprüfung werden durch die Prüfmärke auf dem SP-Schild angezeigt.

Unsere Empfehlung: Vereinbaren Sie bitte rechtzeitig einen neuen Termin bei TÜV SÜD oder einer TÜV SÜD-betreuten Fachwerkstatt. Eine zügige Abwicklung wird damit ermöglicht.

Bitte bedenken Sie auch zu Ihrer Sicherheit: Die regelmäßige Wartung Ihres Fahrzeuges hilft Ihnen, Mängel frühzeitig aufzudecken und zu beheben.

Wir wünschen eine gute Fahrt.

Ihr

TÜV SÜD

Informationen zum Datenschutz und der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie unter www.tuvsud.com/datenschutz-mobility

Alternativ stehen Ihnen die Informationen auch an unseren TÜV SÜD Servicecentern zur Verfügung.



Bericht-Nr.: 0DE0MHG0KUB025473



Ihr QR-Code zum digitalen Prüfbericht
iKFZ-Prüfz.: -
Org.Code: 1011
DUBSuchID: UBZXTQKII5YJ

(1) Fz-Id.Nr.: **VXEYCBPHU12W63692**

(2) Amtl. Kennz.: **R CF263 (D)**

(3) Ausstellungsdatum: 25.03.2026 13:31 Uhr

Seite 1 von 2

Prüfört: 68199 Mannheim

(4) km-Stand: 36256 km

(5) Klasse: Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t

N1

Aufbau: BA offener Kasten

BA02

Hersteller: PEUGEOT (F)

3003

Typ: YZ

00000000

Var./Ver./Ausf.: - / -

Antriebsart: Diesel

0002

Emissionsschl: EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 II

36AR

zGM: 3500 kg

EZ: 21.09.2023

Letzte HU: -

FSD.HU/Mangel: 4.28.10.6/2.0.22

Kundenkennzeichen:

CHARTERFLEET GMBH

LADESTR. 1

93173 Wenzenbach

Hauptuntersuchung § 29 StVZO

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

(7) Ergebnis:

erhebliche Mängel

(8) Nachprüfung

Prüfplakette

nicht zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unser/e Sachverständige/r hat an Ihrem Fahrzeug Mängel festgestellt. Die Abweichungen von den Vorschriften können zu einer
Verkehrsgefährdung führen:

(6) Festgestellte Mängel:

- | | | |
|--------|--|----|
| 4.1.1c | Abblendlicht rechts Lichtquelle unsachgemäß montiert | EM |
| 4.2.3a | Seitenmarkierungsleuchte links eine von mehreren ohne Funktion | GM |

Die Plakette konnte nicht zugeteilt werden.

Bitte lassen Sie die Mängel umgehend beheben und kommen Sie anschließend zur Nachprüfung.

Das Fahrzeug ist spätestens bis zum Ablauf von einem Monat nach dem Tag der Hauptuntersuchung zur Nachprüfung vorzuführen. Nach Ablauf dieser Frist ist eine neue Hauptuntersuchung durchzuführen.

Die Untersuchung beinhaltet die Überprüfung des Umweltverhaltens.

(9) Es betreute Sie Herr Zavadil

(TÜV SÜD Auto Service GmbH)



Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)

	links	rechts
Betriebsbremse 1. Achse	487	463
Betriebsbremse 2. Achse	303	325
Feststellbremse 2. Achse	171	204

Abbremsung BBA (%): Räder block.

Abbremsung FBA (%): Räder block.

(10) Hinweise:

- Feststellbremse Betätigungseinrichtung Hebelweg / Pedalweg erhöht
- Die Bremswirkung des Fahrzeuges ist in Ordnung.

TÜV Gebühr

Leistungsdatum entspricht Belegdatum	Brutto
Hauptuntersuchung § 29 StVZO	Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben
nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO	63,30 €

Untersuchung Motormanagement-/Abgasreinigungssystem	99,70 €
HU + AU Kombination	

USt-IdNr.: DE177565595

Leistungsdatum: 25.03.2026

Gesamt:

163,00 €

Dies ist keine Rechnung und berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug


Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,

zu unseren wichtigsten Untersuchungen und Begutachtungen hier noch einige Informationen:

- Hauptuntersuchung

Die Hauptuntersuchung umfasst eingehende Zustands-, Funktions-, Ausführungs- und Wirkungsprüfungen. Sie beinhaltet auch die Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems. Darüber hinausgehende Feststellungen, wie z.B. Korrosion unter Abdeckungen, Schutzanstrichen etc., können nicht getroffen werden.

Mängel an Fahrgestell und Aufbau sind gegebenenfalls zur besseren Erläuterung auf nebenstehender Skizze näher eingegrenzt.



Lassen Sie bitte alle beanstandeten Punkte unverzüglich beheben. Sie sind dazu gesetzlich verpflichtet und es dient Ihrer Sicherheit.

Zu einer eventuellen Nachprüfung bringen Sie bitte alle Untersuchungsberichte mit. Dazu müssen alle Mängel behoben sein. Die Nachuntersuchung muss ab dem Datum der Erstprüfung innerhalb eines Monats abgeschlossen sein. Ihr Fahrzeug muss sonst in vollem Umfang erneut untersucht werden.

Bei Reparaturen an Rahmen und tragenden Karosserieteilen sind die Vorgaben der Fahrzeughersteller zu beachten. Unterbodenschutz an den Reparaturstellen darf erst nach den Untersuchungen aufgebracht werden.

Als zusätzlichen Service haben wir gegebenenfalls ergänzende Hinweise vermerkt. Das können Feststellungen sein, die im Augenblick noch keinen Einfluss auf die Verkehrssicherheit haben, jedoch für die Werterhaltung Ihres Fahrzeugs nützlich sein können.

Auffällige Reparaturstellen sind ebenfalls vorsorglich genannt; nicht als Beanstandung, sondern als Empfehlung, sie im Auge zu behalten.

- Sicherheitsprüfung

Die Sicherheitsprüfung beschränkt sich auf die Prüfung besonders verschleißbehafteter und sicherheitsrelevanter Teile bzw. Baugruppen bestimmter Nutzfahrzeuge und Omnibusse.

- Begutachtung zur Erlangung einer Betriebserlaubnis

Nach einer technischen Änderung an Ihrem Fahrzeug, die Einfluss auf den Bestand der Betriebserlaubnis hat oder bei einem Neufahrzeug ist eine Begutachtung vorgeschrieben. Dieses Gutachten bestätigt die Vorschriftenmäßigkeit Ihres Fahrzeuges. Versäumen Sie es bitte nicht, die Erteilung bzw. Wiedererteilung der Betriebserlaubnis bei Ihrer Zulassungsbehörde unverzüglich zu beantragen.

- Ein- oder Anbauabnahme

Bei einer ganzen Reihe von technischen Änderungen erlischt die Betriebserlaubnis nicht, wenn eine entsprechende Erlaubnis oder Genehmigung vorliegt und der Ein- oder Anbau abgenommen (§ 19 Abs. 3 StVZO). Den korrekten Ein- oder Anbau haben wir auf einem Nachweis bestätigt. Darauf ist auch vermerkt, ob die Fahrzeugpapiere zu berichtigen sind. Damit Ihnen keine Nachteile entstehen, empfehlen wir, dies gleich bei Ihrer Zulassungsbehörde zu veranlassen. Wenn die Berichtigung der Fahrzeugpapiere nicht explizit vorgeschrieben ist, reicht es aus, den Nachweis mitzuführen.

- Sonstige Leistungen

Sonstige Fahrzeugüberprüfungen erfolgen nach den produktspezifischen TÜV SÜD Standards.

Unser Untersuchungsbericht ist eine wichtige Unterlage für Sie. Er dient als Nachweis für die auf der Vorderseite beschriebene Dienstleistung. Bitte verwahren Sie ihn bei den anderen wichtigen Fahrzeugpapieren, wie Zulassungsbescheinigung Teil II, Fahrzeugbrief, Steuerbescheid, Versicherungsschein. Falls Sie für Ihr Fahrzeug ein Prüfbuch führen müssen, so verbinden Sie ihn mit diesem.

Monat und Jahr der nächsten Hauptuntersuchung zeigt Ihnen die runde Plakette auf Ihrem hinteren Kennzeichen. Monat und Jahr der nächsten Sicherheitsprüfung werden durch die Prüfmarke auf dem SP-Schild angezeigt.

Unsere Empfehlung: Vereinbaren Sie bitte rechtzeitig einen neuen Termin bei TÜV SÜD oder einer TÜV SÜD-betreuten Fachwerkstatt. Eine zügige Abwicklung wird damit ermöglicht.

Bitte bedenken Sie auch zu Ihrer Sicherheit: Die regelmäßige Wartung Ihres Fahrzeuges hilft Ihnen, Mängel frühzeitig aufzudecken und zu beheben.

Wir wünschen eine gute Fahrt.

Ihr

TÜV SÜD

Informationen zum Datenschutz und der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie unter www.tuvsud.com/datenschutz-mobility
Alternativ stehen Ihnen die Informationen auch an unseren TÜV SÜD Servicecentern zur Verfügung.



Bericht-Nr.: 0DE0MHG0KUB025473



Ihr QR-Code zum digitalen Prüfbericht
iKFZ-Prüfz.: -
Org.Code: 1011
DUBSuchID: UBZXTQKII5YJ

CHARTERFLEET GMBH
LADESTR. 1
93173 Wenzenbach

(1) Fz.-Id.Nr.: **VXEYCBPHU12W63692**
(2) Amtl. Kennz.: **R CF263 (D)**
(3) Ausstellungsdatum: 25.03.2026 13:31 Uhr
Prüfart: 68199 Mannheim
(4) km-Stand: 36256 km
(5) Klasse: Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t
Aufbau: BA offener Kasten
Hersteller: PEUGEOT (F)
Typ: Y/Z
Var./Ver./Ausf.: - / -
Antriebsart: Diesel
Emissionsschl: EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 II
zGM: 3500 kg
Letzte HU: -- FSD.HU/Mangel:
Kundenkennzeichen:

Seite 2 von 2

N1
BA02
3003
00000000
0002
36AR
EZ: 21.09.2023
4.28.10.6/2.0.22

Angaben gem. 5.1 Erl.8 §29 StVZO

Prüfungsart: Diesel OBD
Software: DSS AU-DE V6.20 LF6 06/2025
Fahrzeugdaten: III/2025
AU-Geräteleitfaden: 6
Partikelmessgerät: AVL Counter Standalone WT

Kraftstoffart: Diesel

OBD bzw. n/T: HU Adapter V3.3.141
Gerätenummer: D0014118
Geräteversion: V3.5 11/2023
Gerätenummer: 34472

FIN gem. Fz.-Dokumente: VXEYCBPHU12W63692

MIL Status Sichtprüfung: bei Motor aus: i.O.#
bei Motor an: i.O.#
MIL Status ausgelesen: bei Motor an: i.O.
Funktionsprüfung OBD: i.O.
Prüfbereitschaft unterstützt: 111011101011
gesetzt: 000011101011

	Einheit	Min.		Istwert	Ergebnis
Anzahl Reinigungsstöße:	0	#			
Drehzahl Reinigungsstöße:	(1/min) 2670				
Öl- bzw. Motortemperatur:	(°C)	60		94	i.O.
Nenn Drehzahl:	(1/min)				
Partikelmessung:	Einheit	Min.	Max.	Istwert	Ergebnis
Stabilisierung:	(1/min)	725	825	750	i.O.
Drehzahlanhebung:	(1/min)	1750		1930	i.O.
Beruhigung:	(1/min)	725	825	750	i.O.
Messung	Messung 1 (1/min)	725	825	750	i.O.
	(PN/ccm)			2100	
Arithm. Mittelwert / Endergebnis:	(PN/ccm)		250.000	2100	i.O.
Prüfung der Gaswerte bestanden					
Mängel-Nr. 813 der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie, die behoben wurden): Nein					
Gesamtergebnis der Untersuchung					
Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO					
Hinweise zu unseren Untersuchungen und Begutachtungen, sowie Informationen zum Datenschutz finden Sie unter www.tuvsud.com/impressum .					
TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Dipl. BW (FH) Simon Kellerer (Vors.), Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bischofink, Dipl.-Kfm. André Krauß.					



Hinweise zu unseren Untersuchungen und Begutachtungen, sowie Informationen zum Datenschutz finden Sie unter www.tuvsud.com/impressum.
TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Dipl. BW (FH) Simon Kellerer (Vors.), Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bischofink, Dipl.-Kfm. André Krauß.


Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,

zu unseren wichtigsten Untersuchungen und Begutachtungen hier noch einige Informationen:

- Hauptuntersuchung

Die Hauptuntersuchung umfasst eingehende Zustands-, Funktions-, Ausführungs- und Wirkungsprüfungen. Sie beinhaltet auch die Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems. Darüber hinausgehende Feststellungen, wie z.B. Korrosion unter Abdeckungen, Schutzanstrichen etc., können nicht getroffen werden.

Mängel an Fahrgestell und Aufbau sind gegebenenfalls zur besseren Erläuterung auf nebenstehender Skizze näher eingegrenzt.



Lassen Sie bitte alle beanstandeten Punkte unverzüglich beheben. Sie sind dazu gesetzlich verpflichtet und es dient Ihrer Sicherheit.

Zu einer eventuellen Nachprüfung bringen Sie bitte alle Untersuchungsberichte mit. Dazu müssen alle Mängel behoben sein. Die Nachuntersuchung muss ab dem Datum der Erstprüfung innerhalb eines Monats abgeschlossen sein. Ihr Fahrzeug muss sonst in vollem Umfang erneut untersucht werden.

Bei Reparaturen an Rahmen und tragenden Karosserieteilen sind die Vorgaben der Fahrzeughersteller zu beachten. Unterbodenschutz an den Reparaturstellen darf erst nach den Untersuchungen aufgebracht werden.

Als zusätzlichen Service haben wir gegebenenfalls ergänzende Hinweise vermerkt. Das können Feststellungen sein, die im Augenblick noch keinen Einfluss auf die Verkehrssicherheit haben, jedoch für die Werterhaltung Ihres Fahrzeuges nützlich sein können.

Auffällige Reparaturstellen sind ebenfalls vorsorglich genannt; nicht als Beanstandung, sondern als Empfehlung, sie im Auge zu behalten.

- Sicherheitsprüfung

Die Sicherheitsprüfung beschränkt sich auf die Prüfung besonders verschleißbehafteter und sicherheitsrelevanter Teile bzw. Baugruppen bestimmter Nutzfahrzeuge und Omnibusse.

- Begutachtung zur Erlangung einer Betriebserlaubnis

Nach einer technischen Änderung an Ihrem Fahrzeug, die Einfluss auf den Bestand der Betriebserlaubnis hat oder bei einem Neufahrzeug ist eine Begutachtung vorgeschrieben. Dieses Gutachten bestätigt die Vorschriftenmäßigkeit Ihres Fahrzeuges. Versäumen Sie es bitte nicht, die Erteilung bzw. Wiedererteilung der Betriebserlaubnis bei Ihrer Zulassungsbehörde unverzüglich zu beantragen.

- Ein- oder Anbauabnahme

Bei einer ganzen Reihe von technischen Änderungen erlischt die Betriebserlaubnis nicht, wenn eine entsprechende Erlaubnis oder Genehmigung vorliegt und der Ein- oder Anbau abgenommen wurde (§ 19 Abs. 3 StVZO). Den korrekten Ein- oder Anbau haben wir auf einem Nachweis bestätigt. Darauf ist auch vermerkt, ob die Fahrzeugpapiere zu berichtigen sind. Damit Ihnen keine Nachteile entstehen, empfehlen wir, dies gleich bei Ihrer Zulassungsbehörde zu veranlassen. Wenn die Berichtigung der Fahrzeugpapiere nicht explizit vorgeschrieben ist, reicht es aus, den Nachweis mitzuführen.

- Sonstige Leistungen

Sonstige Fahrzeugüberprüfungen erfolgen nach den produktspezifischen TÜV SÜD Standards.

Unser Untersuchungsbericht ist eine wichtige Unterlage für Sie. Er dient als Nachweis für die auf der Vorderseite beschriebene Dienstleistung. Bitte verwahren Sie ihn bei den anderen wichtigen Fahrzeugpapieren, wie Zulassungsbescheinigung Teil II, Fahrzeugbrief, Steuerbescheid, Versicherungsschein. Falls Sie für Ihr Fahrzeug ein Prüfbuch führen müssen, so verbinden Sie ihn mit diesem.

Monat und Jahr der nächsten Hauptuntersuchung zeigt Ihnen die runde Plakette auf Ihrem hinteren Kennzeichen. Monat und Jahr der nächsten Sicherheitsprüfung werden durch die Prüfmarke auf dem SP-Schild angezeigt.

Unsere Empfehlung: Vereinbaren Sie bitte rechtzeitig einen neuen Termin bei TÜV SÜD oder einer TÜV SÜD-betreuten Fachwerkstatt. Eine zügige Abwicklung wird damit ermöglicht.

Bitte bedenken Sie auch zu Ihrer Sicherheit: Die regelmäßige Wartung Ihres Fahrzeuges hilft Ihnen, Mängel frühzeitig aufzudecken und zu beheben.

Wir wünschen eine gute Fahrt.

Ihr

TÜV SÜD

Informationen zum Datenschutz und der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie unter www.tuvsud.com/datenschutz-mobility
Alternativ stehen Ihnen die Informationen auch an unseren TÜV SÜD Servicecentern zur Verfügung.





TÜV SÜD Auto Service GmbH
Westendstraße 199
80686 München



Ihr TÜV-Service-Center:
Casterfeldstraße 52a
68199 Mannheim
Tel.: +49 621 9760 6922
Fax.: +49 621 8425 17623

Kundennummer: 5010931495

Auftragsübersicht

Seite: 1/1

Auftragsdatum: 25.03.2026

Erstellt am: 25.03.2026 11:48 Uhr

Charterfleet GmbH
Kulmbacher Str. 8
93057 Regensburg

Kennzeichen	Bestellnummer	Ident-Nummer	zGG/TF	Halter/Leistungsempfänger			
Kundenkennzeichen (wenn vorhanden)							
Auftragsnummer	Leistungsdatum	Art	Leistung	Nächster Termin	Menge	USt.	EURO
R-CF263			VXEYCBPHU12W63692	3500	CHARTERFLEET GMBH		
8412577786	25.03.2026	LKW	(*) Hauptuntersuchung § 29 StVZO		1	1	53,19
	25.03.2026	LKW	(*) Untersuchung Motormanagement -/Abgasreinigungssystem HU + AU Kombination		1	1	83,78

Dieser Beleg ist keine Rechnung im umsatzsteuerlichen Sinne und berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug. Zu beachten: Diese Auftragsübersicht beinhaltet evtl. zum Zeitpunkt der Erstellung keine vollständige Aufstellung.

Zusammenfassung der Aufträge:

1 Auftrag	Rechnung	Summe	1	136,97
-----------	----------	-------	---	--------

Umsatzsteuerkennzeichen 1: Betrag ohne USt. (netto)

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO
TÜV SÜD: Mehr Wert. Mehr Vertrauen.

Sitz: Stuttgart
Amtsgericht Stuttgart HRB 18 513
USt-IdNr. DE177565595

Aufsichtsrat:
Dipl. BW (FH) Simon Kellerer (Vors.)
Geschäftsführung:
Patrick Fruth (Sprecher)
Axel Bischopink
Dipl.-Kfm. André Krauß
Informationen gemäß § 2 Abs. 1 DL-InfoV
unter www.tuvsud.com/impressum

Telefon: 0800/8888090
www.tuvsud.com/de-de

TÜV®

TÜV SÜD Auto
Service GmbH
Westendstr. 199
80686 München
Deutschland

TÜV®

Charterleet GmbH

93173 Wenzenbach

Seite 1/2

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to Directive 2014/45/EU

Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO

Nr. DJVY01231

(1) FIN	VXEYCBPHU12W63692	(2) Amtl. Kennzeichen	D R CF 263
(3) Prüfort	001662/1000-00 Zur Straßenmeisterei 11a 27777 Ganderkesee	(3) Prüfdatum	06.02.2026 (12:01)
Zulässige Gesamtmasse	3.500 kg	(4) Stand Wegstreckenzähler	34.458 km
Hersteller (HSN)	TICHAUER (F) (3013)	(5) Fahrzeugklasse	N1/BA02
Typ (TSN-VVS)	Y/Z (000-000000)	Erstzulassung	21.09.2023
		Letzte HU	01.2024
		FSD.HU21 Version	4.28.9

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach § 29 StVZO untersucht.

(6) Ihr Fahrzeug weist folgende Mängel auf:

- 3.2a EM Frontscheibe Steinschlag im Fernsichtbereich
- 3.3b EM Rückspiegel / Hauptspiegel rechts gesprungen
- 4.1.2a EM Abblendlicht links und rechts Einstellung zu hoch
- 4.2.3a GM Seitenmarkierungsleuchte links eine von mehreren ohne Funktion
- 3.3b EM Spiegelhalterung rechts beschädigt

Bremswirkprüfung

Betriebsbremse	Achse 1	F(B) li [daN]	F(B) re [daN]	Abweichung [%]	Blockiert	Z Abbremsung [%]
	Achse 2	438	407	7,1	x	47,3
Feststellbremse	Achse 2	403	407	1,0	x	
Wirkung der Betriebsbremse gemäß Pkt. 8 Nr. 1 der Bremsrichtlinien ohne Beanstandung.		284	193	32,0	x	13,6

(7) Ergebnis

Erhebliche Mängel

Prüfplakette
Nicht zugeteilt

(8) Fälligkeit der
Nachuntersuchung **06.03.2026**

Bitte legen Sie für die Nachprüfung diesen Untersuchungsbericht wieder vor.
Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (siehe Anhang)

Bestanden



Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen. Den digitalen Untersuchungsbericht finden Sie über den QR-Code oder unter www.kba-online.de/dub/#/zugriffsdaten/Y6J8YC0N0J72/DJVY01231/2016

(9) Im Auftrag der GTÜ mbH

01662011 B.Eng. Philipp Hülss

H & S Heltriegel Strehl | GmbH & Co. KG


Zur Straßenmeisterei 11a • 27777 Ganderkesee • Tel.: 042224000920

Unterschrift/Stempel

(10) Sonstige Angaben

Bitte beachten Sie, dass nach § 23 StVO und § 31 StVZO Halter und Fahrer für die unverzügliche Beseitigung aller Mängel verantwortlich sind.
Lassen Sie bitte die festgestellten Mängel von einer Fachwerkstatt beheben.





Charterleet GmbH

93173 Wenzenbach

Seite 1/2

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to Directive 2014/45/EU

Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO

Nr. DJVY01231

(1) FIN	VXEYCBPHU12W63692	(2) Amtl. Kennzeichen	D R CF 263
(3) Prüfort	001662/1000-00 Zur Straßenmeisterei 11a 27777 Ganderkesee	(3) Prüfdatum	06.02.2026 (12:01)
Zulässige Gesamtmasse	3.500 kg	(4) Stand Wegstreckenzähler	34.458 km
Hersteller (HSN)	TICHAUER (F) (3013)	(5) Fahrzeugklasse	N1/BA02
Typ (TSN-VVS)	Y/Z (000-00000)	Erstzulassung	21.09.2023
		Letzte HU	01.2024
		FSD.HU21 Version	4.28.9

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach § 29 StVZO untersucht.

(6) Ihr Fahrzeug weist folgende Mängel auf:

- 3.2a EM Frontscheibe Steinschlag im Fernsichtbereich
- 3.3b EM Rückspiegel / Hauptspiegel rechts gesprungen
- 4.1.2a EM Abblendlicht links und rechts Einstellung zu hoch
- 4.2.3a GM Seitenmarkierungsleuchte links eine von mehreren ohne Funktion
- 3.3b EM Spiegelhalterung rechts beschädigt

Bremswirkprüfung	F(B) li [daN]	F(B) re [daN]	Abweichung [%]	Blockiert	Z Abbremmung [%]
Betriebsbremse	Achse 1 438	Achse 2 407	7,1	x	47,3
	Achse 2 403	Achse 1 407	1,0	x	
Feststellbremse	Achse 2 284	Achse 1 193	32,0	x	13,6

Wirkung der Betriebsbremse gemäß Pkt. 8 Nr. 1 der Bremsrichtlinien ohne Beanstandung.

(7) Ergebnis	Prüfplakette	(8) Fälligkeit der
Erhebliche Mängel	Nicht zugeteilt	Nachuntersuchung 06.03.2026

Bitte legen Sie für die Nachprüfung diesen Untersuchungsbericht wieder vor.
Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (siehe Anhang)

Bestanden



Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen. Den digitalen Untersuchungsbericht finden Sie über den QR-Code oder unter www.kba-online.de/dub/#/zugriffsdaten/Y6J8YCON0J72/DJVY01231/2016

(9) Im Auftrag der GTÜ mbH
01662011 B.Eng. Philipp Hülss
H & S Heltriegel Strehl | GmbH & Co. KG
Zur Straßenmeisterei 11a • 27777 Ganderkesee • Tel.: 042224000920

Unterschrift/Stempel

(10) Sonstige Angaben

Bitte beachten Sie, dass nach § 23 StVO und § 31 StVZO Halter und Fahrer für die unverzügliche Beseitigung aller Mängel verantwortlich sind.
Lassen Sie bitte die festgestellten Mängel von einer Fachwerkstatt beheben.

