



N°d'imprimé : Z P 2 1 8 1 8 5 8 1

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

P13-3

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contre-visite	14/11/2024	24002224

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
20/10/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S050Z072

(9) IDENTIFICATION DU VÉHICULE
(9) RAISON SOCIALE : Contrôle Manutention Poids Lourds
(3) COORDONNÉES : 21 route de la brique ZA d'Armanville 50700 Valognes
N° D'AGRÈMENT : 050Z7004
NOM ET PRÉNOM : non renseignés
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE
(2) Immatriculation et pays : 184 BDS 35 (F)
Date d'immatriculation : 25/02/2009
Date de 1ère mise en circulation : 25/02/2009
Marque : SCANIA
(1) N° dans la série du type (VIN) : VLU8X40009140404
Type/CNIT : N3G
Energie : GO
Document(s) présent(s)
Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÈTRAGE RELEVÉ
453391
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
ÉTAT DE CHARGE : En charge
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : 585 ZX 35
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : 24002044
DATE : 21/10/2024
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : S050Z072

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤ à 1.50 m ⁻¹) : C2 : <0.10 m ⁻¹ C3 : <0.10 m ⁻¹ C4 : 0.11 m ⁻¹ Moyenne : <0.10 m ⁻¹
Frein de service : Efficacité globale (≥ à 45%) : 76%
Efficacité par essieu : E1 : 80% E2 : 78% E3 : 77% E4 : 69%
Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 8% E2 : 2% E3 : 2% E4 : 11%
Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18%) : 32%
Frein de secours : indépendance des circuits

DÉFAILLANCES MINEURES
0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme
1.1.16.f.1. CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS : Capuchon anti-poussière endommagé (Gauche Droite Essieu 1)
2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal
6.1.3.g.1. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Réservoirs, carters de protection détériorés (Droite)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Gauche Latéral)
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS : Détériorés ou mal fixés (Gauche Essieu 1 Intérieur)
6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux
7.2.1.b.1. EXTINGUEUR : Non conforme aux exigences (Intérieur Extérieur)
8.2.22.c.1. OPAÇITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P2BAC P0087