



Mécanique JSM

2650 Rang Saint-Jacques
Saint-Jacques (QC)
J0K 2R0

Service: (514)-444-8013
mecaniquejsm@gmail.com

FACTURE

DATE	N° DE FACTURE
2023-05-10	J1991

FACTURÉ À 434

TRANSPORT DBL INC.
43 RUE LANDRY,
SAINT-ALEXIS-DE-MONTCALM QUÉBEC J0K 1T0
A/S : Chalifoux, Roshan
finance.transportdbl@gmail.com
Tél. : (450) 898-4633
N° tx féd.:

Fax :
N° tx prov.:

LIVRÉ À

TRANSPORT DBL INC.
43 RUE LANDRY,
SAINT-ALEXIS-DE-MONTCALM QUÉBEC J0K 1T0
A/S : Chalifoux, Roshan
finance.transportdbl@gmail.com
Tél. : (450) 898-4633
Fax :

N° Unité	Marque / Modèle	Plaque / Année	Odo km	N° bon de travail
FPGC9989	WESTERN STAR / 4900SB	L615401 / 2015	646854	1598
N° Unité client	NIV	N°Commande	Odo Hrs	Date des travaux
223	5KJJALD10FPGC9989		12610	2023-05-10

Numéro	Description	Qté	Pièce	Temps	Esc.	Total	F
A/C							
	AZOTE	AZOTE POUR SYSTEM A/C	1	14.950 \$	0.00 \$	14.95 \$	O
	ACTEST	MACHINE D'AIR CLIMATISE	1	49.950 \$	0.00 \$	49.95 \$	O
	FREON	GAZ R134A	4	19.990 \$	0.00 \$	79.96 \$	O
	23356	PAG100 & UV DYE (A L'ONZE)	3	1.695 \$	0.00 \$	5.09 \$	O
	Sous-total			149.95 \$	0.00 \$	149.95 \$	

MOTEUR

	VERIFIER MOTEUR NE TOURNE PAS (CAMION ARRIVER PAR TOWING) >> OK						
	COMMENTAIRE / DEMANDE						
	CAMION ARRIVE PAR SERVICE DE REMORQUAGE AU FRAIS DU CLIENT, MOTEUR NE TOURNE						
	PAS, VIDER L'HUILE DU MOTEUR, RETIRER LA PANNE A L'HUILE, RETIRER OIL PUMP,						
	RETIRER MAIN DU CRANK #2 ET #6 = OK, RETIRER ROD #1 ET #2 = CRANK ENDOMMAGE,						
	EFFECTUER LE REMPLACEMENT DU MOTEUR, RETIRER FREON, DEBRANCHER LE						
	LE SYSTEME A/C COTE CONDENSEUR, RETIRER LE CAPOT DU CAMION, RETIRER LE						
	FILLAGE, HOSE A FUEL ET AIR, DEBRANCHER ECHAPPEMENT, DEBRANCHER TRANSMISSION DU						
	MOTEUR, ATTACHER MOTEUR AVEC DES CHAINE POUR LE RETIRER, FAIRE LE TRANSFERE DES						
	PIECES DU MOTEUR D'ORIGINE AU NOUVEAU MOTEUR, INSTALLER UN NOUVEAU KIT INPUT						
	SHAFT ET NOUVELLE CLUTCH, REMPLACER SUPPORT DE MOTEUR AVANT, INSTALLER MOTEUR						
	DANS LE CAMION, INSTALLER ACCESSOIRES, HOSE A FUEL ET AIR, TUYAU D'ECHAPPEMENT,						
	AJOUTER L'ANTIGEL ET HUILE MOTEUR, PRIMER LE SYSTME DE FUEL, DEMARRER LE MOTEUR,						

Signature _____

Date _____

N° taxe fédérale 851908202-RT0001
N° taxe provinciale 1216735753-TQ0001

Mécanique JSM

Page 1



Mécanique JSM

2650 Rang Saint-Jacques
Saint-Jacques (QC)
J0K 2R0

Service: (514)-444-8013
mecaniquejsm@gmail.com

FACTURE

DATE	N° DE FACTURE
2023-05-10	J1991

FACTURÉ À 434
TRANSPORT DBL INC. 43 RUE LANDRY, SAINT-ALEXIS-DE-MONTCALM QUÉBEC J0K 1T0 A/S : Chalifoux, Roshan finance.transportdbl@gmail.com Tél. : (450) 898-4633 Fax : N° tx féd.: N° tx prov.:

LIVRÉ À
TRANSPORT DBL INC. 43 RUE LANDRY, SAINT-ALEXIS-DE-MONTCALM QUÉBEC J0K 1T0 A/S : Chalifoux, Roshan finance.transportdbl@gmail.com Tél. : (450) 898-4633 Fax :

N° Unité	Marque / Modèle	Plaque / Année	Odo km	N° bon de travail
FPGC9989	WESTERN STAR / 4900SB	L615401 / 2015	646854	1598
N° Unité client	NIV	N°Commande	Odo Hrs	Date des travaux
223	5KJJALD10FPGC9989		12610	2023-05-10

	Numéro	Description	Qté	Pièce	Temps	Esc.	Total	F
		INSTALLER CAPOT, ATTACHER LE FILAGE, EFFECTUER UN PETIT ESSAI ROUTIER, TROP						
		D'HUILE DANS LE MOTEUR, AJUSTER LE NIVEAU, METTRE FREON DANS LE SYSTEME						
		INSTALLER LE MOTEUR D'ORIGINE SUR LE RACK DE RETOUR ET INSTALLER .						
		PANNE A L'HUILE ET POMPE.						
	83-3101	BUTT CONNECTOR UNINSULAT D SEAM 16-14 GA	4	1.000 \$		0.00 \$	4.00 \$	O
	769976RL	SHRINK 3/16" TUBE NOIR (AU POUCE)	4	1.000 \$		0.00 \$	4.00 \$	O
	B8G1/4X1	BOLT 1/4"-20 X 1" NC	2	0.150 \$		0.00 \$	0.30 \$	O
	FW1/4	FLAT WASHER 1/4" (9/32 ID) GR.8 PK/100	4	0.100 \$		0.00 \$	0.40 \$	O
	426.14	FLAT WASHER 1/4 SS GR.18.8	4	0.225 \$		0.00 \$	0.90 \$	O
	444.14	LOCK WASHER 1/4" GR.8	2	0.025 \$		0.00 \$	0.05 \$	O
	340.14	NUT 1/4 SS GR.18.8 NC	4	0.089 \$		0.00 \$	0.36 \$	O
	N8G1/4	NUT 1/4" NC GR.8	2	0.100 \$		0.00 \$	0.20 \$	O
	076.14.114	BOLT 1/4 X 1-1/4 SS 18.8 UNC	2	1.325 \$		0.00 \$	2.65 \$	O
	1484X4	INSERT 1/4" PLASTIC HOSE	1	0.150 \$		0.00 \$	0.15 \$	O
	1462X4	UNION TUBE-TUBE 1/4"	1	3.038 \$		0.00 \$	3.04 \$	O
	83-6040	TIE WRAP DOUBLE 1/2 X 13" DOUBLE NOIR 150LBS	4	1.750 \$		0.00 \$	7.00 \$	O
	05-29227-000	HOSE	1	25.238 \$		0.00 \$	25.24 \$	O
	05-27754-001	HOSE HEATER RETURN	1	22.038 \$		0.00 \$	22.04 \$	O
	3J7354	SEAL BOSS & TUBE FITTING 90 DURO #4	1	2.075 \$		0.00 \$	2.08 \$	O
	1460X4	BAGUE COMPRESSION 1/4" BOYAU PLASTIQUE	2	0.204 \$		0.00 \$	0.41 \$	O
	23-13202-000	SEAL-MINI STAT-O-SEAL PLUS #8(PETIT)	2	6.238 \$		0.00 \$	12.48 \$	O
	23-13205-000	SEAL-OMINI STAT O-SEAL PLUS #12(GROS)	2	4.379 \$		0.00 \$	8.76 \$	O
	DDE A00299742	FITTING - AIR COMPRESSOR COOLANT LINE HDEP GHG17	2	46.450 \$		0.00 \$	92.90 \$	O
	MP	MANIFOLD PLANE [MP]	1	93.750 \$		0.00 \$	93.75 \$	O

Signature _____

Date _____

N° taxe fédérale 851908202-RT0001
N° taxe provinciale 1216735753-TQ0001

Mécanique JSM

Page 2



Mécanique JSM

2650 Rang Saint-Jacques
Saint-Jacques (QC)
J0K 2R0

Service: (514)-444-8013
mecaniquejsm@gmail.com

FACTURE

DATE	N° DE FACTURE
2023-05-10	J1991

FACTURÉ À 434
TRANSPORT DBL INC. 43 RUE LANDRY, SAINT-ALEXIS-DE-MONTCALM QUÉBEC J0K 1T0 A/S : Chalifoux, Roshan finance.transportdbl@gmail.com Tél. : (450) 898-4633 Fax : N° tx féd.: N° tx prov.:

LIVRÉ À
TRANSPORT DBL INC. 43 RUE LANDRY, SAINT-ALEXIS-DE-MONTCALM QUÉBEC J0K 1T0 A/S : Chalifoux, Roshan finance.transportdbl@gmail.com Tél. : (450) 898-4633 Fax :

N° Unité	Marque / Modèle	Plaque / Année	Odo km	N° bon de travail
FPGC9989	WESTERN STAR / 4900SB	L615401 / 2015	646854	1598
N° Unité client	NIV	N°Commande	Odo Hrs	Date des travaux
223	5KJJALD10FPGC9989		12610	2023-05-10

	Numéro	Description	Qté	Pièce	Temps	Esc.	Total	F
	EC7501	PRESTONE ROUGE 50/50 LONG LIFE(3.78L)	18	12.888 \$		0.00 \$	231.98 \$	O
	ENV2	FRAIS ENV. QUÉBEC PRESTONE	18	0.760 \$		0.00 \$	13.68 \$	O
	IRVF0114140	HUILE MOTEUR DIESEL IDO 15W40 CK-4 PREM. +18.9L	42	6.904 \$		0.00 \$	289.97 \$	O
	ENV5	FRAIS ENVIRON. QUÉBEC HUILE	42	0.200 \$		0.00 \$	8.40 \$	O
	DDE A47099712	BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ - ÉCHAPPEMENT ATS DD13 EPA10/GHG14	1	15.138 \$		0.00 \$	15.14 \$	O
	DDE A47220042	A/C COOLANT RETURN LINE	1	110.600 \$		0.00 \$	110.60 \$	O
	DDE A00299812	PLUG	1	11.500 \$		0.00 \$	11.50 \$	O
	P206411	COLLET U-SERIES GUILLOTINE 5"	1	10.525 \$		0.00 \$	10.53 \$	O
	TCX AMS015AM	V-CLAMP KIT- EXHAUST SYSTEM SLIP 5" (DETROIT DIESEL)	1	52.038 \$		0.00 \$	52.04 \$	O
	DDE RA4711302	AIR COMPRESSEUR	1	1248.488		0.00 \$	1248.49 \$	O
	DDE A02399771	O-RING	1	13.450 \$		0.00 \$	13.45 \$	O
	DDE A03099766	O-RING	1	4.238 \$		0.00 \$	4.24 \$	O
	4988280	GASKET POMPE P/S (POWER STEERING)	1	7.204 \$		0.00 \$	7.20 \$	O
	769870	LOOM FENDU 1/4" EN POLYÉTHYLÈNE(AU PIED)	1	0.295 \$		0.00 \$	0.30 \$	O
	FLF FRE5515 17	HOSE SILICONE 1"3/4 AU POUCES	1	2.538 \$		0.00 \$	2.54 \$	O
	CT200	COLLET CONSTANT TORQUE 1 1/4"-2 1/8"	2	10.575 \$		0.00 \$	21.15 \$	O
	DDE A47218017	OIL SUPPLY LINE	1	144.938 \$		0.00 \$	144.94 \$	O
	DDE A02199011	BOULON DE TURBO DD SERIE	4	13.925 \$		0.00 \$	55.70 \$	O
	DDE A02199000	HEX SCREW	12	13.238 \$		0.00 \$	158.86 \$	O
	DDE A00199505	PIPE CLAMP	2	39.875 \$		0.00 \$	79.75 \$	O
	DDE A47214211	SEAL	2	9.850 \$		0.00 \$	19.70 \$	O
	DDE A00299515	COLLET DE TURBO ADT	1	61.675 \$		0.00 \$	61.68 \$	O
	DDE A00199541	COLLET EN V 4 PO	1	35.113 \$		0.00 \$	35.11 \$	O
	DDE A47299702	O-RING	1	11.300 \$		0.00 \$	11.30 \$	O
	DDE A47299710	SEAL RING	1	13.300 \$		0.00 \$	13.30 \$	O

Signature _____

Date _____

N° taxe fédérale 851908202-RT0001
N° taxe provinciale 1216735753-TQ0001

Mécanique JSM

Page 3



Mécanique JSM

2650 Rang Saint-Jacques
Saint-Jacques (QC)
J0K 2R0

Service: (514)-444-8013
mecaniquejsm@gmail.com

FACTURE

DATE	N° DE FACTURE
2023-05-10	J1991

FACTURÉ À 434

TRANSPORT DBL INC.
43 RUE LANDRY,
SAINT-ALEXIS-DE-MONTCALM QUÉBEC J0K 1T0
A/S : Chalifoux, Roshan
finance.transportdbl@gmail.com
Tél. : (450) 898-4633 Fax :
N° tx féd.: N° tx prov.:

LIVRÉ À

TRANSPORT DBL INC.
43 RUE LANDRY,
SAINT-ALEXIS-DE-MONTCALM QUÉBEC J0K 1T0
A/S : Chalifoux, Roshan
finance.transportdbl@gmail.com
Tél. : (450) 898-4633 Fax :

N° Unité	Marque / Modèle	Plaque / Année	Odo km	N° bon de travail
FPGC9989	WESTERN STAR / 4900SB	L615401 / 2015	646854	1598
N° Unité client	NIV	N°Commande	Odo Hrs	Date des travaux
223	5KJJALD10FPGC9989		12610	2023-05-10

	Numéro	Description	Qté	Pièce	Temps	Esc.	Total	F
	766335	CLAMP RUBBER/STL LARGE 7/8"ID X 5/8 LRG	1	1.590 \$		0.00 \$	1.59 \$	O
	TS16R24	COLLET RUBBER TUBE 1-1/2 X 5/8 LARGE TROU 3/8	1	1.213 \$		0.00 \$	1.21 \$	O
	DDE A47207000	BYPASS KIT	1	436.313 \$		0.00 \$	436.31 \$	O
	K3762	KIT IN PUT SHAFT (PTO) [ABP N25 K3762]	1	446.838 \$		0.00 \$	446.84 \$	O
	JET564861	PAPIER SABLE 2" X 150'/GRAIN80	1	1.250 \$		0.00 \$	1.25 \$	O
	23-13482-001	TIE STRAP - WITH FIR TREE MOUNT	17	2.300 \$		0.00 \$	39.10 \$	O
	SP 308925 25	CLUTCH-EASY.PEDAL AVANTAGE 15.5 2050LBS	1	1531.250		0.00 \$	1531.25 \$	O
	DDE 000000001	SEAL RING	4	4.413 \$		0.00 \$	17.65 \$	O
	DDE A02699781	O-RING	1	14.125 \$		0.00 \$	14.13 \$	O
	DDE A47220305	SEAL	1	17.913 \$		0.00 \$	17.91 \$	O
	DDE A47218810	SEAL OIL COOLER	2	24.813 \$		0.00 \$	49.63 \$	O
	DDE A47299705	SEAL	2	16.488 \$		0.00 \$	32.98 \$	O
	DDE N00000000	SEAL RING	1	1.413 \$		0.00 \$	1.41 \$	O
	DDE N00000000	SEAL RING	1	10.263 \$		0.00 \$	10.26 \$	O
	DDE A47218815	SEAL	1	51.575 \$		0.00 \$	51.58 \$	O
	DDE A47209806	GASKET	1	18.625 \$		0.00 \$	18.63 \$	O
	DDE A47214218	SEAL	1	147.850 \$		0.00 \$	147.85 \$	O
	DDE A47214219	SEAL	1	148.013 \$		0.00 \$	148.01 \$	O
	DDE A47220308	SEAL	1	41.075 \$		0.00 \$	41.08 \$	O
	DDE A47220309	SEAL	1	31.363 \$		0.00 \$	31.36 \$	O
	DDE A47201807	SEAL	1	12.388 \$		0.00 \$	12.39 \$	O
	DDE A47299720	O RING	1	22.800 \$		0.00 \$	22.80 \$	O
	DDE A47309602	GASKET TURBO DD13/15	1	63.513 \$		0.00 \$	63.51 \$	O
	DDE A01799789	O-RING	1	31.988 \$		0.00 \$	31.99 \$	O
	PEX 59903	SILICONE ULTRA GRAY 80ML	1	14.625 \$		0.00 \$	14.63 \$	O

Signature _____

Date _____

N° taxe fédérale 851908202-RT0001
N° taxe provinciale 1216735753-TQ0001

Mécanique JSM

Page 4



Mécanique JSM

2650 Rang Saint-Jacques
Saint-Jacques (QC)
J0K 2R0

Service: (514)-444-8013
mecaniquejsm@gmail.com

FACTURE

DATE	N° DE FACTURE
2023-05-10	J1991

FACTURÉ À 434

TRANSPORT DBL INC.
43 RUE LANDRY,
SAINT-ALEXIS-DE-MONTCALM QUÉBEC J0K 1T0
A/S : Chalifoux, Roshan
finance.transportdbl@gmail.com
Tél. : (450) 898-4633 Fax :
N° tx féd.: N° tx prov.:

LIVRÉ À

TRANSPORT DBL INC.
43 RUE LANDRY,
SAINT-ALEXIS-DE-MONTCALM QUÉBEC J0K 1T0
A/S : Chalifoux, Roshan
finance.transportdbl@gmail.com
Tél. : (450) 898-4633 Fax :

N° Unité	Marque / Modèle	Plaque / Année	Odo km	N° bon de travail
FPGC9989	WESTERN STAR / 4900SB	L615401 / 2015	646854	1598
N° Unité client	NIV	N°Commande	Odo Hrs	Date des travaux
223	5KJJALD10FPGC9989		12610	2023-05-10

	Numéro	Description	Qté	Pièce	Temps	Esc.	Total	F
	KLE313	BRAKE CLEANER	3	4.950 \$		0.00 \$	14.85 \$	O
	ENV1	FRAIS ENVIRONNEMENT	3	0.350 \$		0.00 \$	1.05 \$	O
	A4720940060	ORING	4	8.225 \$		0.00 \$	32.90 \$	O
	A4720940160	ORING	4	9.438 \$		0.00 \$	37.75 \$	O
	A4722030180	SEAL	1	7.625 \$		0.00 \$	7.63 \$	O
	DDE A47209800	SEAL	6	11.488 \$		0.00 \$	68.93 \$	O
		MATHIEU LAFRENIÈRE (1006), 2023-05-25						
		Commentaire / Demande						
		CHANGER INPUT SHAFT ET FOURCHETTE MAIS PAS LES BUSHING ET LES SHAFT CART ILS						
		ETAIS PARFAIT						
	DDE A47214208	SEAL	1	5.638 \$		0.00 \$	5.64 \$	O
	DDE A47220001	CONN PIPE	1	20.763 \$		0.00 \$	20.76 \$	O
	DDE A47214006	CONN PIPE	1	113.625 \$		0.00 \$	113.63 \$	O
	DDE A54118700	GASKET	1	12.600 \$		0.00 \$	12.60 \$	O
	DDE A00899737	TIE STRAP HDEP EPA07/EPA10/EURO 5/GHG17	2	0.888 \$		0.00 \$	1.78 \$	O
	DDE N00000000	SEAL RING	6	1.263 \$		0.00 \$	7.58 \$	O
	TORCHE	TORCHE	1	14.950 \$		0.00 \$	14.95 \$	O
	DDE A00199597	CLAMP KIT	1	65.475 \$		0.00 \$	65.48 \$	O
	R23539586	DD16 3/4 BLOC	1	47000.00		0.00 \$	47000.00 \$	O
	B8G3/4X5	BOLT 3/4"-10 X 5" NC GR.8	2	6.413 \$		0.00 \$	12.83 \$	O
	FW3/4	FLAT WASHER 3/4" GR.8	4	0.294 \$		0.00 \$	1.18 \$	O
	373.034	NYLON LOCKNUT 3/4" NC GR.8	2	0.725 \$		0.00 \$	1.45 \$	O
	LOR J 21246 13	ISOLATEUR DE MOTEUR AV	1	471.825 \$		0.00 \$	471.83 \$	O
	177.11624	CONNECT POUSSOIR UNION TUBE-TUBE 1/4	1	4.621 \$		0.00 \$	4.62 \$	O
		Main-d'oeuvre	100		95.00 \$	0.00 \$	9500.00 \$	O

Signature _____

Date _____

N° taxe fédérale 851908202-RT0001
N° taxe provinciale 1216735753-TQ0001

Mécanique JSM

Page 5

