



N° d'imprimé : K009582539

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

U14-1 CTO

NATURE DU CONTRÔLE : Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE : 24/02/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL : 26037511

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE : Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ : 23/02/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE : Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE : N° DAGRÈMENT : S082K077

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 380 Impasse Umberti

82710 BRESSOLS

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR : N° DAGRÈMENT : 08227005

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays : CS-831-YX (F)

Date de 1ère mise en circulation : 17/05/2019

Date : 18/03/2008

Marque : DAF

Genre : CAM

Carrosserie : BEN AMO

(1) N° dans la série du type (VIN) : XLRAE85MC0E801910

(5) Catégorie internationale : N3

Type/CNIT : AE85H

Énergie : GO

Document(s) présent(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ : 172996

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (3.00 m^{-1}) :

C1: <math>< 0.10\text{ m}^{-1}</math> C2: <math>< 0.10\text{ m}^{-1}</math>

Frein de service :

Efficacité globale (>math>\geq 45\%</math>) : global: 54%

Efficacité par essieu : E1: 68% E2: 44%

Déséquilibre (<math>< 20\%</math>) : E1: 9% E2: 3%

Frein de stationnement : Efficacité (>math>\geq 18\%</math>) : 21%

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G: -0.5% D: -0.8% h: <math>< 0.8\text{ m}</math>

Feux de brouillard avant (-1% à -3.5%) : G: 2.0% D: -4.0%

DÉFAILLANCES MINIMES :

0.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Droite Gauche)

4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIPTRÉS, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Dispositif défectueux ou endommagé (Intérieur Arrière Gauche)

6.2.9.c.1. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : Équipement hydraulique non étanche (Latéral Milieu Intérieur Droite)