

N° d'imprimé : K009444742

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Favorable (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 25/06/2026 NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contrôle technique périodique IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGRÉMENT : S001K106 (9) RAISON SOCIALE: AUTO BILAN FRANCE (3) COORDONNÉES: 697 Rue Leclanché **01440 VIRIAT** (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÉMENT : 062K7023 SIGNATURE: IDENTIFICATION DU VÉHICULE (2) Immatriculation et Date Date de 1ère mise en pays d'immatriculation circulation BH-968-QK (F) 07/04/2017 18/07/2008 Marque Genre Carrosserie RENAULT CAM BENNE (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale VF634FPA000004158 N<sub>3</sub> Type/CNIT Énergie MO GO Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

450924

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

ÉTAT DE CHARGE : En charge

Véhicule à moteur de transport de marchandises

CATÉGORIE DU VÉHICULE :

(3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL 26/06/2025 25053226

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

## **DÉFAILLANCES MINEURES:**

0.2.1.c.1.	NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des
	imprécisions matérielles

0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme

2.1.1.e.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité

2.1.3.g.1. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré (Essieu 1 Arrière Droite Gauche, Essieu 2 Gauche)

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (Essieu 3 Essieu 4 Supérieur)

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Avant Droite)

7.1.2.b.1. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée (Gauche)

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

## Opacité des fumées (≤1.50 m<sup>-1</sup>):

C1: <0.10 m- 1 C2: <0.10 m- 1

#### Frein de service :

Efficacité globale (≥ 45%) : global: 67%

Efficacité par essieu : E1: 66% E2: 67% E3: 64% E4: 70% Déséquilibre (< 20%) : E1: 12% E2: 8% E3: 13% E4: 19%

Frein de stationnement : Efficacité (≥ 18%) : 59%

### Frein de secours :

Efficacité globale (≥ 23%) : global: 59%

Efficacité par essieu : E2: 84% E3: 65% E4: 75% Déséquilibre (< 30%) : E2: 9% E3: 21% E4: 19%

Feux de croisement (-1% à -3%) : G: -2.7% D: -2.5% h: de 1 m à 1,2 m