EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N°d'imprimé : ZB03590208

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE
15/06/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL
26003165

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
14/06/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S083Z114

(9) RAISON SOCIALE : CTPL LA FARLEDE

(3) COORDONNÉES : 330 RUE DU DOCTEUR CALMETTE
BP 194
83089 TOULON CEDEX 9

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 083Z7007

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CR-323-CZ (F)	25/02/2013	08/02/2005

Marque	Genre	Carrosserie
MERCEDES BENZ	CAM	PLATEAU

(1) N° dans la série du type (VIN) : WDB9525031K976480

(5) Catégorie internationale : N3

Type/CNIT : ABSENT

Énergie : GO

Document(s) présenté(s) :
Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
838645

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En Charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises

'MATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :

'FORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

'S-VERBAL N° : DATE :

RÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES :

0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme
4.2.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Dysfonctionnement d'une source lumineuse (Avant Gauche Latéral)
4.4.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEUR DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Mauvaise fixation (Avant Droite Latéral)
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (Avant Gauche)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤ à 1.30 m^{-1}) :
C1 : <0.10 m^{-1} C2 : <0.10 m^{-1}
Frein de service :
Efficacité globale (≥ à 45%) : 61%
Efficacité par essieu : E1 : 61%E2 : 60%
Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 6%E2 : 8%
Frein de stationnement Efficacité (≥ à 18) : 22%
Frein de secours Indépendance des circuits
Feu de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -1.0%D : -1.1%h < 0.8 m