FAUN ENVIRONNEMENT
Notre idéal, collecter les déchets sans nuisance

FICHE CONTRÔLE BOM

Date : 23/02/2026

VGP

D.SAV.014

HISTORIQUE VISITE

	TR1	TR2	TR3	TR4
	19/05/2025	01/09/2025	26/11/2025	23/02/2026
Cycles	473025	484874	495978	507005
Kilométrage	252986	269635	276403	283509

CLIENT		IMMATRICULATION	
C06275		DQ-164-SK	Cycles / Kilométrage
	mail:		

CONTRAT	Équipement :	VR5-TR2L	N°PARC	N°SERIE	Type de Prestation / Contrat d'Entretien
				80146.2	VGP à la demande

	Vérification suivant arrêté du 05 Mars 1993		Code	Anomalies	
Sécurité	1	Etat physique Matériel	999	renfort dessous de caisson fissuré: à ressouder (23/05/24)	
	2	Eléments fonctionnels de sécurité	999	jeu dans verrouillage de porte	
	3.1	Réglages et jeux	999	Bom sale, nombreux contrôle impossible	
	3.2	Etat des indicateurs	999	boulons faux châssis desserrés avant droit	
			999	2 sandows à changer	fait le 23/02/2026
ExpertiFaun		Expertise Technique	999	compaction à rénover rapidement risque de casse de la pelle / chariot	
	4	Vérification entretien courant	999	manque butée basse gauche sur chaise	fait le 23/02/2026
	5	Vérification usure pièces	999	support complet marche pied gauche à changer	devis envoyé au client
	6	Vérification Fonctionnement	999		
			999	0	

PréventiFaun — Entretien Préventif

	TR1	TR2	TR3	TR4
Echange filtre hydraulique		06/23	sept-24	
Echange Reniflard			sept-24	
Echange joint porte	01/23		août-24	
Echange patin fouloir	01/23		août-24	
Filtration				

Code	Anomalies	
999	0	
999	0	
999	0	
999	0	
999	0	
999	0	

L'absence d'observation signifie que , lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées au contrôle suivant l'arrêté du 05 Mars 1993

Préconisation des Travaux à réaliser suite Expertise technique

Échéance	<3 mois	< 6 mois
Patin Basculeur		
Doublure Trémie		
Doublure racleur		
Doublure plancher + nez		
Rénovation compaction		
Rénovation rails		
Rénovation basculeurs		

RESULTAT DU CONTRÔLE

MAC	Mise à l'arrêt conseillé pour point de sécurité	X
BEC	Bon Etat de conservation	
IPN	Intervention à programmer pour usure ou défaillance mineure	

Accompagnement Client: NON Monsieur :
Observations du client :
Présence de bacs lestés pour réalisations de essais: NON
Présence du registre de sécurité : NON **Signature du registre :** NON
Technicien : JOURDAN

Prochain Contrôle avant 23/05/2026