H14-3

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 635521207

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	19/09/2025	25035268

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

18/11/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S0845123

(9) RAISON SOCIALE : **SARL ACCUEIL AUTOSUR ROUGIER PHILIPPE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0490169437
100 RUE JACQUES DEMY
84140 MONTFAVET

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 084S1072
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AZ-430-HQ (F)	10/04/2022	09/10/2008

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MASCOTT

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF656ANA000000193	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
ABSENT	GO

Document(s) présenté(s)
Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

204521

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Suite du procès-verbal

Défaillance(s) mineure(s)

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu, AVG,AVD.
6.1.1.a.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse, AR.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, G,AVG,D.
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, AVG.
6.2.5.a.1. SIEGE CONDUCTEUR : Siège défectueux
6.2.6.a.1. AUTRES SIEGES : Sieges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires), AVD.
6.2.9.c.1. AUTRES EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS : Équipement hydraulique non étanche, AR.
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration, G,D,AR,ARG,ARD.
7.7.1.a.1. AVERTISSEUR SONORE : Ne fonctionne pas correctement
8.2.22.c.1. OPACITE : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0340

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

08/02/2019 : 143419km / 01/03/2019 : 144115km / 07/02/2020 : 156449km / 11/02/2021 : 167125km / 16/03/2022 : 177118km / 11/05/2022 : 177705km / 13/04/2023 : 191477km / 15/03/2024 : 196146km / 10/04/2025 : 204124km /

Attention, ce procès-verbal contient 2 pages

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-4.6m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	0%		2%	
Forces verticales :	1514daN		1376daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	544daN	542daN	427daN	476daN
Déséquilibre (<20%):	1%		11%	
Forces de freinage (efficacite) :	544daN	542daN	427daN	476daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	68%			

Emissions à l'échappement :
Opacité des fumées (0.96m-1): C5: 1.47m-1 C6: 1.48m-1 C7: 1.44m-1 Moyenne: 1.47m-1

Feux de croisement (-3% à -0,5%)	-4.0%	-2.7%