6 injecteurs neufs
Fait à 19146 heures
CAT345BL 2003 #123

TOROMONT CAT

Visitez notre site web à www.toromontcat.com
100 Rue de Rotterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC, 418-878-3000

EXPÉDIÉ À:

NUMÉRO DE FACTURE	DATE DE FACTURATION
WOQQ0484533	11-05-24

NO. RÉFÉRENCE	F/T DATE OUVERT	NO. D'UNITÉ	NO. COMPTE	NO. COMMANDE	PAGE
QB45756	28-02-24	123	Q106197	123	1 de 2

MARQUE	MODÈLE	NO. SÉRIE	KM/HRS	TPS / TVH: 892135443 RT0001
AA	345BLII	0AGS01467	19146.0	TVQ:1021938901 TQ0002

SEGMENT: TV

DEPLACEMENT DE/A MACHINE

TRAVEL ZONE # 1 - ZONE DE DEPLACEMENT # 1
DÉPLACEMNT STE-LUCE
DATE : 5 MARS 2024

QTE	NO ITEM	DESCRIPTION	L/P	PRIX	PRIX EXT.	PRIX TOT.
		PRIX FERME DIVER				166.00 *
		SEGMENT TV TOTAL				166.00 T

SEGMENT: 01

RECH.DE CAUSE DES PANNES SYSTEME HYDRAULIQUE

PLAINTE QUE LE MOTEUR BAISSE BEAUCOUP EN
REVOLUTION QUAND ON SE SERT DE L'HYDRAULIQUE.
CAUSE :
MANQUE 3 CYLINDRES LE 3, LE 4 ET LE 6.
CORRECTION :
VERIFIER PRV, OK.
FAIRE CUT-OUT DES CYLINDRES ET CONSTATER LES
INJECTEURS QUI MANQUENT.
COMMANDER PIECES.
DÉPOSE DES 6 INJECTEURS.
NETTOYER.
INSTALLER 6 INJECTEURS OR.
AJUSTER VALVES ET INJECTEURS.
REMETTRE VALVE COVERS.
MISE EN MARCHE ET TEST, OK.

QTE	NO ITEM	DESCRIPTION	L/P	PRIX	PRIX EXT.	PRIX TOT.
3	5P-5678	JOINT M	S 000	32.63	97.89	
6	152-3001	BOLT-HEX HED	S 000	1.84	11.04	
6	20R-0056	INJECTEUR GR-POS	000	1276.80	7660.80	
6		FRAIS NOYAU	S 000	408.88	2453.28	
6-		PLEIN CREDIT	N 000	408.88	2453.28-	
		PIÈCES TOTALES		SEG. 01		7769.73 *
		TOTAL M.O.		SEG. 01		1805.66 *

PQPXER01-W:OJN1011AS-829474-000001-20240511011450-XUPN02CDIS
*INVSRV-20240502-1

TOROMONT CAT

Visitez notre site web à www.toromontcat.com
100 Rue de Rotterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC, 418-878-3000

NO. COMPTE	NUMÉRO DE FACTURE	DATE DE FACTURATION	PAGE
Q106197	WOQQ0484533	11-05-24	2 de 2

3.00	TRANSPORT PIECES	6.33	18.99	
	TOTAL FRAIS DIVERS			18.99 *
	SEGMENT 01 TOTAL			9594.38 T

TOTAL AVANT TAXES:	9760.38
TPS 5%	488.02 T
TVQ 9.975%	973.60 T
FACTURE TOTALE CAD	11222.00

****

VOUS POURRIEZ ÊTRE CHOISI POUR PARTICIPER À UN SONDAGE TÉLÉPHONIQUE. SI VOUS NOUS ÉVALUEZ À MOINS DE 9 OU 10, NOUS CONSIDÉRONS NE PAS VOUS AVOIR FOURNI L'EXPÉRIENCE QUE VOUS MÉRITEZ. VEUILLEZ SVP CONTACTER NOTRE ÉQUIPE D'EXPÉRIENCE CLIENT À CUSTOMEREXPERIENCE@TOROMONT.COM POUR TOUTE PRÉOCCUPATION OU RECOMMANDATION. MERCI.

RESPONSABLE CRÉDIT : (418) 878-3000 MPLABRECQUE@TOROMONT.COM
RESPONSABLE SERVICE : (418) 878-3000 SERVICE APRES-VENTE

* DER. PAGE *

PQPXER01-WOJN1011AS-829474-000001-20240511011450-XUPN02CDIS
*INVSRV-20240502-1

Le paiement est exigé à la livraison. Veuillez ne pas tenir compte si la facture est déjà payée. *Merci de votre confiance*

FACTURE ORIGINALE

SVP ENVOYER LE PAIEMENT À:

Toromont Cat
Une Division De Toromont Industries Ltd.
C.P. 1200
Pointe-Claire QC H9R 4R6

Paiement par service bancaire internet accepté dans la plupart des institutions financières; TEDF disponible appelez votre contact crédit.
Facture due 30 jours de la date de facturation. Des frais de retard de 1.5% par mois(18% par année) seront chargés sur tous les montants en souffrance.