Rebuilt pompe hydraulique
Fait à 26109 heures
CAT 950F 1993

FACTURE DE SERVICE

Toromont Cat
100 Rue de Rotterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC, G3A 1T2
418-878-3000
toromontcat.com

SVP, envoyer le paiement à:
Toromont Cat
Une division de Toromont Industries Ltd,
C.P. 1200
Pointe-Claire, QC, H9R 4R6

VENDU À:

EXPÉDIÉ À:

NO. FACTURE	DATE FACTURATION
WOQQ0495472	2024-11-19

NO. FICHE DE TRAVAIL	DATE OUVERTURE	NO. UNITÉ	NO. CLIENT	BON DE COMMANDE	PAGE
QB49763	2024-07-03	231	Q110731	231	1 de 2

MARQUE	MODÈLE	NO. SÉRIE	HEURES / KM	TPS / TVH:	892135443 RT0001
AA	950F	05SK00480	26109.0	TVQ:	1021938901 TQ0002

SEGMENT: TV

QTE	NO ITEM	DESCRIPTION	L/P	PRIX	PRIX EXT.	PRIX TOT.
		PRIX FERME DIVER				332.00 *
		SEGMENT TV TOTAL				332.00 T

SEGMENT: 01

RECH.DE CAUSE DES PANNES SYSTEME HYDRAULIQUE

MANQUE DE FORCE BOOM UP
POMPE A VANE PU PERFORMANTE
SORTIR LES PIECES ET AVISÉ LE CLIENT DES COUP ET TEMPS
ALEX A DONNÉ L'ACCORD DONC COMMENDÉ PIECES ET RAMMACER OUTILS
RICHARD:DÉPOSE DE LA POMPE HYDRAULIQUE.
OUVRIR LA POMPE ET REMPLACER LES 2 CARTRIDGES.
REMPLACER LES SEALS SUR LE SHAFT.
RÉASSEMBLER POMPE ET INSTALLER.
REMPLACER HUILE HYDRAULIQUE .
MISE EN MARCHE ET VERIFIER FONCTIONNEMENT.
TOUT SEMBLE CORRECT.
PAS DE FUITES.

QTE	NO ITEM	DESCRIPTION	L/P	PRIX	PRIX EXT.	PRIX TOT.
1	0R-1492	CARTOUCHE REMF	N 000	1226.72	1226.72	
1		FRAIS NOYAU	N 000	889.06	889.06	
1-		PLEIN CREDIT	N 000	889.06	889.06-	
1	0R-8182	CARTOUCHE GP	N 000	1601.39	1601.39	
1		FRAIS NOYAU	N 000	1160.58	1160.58	
1-		PLEIN CREDIT	N 000	1160.58	1160.58-	
1	1U-2816	RESSORT.	N 000	8.04	8.04	
1	2J-8168	SPACER/40X50X3	N 000	3.28	3.28	
1	2J-8172	RONDELLE	N 000	1.33	1.33	
1	3G-8991	RESSORT.	N 000	32.13	32.13	
1	3G-9194	JOINT TYPE LÈVRS	000	41.12	41.12	
4	4J-0522	JOINT D'ÉTANCHÉS	000	4.77	19.08	

COPIE ORIGINALE

*INVSRV-20240502-1 PQPXER01-WOJN1011A$-954717-000002-20241119012513-XUPN02CDIS

FACTURE DE SERVICE

Toromont Cat
100 Rue de Rotterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC, G3A 1T2
418-878-3000
toromontcat.com

SVP, envoyer le paiement à:
Toromont Cat
Une division de Toromont Industries Ltd.
C.P. 1200
Pointe-Claire, QC, H9R 4R6

NO. CLIENT	NUMÉRO DE FACTURE	DATE DE FACTURATION	PAGE
Q110731	WOQQ0495472	2024-11-19	2 de 2

2	5P-0598	BRIDE DE SERRAGS	000	11.85	23.70		
1	6E-6638	NS.SOUPAPES	N 000	336.20	336.20		
13	7X-7893	TUBE FLEX. CM	S 000	3.80	49.40		
1	8C-5172	JOINT,	S 000	10.21	10.21		
1	9J-7814	JOINT,	S 000	59.81	59.81		
3	009-2062	SEAL/45X62X16	S 000	24.87	74.61		
		PIÈCES TOTALES	SEG. 01			3487.02	*
		TOTAL M.O.	SEG. 01			3345.78	*
7.00		TRANSPORT PIECES		6.33	83.79		
		TOTAL FRAIS DIVERS				83.79	*
		SEGMENT 01 TOTAL				6916.59	T

TOTAL AVANT TAXES:	7248.59	
TPS 5%	362.43	T
TVQ 9.975%	723.05	T
FACTURE TOTALE CAD	8334.07	

****

VOUS POURRIEZ ÊTRE CHOISI POUR PARTICIPER À UN SONDAGE TÉLÉPHONIQUE. SI VOUS NOUS ÉVALUEZ À MOINS DE 9 OU 10, NOUS CONSIDÉRONS NE PAS VOUS AVOIR FOURNI L'EXPÉRIENCE QUE VOUS MÉRITEZ. VEUILLEZ SVP CONTACTER NOTRE ÉQUIPE D'EXPÉRIENCE CLIENT À CUSTOMEREXPERIENCE@TOROMONT.COM POUR TOUTE PRÉOCCUPATION OU RECOMMANDATION. MERCI.

RESPONSABLE CRÉDIT : (418) 878-3000 MPLABRECQUE@TOROMONT.COM
RESPONSABLE SERVICE : (418) 878-3000 SERVICE APRES-VENTE

* DERNIÈRE PAGE *

Le paiement est exigé à la livraison. Veuillez ne pas tenir compte si la facture est déjà payée.

$8,334.07 CAD

Paiement par service bancaire internet accepté dans la plupart des institutions financières; TEDF disponible appelez votre contact crédit.
Facture due 30 jours de la date de facturation. Des frais de retard de 1.5% par mois(18% par année) seront chargés sur tous les montants en souffrance.

COPIE ORIGINALE

*INVSRV-20240502-1 PQPXER01-WOJN1011A$-054717-000002-20241119012513 XUPN02CDIS