AUTOVISION PL
CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

K 08-10

N° d'imprimé : J005502005

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	08/07/2025	25093505

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

07/07/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S019J040**

(9) RAISON SOCIALE :
AUTOVISION PL

(3) COORDONNÉES :
Z.I. DE CANNA-OUEST
8 RUE JULES BOUCHET
19100 BRIVE LA GAILLARDE
05.55.86.11.58

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 019J7015

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AZ-715-QE (F)	28/01/2020	13/01/2009

Marque	Genre	Carrosserie
SCANIA	CAM	PLATEAU

(1) N° dans la série du type (VIN) : VLUP6X20009126972

(5) Catégorie internationale : N3

Type/CNIT : ABSENT

Energie : GO

Document(s) présenté(s) : Photocopie du certificat d'immatriculation visée par une société de location de véhicules

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

564741

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : En charge

CATEGORIE DU VEHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

0.6.1.a.1. NOTICE DESCRIPTIVE OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : Absent ou non-conforme
0.6.2.a.1. CERTIFICAT DE CARROSSAGE : Absent ou non conforme
0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme
4.8.2.a.1. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Dispositif, position ou intensité non conforme aux exigences (Arrière Droite, Gauche)
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Arrière)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Avant Droite Latéral Inférieur, Avant Gauche Latéral Inférieur)
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (Gauche)
6.2.9.c.1. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : Équipement hydraulique non étanche (Milieu)
7.2.1.b.1. EXTINCTEUR : Non conforme aux exigences (Intérieur, Extérieur)
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P2BAC

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (<=1.50m-1) :
C1:0.10m-1 C2:0.10m-1

Frein de service :
Efficacité globale (>= à 45%) : 63%
Efficacité par essieu : E1 : 65% E2 : 60% E3 : 64%
Déséquilibre (<20%) E1 : 1% E2 : 14% E3 : 6%
Frein de stationnement : Efficacité (>= à 18%) : 41%
Frein de secours :
Efficacité globale (>= à 23%) : 41%
Frein de secours : indépendance des circuits
Efficacité par essieu : E2 : 67% E3 : 76%
Déséquilibre (<30%) E2 : 13% E3 : 9%

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G:-2.2% D:-1.4% h<0,8m