EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

P05-2 a

AUTOVISION PL
CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS

N° d'imprimé : J005148558

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	23/01/2024	24025181

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

22/01/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S019J039**
(9) RAISON SOCIALE :
AUTOVISION PL
(3) COORDONNÉES :
Z.A.C. DE L'EMPEREUR

19200 USSEL
05.55.72.11.79

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 019J7005
NOM ET PRENOM : Abdelkader GUERQUAF
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AW-135-TF (F)	21/02/2019	13/07/2010

Marque	Genre	Carrosserie
M.A.N.	TRR	PR SREM

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
WMA22SZZ49M544767	N3G

Type/CNIT	Energie
NST22SM1DR	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

264287

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : En charge
CATEGORIE DU VEHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises
IMMATRICULATION DU VEHICULE ASSOCIE :DA-717-BT

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles
0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme
4.5.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (Avant Droite, Avant Gauche)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Droite Gauche)
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (Avant Gauche)
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P1071

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤0.60m-1) :
C1:0.10m-1 C2:0.10m-1

Frein de service :
Efficacité globale (≥ à 45%) : 49%
Efficacité par essieu : E1 : 61% E2 : 41%
Déséquilibre (<20%) E1 : 1% E2 : 14%
Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18%) : 41%
Frein de secours :
Efficacité globale (≥ à 23%) : 41%
Efficacité par essieu : E1 : 42% E2 : 39%
Déséquilibre (<30%) E1 : 1% E2 : 18%

Feux de croisement (-0.5% à -3.0%) : G:-1.6% D:-1.4% 0,8≤h≤1,0m
Feux de brouillard avant (-1.0% à -3.5%) : G:-0.2% D:+0.6%