S13-4

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 641592498

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	15/09/2026	26061019

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

14/11/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S082S005

(9) RAISON SOCIALE : **AUTO CONTROLE 82**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0563021895
1480 AVENUE DE L'EUROPE
82000 MONTAUBAN

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 082F1072
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EM-370-MX (F)	17/05/2017	17/05/2017

Marque	Désignation commerciale
IVECO	35C12

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
ZCFC235840D581091	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
IS35CI2AAID11A1ANG5EA2EJ66A	GO

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

148186

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD,AVG.
4.2.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIERE ET LATERAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse, AVD.
5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu, ARG,AR,ARD.
5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive, AVG.
6.2.2.c.2. FIXATION DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Fixation mauvaise ou manquante de la carrosserie sur le châssis ou sur les traverses, D.
8.2.22.e.2. OPACITE : Contrôle impossible des émissions à l'échappement
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route, AV.

Défaillance(s) mineure(s)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVG,AVD.
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu, AVG.
5.3.4.b.1. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière détérioré, AVG,AVD.
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés, ARD.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

04/05/2021 : 75744km / 04/05/2023 : 117531km / 06/05/2025 : 133658km /

Afin de faciliter les campagnes de rappel graves, vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet https://www.utac-otc.com, rubrique « infos pratiques ».

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	+0.3m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	11%		21%	
Forces verticales :	1379daN		1415daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	495daN	590daN	494daN	557daN
Déséquilibre (<20%):	17%		12%	
Forces de freinage (efficacité) :	495daN	590daN	494daN	557daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	76%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 23%				
Feux de croisement (-3% à -0,5%)	+1.8%	+0.3%		