EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 638880856

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	17/09/2026	26038475

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

16/11/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S084S123

(9) RAISON SOCIALE : **SARL ACCUEIL AUTOSUR ROUGIER PHILIPPE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0490169437
100 RUE JACQUES DEMY
84140 MONTFAVET

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 084S1072
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EY-802-FE (F)	15/06/2018	15/06/2018

Marque	Désignation commerciale
IVECO	35C JPM

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
ZCFCD35A805220163	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
N10VECCTT06B725	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par une société de location de véhicules

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

133089

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Suite du proces-verbal

Défaillance(s) mineure(s)

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou a l'essieu, ARG,ARD.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, AVD,C,AVG,AV,G.
6.2.5.a.1. SIEGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

16/06/2022 : 82476km / 19/06/2023 : 98851km / 10/06/2024 : 113000km / 24/07/2026 : 132552km /

Attention, ce procès-verbal contient 2 pages

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-4.5m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	3%		1%	
Forces verticales :	1420daN		1187daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	537daN	571daN	381daN	396daN
Déséquilibre (<20%):	6%		4%	
Forces de freinage (efficacité) :	537daN	571daN	381daN	396daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	72%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 23%

Emissions à l'échappement :

Opacité des fumées (0.10m-1): C3: 0.26m-1 C4: 0.30m-1 C5: 0.27m-1 Moyenne: 0.28m-1

Feux de croisement (-3% à -1%) -4.0% -1.7%

AUTOSUR