AUTOVISION PL
CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

W08-3

N° d'imprimé : J005575475

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	23/12/2025	25095450

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

22/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S019J040**
(9) RAISON SOCIALE :
AUTOVISION PL
(3) COORDONNÉES :
Z.I. DE CANNA-OUEST
8 RUE JULES BOUCHET
19100 BRIVE LA GAILLARDE
05.55.86.11.58

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 019J7019
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DQ-531-CJ (F)	03/06/2020	25/03/2015

Marque	Genre	Carrosserie
IVECO	CAM	BENNE

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
WJME3TUS70C307995	N3G

Type/CNIT	Energie
MTGB3XIC1621EAEBXE12ID06DN	GO

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

315131

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

4.2.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Dysfonctionnement d'une source lumineuse (Droite Latéral)
4.8.2.a.1. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Dispositif, position ou intensité non conforme aux exigences (Arrière)
6.1.3.c.1. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Conduites abrasées (Droite Latéral)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Avant, Avant Droite Latéral Intérieur, Arrière Gauche Latéral Inférieur)
7.2.1.b.1. EXTINCTEUR : Non conforme aux exigences (Droite Latéral)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : En charge
CATEGORIE DU VEHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (<=0.34m-1) :
C1:0.10m-1 C2:0.10m-1

Frein de service :
Efficacité globale (>= à 50%) : 71%
Efficacité par essieu : E1 : 77% E2 : 68% E3 : 71%
Déséquilibre (<20%) E1 : 2% E2 : 7% E3 : 10%

Frein de secours :
Efficacité globale (>= à 25%) : 51%
Efficacité par essieu : E2 : 65% E3 : 76%
Déséquilibre (<30%) E2 : 14% E3 : 1%

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G:-2.0% D:-1.7% h<0,8m

CT RG PL 005 511 001 - 04/25 ☆