EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N°d'imprimé : ZB03105909

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	25/02/2025	25000829

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
24/03/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÉMENT : S042Z144
(9) RAISON SOCIALE : ABS POIDS LOURDS
(3) COORDONNÉES : 171 AVENUE DU STADE
42170 ST JUST ST RAMBERT

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÉMENT : 042Z7013
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AA-704-DT (F)	10/05/2019	24/04/2009

Marque	Genre	Carrosserie
MERCEDES BENZ	CAM	BEN AMO

(1) N° dans la série du type (VIN): WDB9323151L416096
(5) Catégorie internationale: N3G
Type/CNIT: G41-51K4N-45M
Énergie: GO
Document(s) présenté(s): Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
271802

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MAJEURES :
2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations (Essieu 2 Gauche Inférieur Supérieur)
5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu (Essieu 4 Arrière Droite)

DÉFAILLANCES MINEURES :
0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme
2.1.1.e.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité
3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (Droite Gauche)
4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Dispositif défectueux ou endommagé (Arrière)
8.2.22.a.1. OPACITÉ : Mesures d'opacité légèrement instables
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1950 P1951 P1953 P1956

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
ÉTAT DE CHARGE : En Charge
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES
Opacité des fumées (≤ à 0.70 m^{-1}) :
C5 : <0.10 m^{-1} C6 : <0.10 m^{-1} C7 : <0.10 m^{-1} Moyenne : <0.10 m^{-1}
Frein de service :
Efficacité globale (≥ à 45%) : 75%
Efficacité par essieu : E1 : 75% E2 : 76% E3 : 76% E4 : 74%
Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 8% E2 : 4% E3 : 14% E4 : 5%
Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18) : 42%
Frein de secours :
Efficacité globale (≥ à 23%) : 42%
Efficacité par essieu : E2 : 78% E3 : 44% E4 : 47%
Déséquilibre (< à 30%) : E2 : 6% E3 : 19% E4 : 21%
Feu de croisement (-0.5% à -3%) : G : -1.4% D : -0.6% 0.8 ≤ h ≤ 1.0 m