AUTOVISION PL
CONTRÔLE TECHNIQUE POIDS LOURDS

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE LOURD

AUTOVISION PL

N° d'imprimé : **J 002530935**

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

INFORMATIONS RELATIVES AU CONTRÔLE

Nature du contrôle : Visite technique périodique
Date du contrôle : 22/10/2014
N° du procés verbal : 14006723

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° d'agrément : S026J112
Raison sociale :
AUTOVISION PL
Adresse : ROUTE NATIONALE 532

26730 HOSTUN
Tél : 04.75.48.73.76

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

Nom et Prénom : MURDINET Armand
N° d'Agrément : 038J7025
Signature :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date C.I.	Date 1er circulation
9911 WM 26 (F)	26/06/2003	04/12/1998

Genre	Marque	Type
SREM	SPITZER	S2400F

N° de série dans la série du type : VF9S24A0FW6041400
Energi. :
Kilomètrage au compteur :
Carrosserie : CIT PULV

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AU VÉHICULE

Etat de charge : EN CHARGE Catégorie : VR-TMA
Véhicule associé : CM-068-JX

PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE

Nom : CHEVAL FRERES
Adresse : 1

26300 MARCHES

RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

Résultat : A Véhicule accepté
Date du prochain contrôle : 22/10/2015
Numéro de la vignette pare-brise en cas de visite technique favorable : [redacted]

INFORMATIONS SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES RELEVÉS LORS DU CONTRÔLE

Document présenté
Certificat d'immatriculation

1.2.1.4.3.	RESERVOIR DE FREIN Défaut d'épreuve (Tous)
4.2.11.2.2.	FEU LATERAL Non fonctionnement (Droit Gauche)
5.1.19.1.2.	SPHERE,COUSSIN DE SUSPENSION Détérioration (Essieu 1 Essieu 2 Gauche)

MESURES

Efficacité du frein de service et du frein de secours :
Service : E1 : 38% E2 : 50% E3 : 43% global : 44 %
Secours : Indépendance des circuits
Déséquilibre du frein de service et du frein de secours :
Service : E1 : 11% E2 : 6% E3 : 5%

CT PL RG 002 515 001 04/14

J09.03

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO