EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : $ 641024285

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 25/11/2026 | 26039084 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

24/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S084S123

(9) RAISON SOCIALE : **SARL ACCUEIL AUTOSUR ROUGIER PHILIPPE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0490169437
100 RUE JACQUES DEMY
84140 MONTFAVET

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 084S1072
SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| EG-687-DG (F) | 20/10/2016 | 20/10/2016 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| VOSKSWAGEN | CRAFTER |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| WV1ZZZ2FZG7012957 | N1 | CTTE |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| 2FJZFD4D1350EMEB5LXD7 | GO |

Document(s) présenté(s)
Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

269495

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

AUTOSUR

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

Suite du procès-verbal

**Défaillance(s) majeure(s)**

8.2.22.c.2. OPACITE : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P220A P2209 P208B
8.2.22.e.2. OPACITE : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

**Défaillance(s) mineure(s)**

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux, AVG,AVD.
4.7.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ECLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIERE) : Source lumineuse partiellement défectueuse
4.11.1.a.1. CABLAGE ELECTRIQUE (BASSE TENSION) : Mauvaise fixation, ARG.
5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé, ARD.
5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable, ARD.
6.1.1.a.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse, AR.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, D,G.
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, AVG,G.
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés, AVG,AVD.
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration, AR,D,G.

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :**

20/10/2020 : 168509km / 21/10/2021 : 210369km / 21/10/2022 : 231156km / 24/11/2023 : 237078km / 12/05/2025 : 254570km /

Votre véhicule est concerné par la campagne de rappel Airbag conducteur, Airbag passager. Veuillez vérifier que votre véhicule a fait l'objet des réparations nécessaires auprès du garagiste/concessionnaire de la marque de votre véhicule. Si tel est le cas, ne pas tenir compte de ce commentaire.

Attention, ce procès-verbal contient 2 pages

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT | | ARRIERE | |
|---|---|---|---|---|
| | G | D | G | D |
| **Ripage** (-8 a + 8m/km): | -6.3m/Km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤30%): | 7% | | 0% | |
| **Forces verticales :** | 1344daN | | 1567daN | |
| **Frein de service :** | | | | |
| Forces de freinage : | 509daN | 524daN | 553daN | 540daN |
| Desequilibre (<20%): | 3% | | 3% | |
| Forces de freinage (efficacite) : | 509daN | 524daN | 553daN | 540daN |
| Taux d'efficacité (≥ 50%): | 73% | | | |
| **Frein de stationnement :** Taux d'efficacité (≥ 18%): | 18% | | | |
| **Feux de croisement** (-3% à -0,5%) | +0.3% | +0.6% | | |