

Référence	Désignation	Qté	Prix HT	Rem 1	Rem 2	Montant	PA/1VA	
Débit n° 3010075225 du 29/03/2023 N° de série: BVN562009200 Marque: BUGNOT THIERION, Type matériel: BVN56CH37E, Mise en service le: 12/10/2020, Désignation: BROYEUR BV N56 ESSENCE 37CV Descriptif : ENLEVEMENT BROYEUR AVEC CAMION +TREUIL SUR SITE BASSUSSARRY DIAGNOSTIC ET DEMONTAGE CULASSES ET VILEBREQUIN RELEVER D'INFORMATIONS POUR BRIGGS & STRATTON DEPOSE MOTEUR DU CHASSIS MONTAGE MOTEUR NEUF REPLACEMENT DES COURROIES REMONTAGE DE L'ENSEMBLE REPLISSAGE HUILE REGLAGE REGIME MOTEUR ET NO STRESS PAR RAPPORT AU DONNEES DU BROYEUR BUGNOT Début des travaux : 28/03/2023								
H2M	MAIN D'OEUVRE	13,00	51,00			663,00	MO 3	
Z3C	FORFAIT DEPLACEMENT	1,00	77,00			77,00	DE 3	
BER303	ECROU NYLSTOP DIA8	4,00	0,16			0,64	12 3	7193
16044721	VIS	4,00	2,22			8,88	11 3	1419
100008E	BIDON HUILE 4 T 2 LITRES	1,00	20,42			20,42	14 3	PRESBRIG
OEA144	COSSE TUBE FEMELLE	1,00	0,37			0,37	16 3	625134
OEA145	COSSE TUBE MALE	1,00	0,40			0,40	16 3	625135
OEA156	COSSE PLATE FEM ROUGE	1,00	0,67			0,67	16 3	625252
51109	Cosse Male rouge 4.8	1,00	0,16			0,16	15 3	6251
	à reporter					771,54	EUR	

H.T. 1	BASE TVA	T	Taux	TVA	1/ TTC

PAIEMENT : toutes les factures sont payables au comptant sans escompte au jour de la livraison, à notre siège social. L'acceptation de traite n'étant qu'une facilité, ne pouvant être invoquée contre nous. En cas de retard total ou partiel dans le paiement, notre créance pourra être recouvrée par voie contentieuse, les sommes payées étant majorées de 10 % au titre de clause pénale. De plus, tout paiement non effectué à l'échéance prévue entraînera de plein droit, sans qu'il soit besoin de procéder à une mise en demeure préalable, un intérêt de retard dont le taux sera égal à 3 fois le taux d'escompte de la Banque de France. En outre, il sera facturé une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros, sans préjudice du droit de réclamer une indemnité.