

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



N° d'imprimé: S 635658767

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 07/11/2025 25035652

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

06/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT: S084S123

(9) RAISON SOCIALE: SARL ACCUEIL AUTOSUR ROUGIER

PHILIPPE

(3) COORDONNÉES:

Tel.: 0490169437

100 RUE JACQUES DEMY 84140 MONTFAVET

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT: 08451186

SIGNATURE:



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

Date de 1^{ère} mise en circulation

CP-501-GJ (F)

07/03/2017

27/12/2012

RENAULT

Marque

Désignation commerciale

MASTER

(1) N° dans la série du type (VIN) VF1VB7SJ348170686

(5) Catégorie internationale N1

Genre CTTE

Type/CNIT

VB7SI3

Énergie

GO

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

4.1.1.c.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES): Mauvaise fixation du feu, AVD. 4,5,1,a,2, ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIERE): Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite, AR. 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATERALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIERE: Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact, AV.

6.2.7.a.2. COMMANDES DE CONDUITE : Une commande nécessaire a la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement

8.2.22.c.2. OPACITE : Le relevé du systeme OBD indique un dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380 P0234

Défaillance(s) mineure(s)

0.3.1.b.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR: Numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule

0.3.1.c.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR: Non-concordance avec la frappe à froid

3.2.1.a.1. ETAT DES VITRAGES: Vitrage fissuré ou décoloré, AV.

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux, AVG,AVD.

3.6.1.a.1. SYSTEME DE DESEMBUAGE : Système inopérant ou manifestement défectueux

4.4.4.a.1. FREQUENCE DE CLIGNOTEMENT : La vitesse de clignotement n'est pas conforme aux exigences

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger, ARG, ARD.

5.2.3.1.1. PNEUMATIQUES: La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable, ARG, ARD.

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS: Protection défectueuse. AVG.AVD.

6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, G,D.

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gaches détériorées, AVG.

6.2.5.a.1. SIEGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

6.2.6.a.1. AUTRES SIEGES: Sièges défectueux ou mal fixés (plèces auxiliaires), AVD. 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS: Manquants, mai fixés ou gravement rouilles, AVG, AVD, AV.

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration, AR.

Attention, il existe une suite a cette page du procès-verbal

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

232640

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT

ARRIERE

Ripage (-8 à + 8m/km).	-0.8	8m/Km		
Dissymétrie suspension (≤30%).	7%		3%	
Forces verticales:	1336daN		1464daN	
Frein de service :				The second of th
Forces de freinage :	409daN	437daN	453daN	479daN
Desequilibre (<20%)	7%			616
Forces de freinage (efficacite)	409daN	437daN	453daN	479daN
Taux d'efficacité (≥ 50%)	63%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%). 24%

Emissions à l'échappement :

Opacite des fumées (1.50m-1) C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -1.1%

-2 4%