



Division of Equipment Sales & Service Limited

SELIX EQUIPMENT INC.
221 Avenue Labrosse
Pointe-Claire, Québec, H9R 1A3
Tel: 514-552-9727 Fax: 514-552-9725
www.selix.ca

Expédié À :

DYNAMITAGE PGP
SANDVIK WARRANTY CLAIM
130 Rue Henry Wheeler Windsor QC 71359-7

Facturé À :

SANDVIK - WARRANTY CLAIM TO BE PROCESSED
ON K1G 3N2

Table with 3 columns: Succursale, Date, Heure, Page, Numéro de Compte, Numéro de Téléphone, Facture, Expéditeur, Bon de Commande, Vendeur. Includes details for Mirabel - Selix and JHA.

FACTURE DE SERVICE

Table with 5 columns: STK#/FLEET#, HRS, PIN/EIN, WARRANTY DATE, HRS. Contains data for SA53373 and DX900.

SEGMENT# 1 C SL11 N/A 10/30/24 10/30/24 11/29/24
INSTALL NEW DRILL

COMPLAINT:

- Engine stalled on its own and will not start
- Code on screen for engine starter solenoid failure.

CAUSE:

- Engine failure

CORRECTION:

- Customer contacted Wajax (dealer of Volvo engines in our region) to come and fix issues
- See report from Wajax for their findings and comments.
- A full report was made to Volvo (Jason Portilla), a case was opened with them, our claim with Volvo was rejected.

\*\*\*\*\*

Volvo Argus Case # 1-18311536631

\*\*\*\*\*

- We got authorization to place a new engine on order with Sandvik and to install it in the drill

SL11

- Reinstall new engine in drill.
- Insert adaptor in flex coupling and install bolts around bell housing.
- Install bolts on engine/gearbox bracket and torque.
- Install front engine bracket and torque.
- Reconnect starter motor and ground cable.
- Reconnect fuel line.
- Reinstall air to air pipe.
- Reinstall A/C compressor to engine and reinstall belt.
- Reinstall exhaust bracket on top of engine .

CONTINUED ON PAGE 02

Selix Equipment Inc HST/GST#:87310 5191 RT0001, Équipements Selix Inc. TVQ# 1015703128 TQ0001

Aucune marchandise ne peut être renvoyée sans autorisation écrite préalable et copie de cette facture. Les commandes spéciales de l'usine ne sont pas remboursables. Si les marchandises sont acceptées pour un retour, 20% min. Des frais seront facturés pour le traitement, etc., et ces marchandises doivent être livrées au lieu de travail de la société par le client avec les frais prépayés. Si un crédit pour le retour des marchandises ou toute correspondance concernant ce bordereau d'emballage est requis, vous devez vous reporter au numéro de facture. Les réclamations pour erreurs ou imperfections doivent être formulées par écrit dans les 5 jours suivant la réception de la marchandise.

TERMES: Net 30 jours. Des frais de service seront facturés sur les comptes en souffrance au taux de 2% par mois (24% par an).

E. & O.E.



Division of Equipment Sales & Service Limited

SELIX EQUIPMENT INC.
221 Avenue Labrosse
Pointe-Claire, Québec, H9R 1A3
Tel: 514-552-9727 Fax: 514-552-9725
www.selix.ca

Expédié À :

DYNAMITAGE PGP
SANDVIK WARRANTY CLAIM
130 Rue Henry Wheeler Windsor QC 71359-7

Facturé À :

SANDVIK - WARRANTY CLAIM TO BE PROCESSED
.
. ON K1G 3N2

Succursale
Mirabel - Selix
Date: 11/28/24, Heure: 21:17:33 (B), Page: 02
Numéro de Compte: SANDV006, Numéro de Téléphone: W00516, Facture: W00516
Expéditeur: Bon de Commande C-150323
Vendeur: JHA

FACTURE DE SERVICE

Table with 5 columns: STK#/FLEET#, HRS, PIN/EIN, WARRANTY DATE, HRS. Rows include SA53373 SANDVIK DX900 with 4654 and 1903 hours.

- Install coolant manifold in front of engine and reconnect hoses to manifold.
- Install espar heater bracket and install burner on bracket.
- Reconnect exhaust and coolant hose on burner.
- Reconnect cable on burner and fuel metering pump.
- Reinstall protector guard on front of engine.
- Reinstall the second air to air pipe.
- Install exhaust pipes from muffler to turbo with new flex pipe and clamps.
- Install new engine air filter and reinstall air inlet pipes from air filter housing to turbo.
- Install coolant fittings on engine and install hoses.
- Install engine oil filler pipe on engine.
- Install oil draining fitting and hose to engine oil pan.
- Fill up engine oil to the max on dipstick (will need to adjust level after engine start).
- Remove coolant hose to make new one.
- Engine was not started by Selix equipment
- Engine is installed by Selix
- Wajax has been contacted to come and commission and start the engine

Old engine is at our shop in Ottawa, kindly let us know what you would like us to do with it.

ADDITIONAL DESCRIPTION:

- Engine stalled during drilling and would not start.
ENGINE: MVPXL07.7CJA

CONTINUED ON PAGE 03

Selix Equipment Inc HST/GST#:87310 5191 RT0001, Equipements Selix Inc. TVQ# 1015703128 TQ0001

Aucune marchandise ne peut être renvoyée sans autorisation écrite préalable et copie de cette facture. Les commandes spéciales de l'usine ne sont pas remboursables. Si les marchandises sont acceptées pour un retour, 20% min. Des frais seront facturés pour le traitement, etc., et ces marchandises doivent être livrées au lieu de travail de la société par le client avec les frais prépayés. Si un crédit pour le retour des marchandises ou toute correspondance concernant ce bordereau d'emballage est requis, vous devez vous reporter au numéro de facture. Les réclamations pour erreurs ou imperfections doivent être formulées par écrit dans les 5 jours suivant la réception de la marchandise. TERMES: Net 30 jours. Des frais de service seront facturés sur les comptes en souffrance au taux de 2% par mois (24% par an). E. & O.E.



Division of Equipment Sales & Service Limited

SELIX EQUIPMENT INC.

221 Avenue Labrosse  
Pointe-Claire, Québec, H9R 1A3  
Tel: 514-552-9727 Fax: 514-552-9725  
www.selix.ca

Expédié À:  
DYNAMITAGE PGP  
SANDVIK WARRANTY CLAIM  
130 Rue Henry Wheeler Windsor QC 71359-7

Facturé À:  
SANDVIK - WARRANTY CLAIM TO BE PROCESSED  
ON K1G 3N2

Succursale		
Mirabel - Selix		
Date	Heure	Page
11/28/24	21:17:33 (B)	03
Numéro de Compte	Numéro de Téléphone	Facture
SANDV006		W00516
Expéditeur	Bon de Commande	
	C-150323	
	Vendeur	
	JHA	

**FACTURE DE SERVICE**

STK#/FLEET#		HRS	PIN/EIN	WARRANTY DATE	HRS
SA53373	SANDVIK DX900	4654	53373	10/29/21	
	DX900	1903	7008542975	10/29/22	

\*\*\*\*\*

BG01119014	DIESEL ENGINE
EXPENSES	Expenses-Meals
EXPENSESACC	Accomodation
FREIGHTAM	FREIGHT AM
M/M-MDS154P	MOBIL - DELVAC
	MOBIL - DELVAC SUPER 15W40 PER LT
SR CALL	Service Mileage
SUBLETL	WAJAX
SUBLETP	VOLVO VCS2

11219012

Selix Equipment Inc HST/GST#:87310 5191 RT0001, Équipements Selix Inc. TVQ# 1015703128 TQ0001

Aucune marchandise ne peut être renvoyée sans autorisation écrite préalable et copie de cette facture. Les commandes spéciales de l'usine ne sont pas remboursables. Si les marchandises sont acceptées pour un retour, 20% min. Des frais seront facturés pour le traitement, etc., et ces marchandises doivent être livrées au lieu de travail de la société par le client avec les frais prépayés. Si un crédit pour le retour des marchandises ou toute correspondance concernant ce bordereau d'emballage est requis, vous devez vous reporter au numéro de facture. Les réclamations pour erreurs ou imperfections doivent être formulées par écrit dans les 5 jours suivant la réception de la marchandise. TERMES: Net 30 jours. Des frais de service seront facturés sur les comptes en souffrance au taux de 2% par mois (24% par an).

E. & O.E.