

GARAGE MARTEL

96, AVENUE MARCELLIN BERTHELOT
69520 GRIGNY

Tél : 04 78 73 10 34
Email : garage.martel@wanadoo.fr
Site Web : https://garage-martel-poidslourds-69.fr

Facture

Numéro	Date	Code client	Intervention le
FV080611	31/07/2023		27/07/2023

Informations sur le véhicule : GE-910-TY

Marque : DIV	N° de série : VKASR3938M0000364	Date première M.E.C. :
Modèle : Semie	Km :	

Référence	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT
	Supprimer essieu relevable en dépannage. Remplacement étrier de freins essieu 1 côté droit. Remplacement plaquettes de freins sur essieux 1 et 3. Remplacement étrier de freins sur essieu 3 côté gauche.			
M1	Main d'oeuvre	9,00	68,00	612,00
NT	3 080 0097 51 Etrier de freins	1,00	1 163,86	1 163,86
NT	3 080 0098 51 Etrier de freins	1,00	1 163,86	1 163,86
NT	95396 Plaquettes de freins	2,00	159,41	318,82
NT	EBT-6 Relevage d'essieu	1,00	1 041,60	1 041,60
NT	1112036 Raccord d'air	2,00	12,30	24,60
	Remis pour le GE-567-TB:			
NT	A0000751332 Filtre à air	1,00	18,59	18,59

Facture à régler comptant	Récapitulatif	Mt net HT	Total HT	4 343,33
le 31 juillet 2023	Pièces	3 731,33	Total TVA 20,00 %	868,67
	Main d'oeuvre	612,00	Net à payer	5 212,00 €

TVA acquittée sur les débits
Escompte pour règlement anticipé : 0%
En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Arrêté du 26 décembre 2021 - article L. 441-10 du Code de Commerce).
Pour les professionnels, une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement sera exigible (article D. 441-5 du Code de commerce).