

GARAGE MARTEL

96, AVENUE MARCELLIN BERTHELOT
69520 GRIGNY

Tél : 04 78 73 10 34
Email : garage.martel@wanadoo.fr
Site Web : https://garage-martel-poidslourds-69.fr

Facture

Numéro	Date	Code client	Intervention le
FV087561	16/02/2026		10/02/2026

Informations sur le véhicule : GE-910-TY

Marque : DIV	N° de série : VKASR3938M0000364	Date première M.E.C. :
Modèle : Semie	Km :	

Référence	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT
	Contrôler jeu sur essieu. Dépose, repose et remplacement bagues de lame essieu 1 côté gauche. Diagnostic à l'aide de la valise pour contrôle système EBS. Remplacement rallonge et capteur EBS. Essai.			
M1	Main d'oeuvre	7,00	74,00	518,00
M9	Main d'oeuvre Electricité	1,50	78,00	117,00
NG4	DIAGNOSTIC NG4	1,00	60,00	60,00
M1	Passage plaques à jeu	1,00	25,00	25,00
NT	075.583 Kit axe de ressort	1,00	110,00	110,00
449712051	Rallonge capteur ABS	1,00	22,65	22,65
4410329222	Kit capteur ABS coudé 1m	1,00	61,14	61,14

Facture à régler comptant	Récapitulatif	Mt net HT	Total HT	913,79
le 16 février 2026	Pièces	193,79	Total TVA 20,00 %	182,76
	Main d'oeuvre	720,00	Net à payer	1 096,55 €

TVA acquittée sur les débits
Escompte pour règlement anticipé : 0%
En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Arrêté du 26 décembre 2021 - article L. 441-10 du Code de Commerce).
Pour les professionnels, une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement sera exigible (article D. 441-5 du Code de commerce).