





N° d'imprimé :

J005537156

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE 23/10/2025 N° DU PROCÈS-VERBAL

25063261

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

22/10/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

Nº D'AGREMENT : S076J185

(9) RAISON SOCIALE:
AUTOVISION PL

(3) COORDONNÉES:

RUE PIERRE GILLES DE GENNES

76150 ST JEAN DU CARDONNAY 02.35.78.77.33

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 086J7015

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays

Date d'immatriculation

Date de 1ère mise en circulation

GC-376-HS (F)

12/10/2021

Genre

12/10/2021

Marque
MERCEDES BENZ

TRR

Carrosserie

PR SREM

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

W1T96340310544280

N3

Type/CNIT

Energie

N30MC3TRE120876

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 174999

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : En charge CATEGORIE DU VEHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

IMMATRICULATION DU VEHICULE ASSOCIE :GB-430-JZ

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLETECHNIQUE DÉFAVORABLE

Défaillances mineures

0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles 0.6.1.a.1. NOTICE DESCRIPTIVE OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : Absent ou non-conforme

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme

2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal

3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (Avant Droite) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément

endommagé (Avant Droite Inférieur, Avant Gauche Inférieur)



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (<=0.70m-1) :

C1:0.10m-1 C2:0.10m-1

Frein de service :

Efficacité globale (>= à 50%): 57% Efficacité par essieu: E1: 57% E2: 57% Déséquilibre (<20%) E1: 7% E2: 8%

Frein de stationnement : Efficacité (>= à 18%) : 31%

Frein de secours : indépendance des circuits

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G:-2.4% D:-1.2% h<0,8m Feux de brouillard avant (-1.0% à -3.5%) : G:-2.5% D:-1.6%