

D40-28

Centre du Camion Metropolitain Inc.

Facture

6303 Chemin St François
Saint Laurent, Qc H4S 1B6
Téléphone: 514-337-2565
Télécopieur: 514-333-8007

Tél Service: 514-735-5115
Tél Bureau: 514-735-5116

# doc.	Client	Date	Page
178006	20227	07-05-2025	1

Equipement

No Unité	5
Marque	FORD E450
Année	2000
No. Serie	1FDXE45F9YHB05827
No de licence	L154189
Odomètre:	227467

Facturé à
Magasin Jasmin Inc.
6305 Boul. Henri Bourassa Ouest,
St. Laurent, Qc H4R 1C7
Canada

Jean Philippe

Tel: 514-332-2978

Fax:

Date d'entrée: 24-Apr-25 Bon de travail: 227642
PO:

Sec	Item	Qté	Description	Prix unit	Total
A	SAAQ	1	INSPECTION SAAQ AVEC SERVICE CVM # 1001754816 MAI 2025	\$385.99	\$385.99
B	SPEC1	1	CHANGEMENT D'HUILE, GRAISSAGE COMPLET ET VERIFIER NIVEAUX.	\$172.99	\$172.99
	HU15W40	14	LT HUILE MOTEUR 15W40	\$9.25	\$129.50
	GT	1	TUBE DE GRAISSE	\$9.99	\$9.99
		1	FILTRE A HUILE	\$19.50	\$19.50
		1	FILTRE A GAZ	\$51.80	\$51.80
	FRENVFT	2	FRAIS ENVIRONNEMENTAL 1\$ / FILTRE	\$1.00	\$2.00
C	WC	0.5	REPLACER LES FILTRES A AIR SALE	\$142.99	\$71.50
		2	FILTRE A AIR	\$21.50	\$43.00
D	WC	0.6	VERIFIER LA PORTE COULISSANTE ARRIERE, LUBRIFIER LE SYSTEME DE PORTE ET AJUSTER LES CABLES. RE-VERIFIER FONCTIONNEMENT (OK)	\$142.99	\$85.79
	HU75W90	0.5	LT HUILE ENGRENAGE SYNTHETIQUE 75W90	\$19.99	\$10.00
E	WC	1.3	DEMONTER ET REPLACER LES PNEUS AVANT COTES GAUCHE ET DROITE. TORQUER LES ROUES, VERIFIER LES FREINS ET RE-VERIFIER LES REPARATIONS (OK)	\$142.99	\$185.89
		2	PNEU AVANT GAUCHE ET DROITE MICHELIN	\$160.00	\$320.00
		2	INSTALLATION DE PNEU	\$30.00	\$60.00
	TORQ	2	TORQUER ROUE	\$10.50	\$21.00
F	WC	0.7	FREIN DE STATIONNEMENT NE TIENT PAS BIEN. VERIFIER POUR PROBLEMES ET AJUSTER LE FREIN DE STATIONNEMENT POUR REPARER. RE-VERIFIER FONCTIONNEMENT (OK)	\$142.99	\$100.09
G	WC	0.4	FUITE D'HUILE SOUS CAMION. VERIFIER POUR DES FUITES ET FAIRE ESSAIE ROUTIER (OK) PAS DE FUITES	\$142.99	\$57.20
	SS	1	SHOP SUPPLY	\$100.09	\$100.09
H		1	REMORQUER CAMION DE MAGASIN JASMIN 6305 BOUL. HENRI-BOURASSA OUEST A CCM ST. LAURENT	\$490.00	\$490.00

Attention:

Une roue a été installée. Les directives de l'industrie exigent que les écrous des roues doivent être vérifiés entre 80 et 160 km et resserrés. À défaut de ne pas le faire, ceci peut entraîner la perte de la roue.

Facture préparée par: Darlene

Signature: _____

Sous-total	\$2,316.33
(808515639RT0001) TPS	\$115.82
(1221401430TQ0001) TVQ	\$231.05
Montant total	\$2,663.20

Centre du Camion Metropolitain Inc.

Facture

6303 Chemin St François
Saint Laurent, Qc H4S 1B6
Téléphone: 514-337-2565
Télécopieur: 514-333-8007

Tél Service: 514-735-5115
Tél Bureau: 514-735-5116

# doc.	Client	Date	Page
175752	20227	27-05-2024	1

Facturé à	
Magasin Jasmin Inc. 6305 Boul. Henri Bourassa Ouest, St. Laurent, Qc H4R 1C7 Canada	
Jean Philippe	Tel: 514-332-2978 Fax:

Equipement	
No Unité	4
Marque	FORD E450
Année	2000
No. Serie	1FDXE45F9YHB05827
No de licence	L154189
Odomètre:	222478

Date d'entrée: 16-May-24 Bon de travail: 225479
PO:

Sec	Item	Qté	Description	Prix unit	Total
A	WC	7.6	BRUIT EN AVANT COTE GAUCHE. VERIFIER POUR PROBLEMES, TROUVER LES ROTULES ET LES ROULEMENTS DE ROUE AVANT COTE GAUCHE SONT USEE. DEMONTER LES ROUES AVANT COTES GAUCHE ET DROITE POUR AVOIR ACCES ET REMPLACER LES ROULEMENTS DES ROUE ET LES SEALS DE ROUE AVANT COTES GAUCHE ET DROITE. REMPLACER LES ROTULES DE HAUT ET BAS COTE GAUCHE, REMONTER ET TORQUER LES ROUES AVANT. REMPLIR LES ROULEMENTS DE GRAISSE ET RE-VERIFIER FONCTIONNEMENT (OK)	\$132.99	\$1,010.72
		1	ROTULE DU HAUT AVANT COTE GAUCHE	\$95.05	\$95.05
		1	ROTULE DU BAS AVANT COTE GAUCHE	\$70.58	\$70.58
		2	ROULEMENT DE ROUE AVANT	\$15.85	\$31.70
		2	CONE POUR ROULEMENT DE ROUE AVANT	\$9.99	\$19.98
		2	CUP POUR ROULEMENT DE ROUE AVANT	\$3.95	\$7.90
		2	SEAL DE ROUE AVANT	\$24.47	\$48.94
	GRAISSE BEARING	1	GRAISSE A ROULEMENT	\$12.99	\$12.99
	TORQ	2	TORQUER ROUE	\$10.50	\$21.00
	SS	1	SHOP SUPPLY	\$130.00	\$130.00

Attention:

Une roue a été installée. Les directives de l'industrie exigent que les écrous des roues doivent être vérifiés entre 80 et 160 km et resserrés. À défaut de ne pas le faire, ceci peut entraîner la perte de la roue.

Facture préparée par: Darlene

Signature: _____

Sous-total	\$1,448.86
(808515639RT0001) TPS	\$72.44
(1221401430TQ0001) TVQ	\$144.52
Montant total	\$1,665.82

Centre du Camion Métropolitain Inc.

6303 Chemin St François
Saint Laurent, Qc H4S 1B6
Téléphone: 514-337-2565
Télécopieur: 514-333-8007

Tél Service: 514-735-5115
Tél Bureau: 514-735-5116

# doc.	Client	Date	Page
175542	20227	01-05-2024	1

Equipement

No Unité	4
Marque	FORD CTV
Année	2000
No. Serie	1FDXE45F9YHB05827
No de licence	L154189
Odomètre:	221221

Facturé à

Magasin Jasmin Inc.
6305 Boul. Henri Bourassa Ouest,
St. Laurent, Qc H4R 1C7
Canada

Jean Philippe

Tel: 514-332-2978
Fax:

Date d'entrée: 24-Apr-24 Bon de travail: 225322
PO:

Sec	Item	Qté	Description	Prix unit	Total
A	SAAQ	1	INSPECTION SAAQ AVEC SERVICE CVM # 1000916571 AVRIL 2024	\$379.99	\$379.99
B	WC	0.5	FAIRE GRAISSAGE AU COMPLET	\$132.99	\$66.50
	GT	1	TUBE DE GRAISSE	\$9.99	\$9.99
C	WC	0.8	FREIN DE STATIONNEMENT NE TIENT PAS BIEN. VERIFIER POUR PROBLEMES ET AJUSTER LE FREIN DE STATIONNEMENT POUR REPARER. RE-VERIFIER FONCTIONNEMENT (OK)	\$132.99	\$106.39
D	WC	0.4	REFLECTEURS DE LA BOITE COTE GAUCHE EN HAUT ET BAS DECOLORER. VERIFIER POUR PROBLEMES, ENLEVER LES REFLECTEURS USEE, NETTOYER LES SURFACES ET INSTALLER DES REFLECTEURS NEUF POUR REPARER	\$132.99	\$53.20
	98175Y	2	REFLECTEUR ORANGE ROND	\$4.99	\$9.98
	SS	1	SHOP SUPPLY	\$31.65	\$31.65

Attention:

Une roue a été installée. Les directives de l'industrie exigent que les écrous des roues doivent être vérifiés entre 80 et 160 km et resserrés. À défaut de ne pas le faire, ceci peut entraîner la perte de la roue.

Facture préparée par: Darlene

Signature: _____

Sous-total	\$657.70
(808515639RT0001) TPS	\$32.89
(1221401430TQ0001) TVQ	\$65.61
Montant total	\$756.20



2315, boul. Hymus, Dorval, Qc, H9P 1J8
Tél: 514.683.3999 / Fax: 514.683.3444

Pièces d'Auto Probec
6175, boul. Léger
Montréal-Nord,
Qc., H1G 1L2
Tél: 514.324.4111
Fax: 514.324.7430

Pièces d'Auto Vaudreuil
209, rue Joseph-Carrier
Vaudreuil-Dorion,
Qc., J7V 4J1
Tél: 450.424.7444
Fax: 450.455.6027



T.P.S./G.S.T. 121559371 - T.V.Q./Q.S.T. 1003818949

Vendu À:
Sold To:

MAGASIN JASMIN INC
6305 BOUL HENRI-BOURASSA OUEST

ST-LAURENT QC H4R1C7
514-332-2978

Expédié À:
Ship To:

No. Facture
Invoice No.

No. Client
Customer No.

Bon De Commande
Customer PO No.

Rep.
SP

Commis
Counterman

Expédié Par
Ship Via

Termes
Terms

772027/4

3372

AG350

30

LSIMONEAU

NET EOM

Date
Date
3/8/24

Référence
Reference
PO # AG350 ORD# 177916

Terminal
Workstation
422

Heure
Time
8:24

Page
Page
1

Mfg Mfg	No. Pièce Part Number	Comm. Ordered	Expédié Shipped	À Venir Cust B/O	Prix Liste List Price	Prix Net Net Price	Consigne Core	Total Extention
WIL	W38410 DOUI.PROF.A 6 P.10MM A PR.3 8 PO	1	1		6.60	5.17		5.17 C

FACTURÉ 1 MARS 2024

CUBE

DES FRAIS DE SERVICE DE 1% PAR MOIS, CALCULÉS DE
MANIÈRE COMPOSÉE (À 10.58% PAR ANNÉE) SERONT
CHARGÉS SUR TOUT COMPTE PASSÉ DÙ. AUCUNE
MARCHANDISE NE DOIT ÊTRE RETOURNÉE SANS
AUTORISATION. TOUT RETOUR DE MARCHANDISE EST SUJET
À 15% DE FRAIS DE MANUTENTION. CETTE MARCHANDISE
DEMEURE LA PROPRIÉTÉ DU VENDEUR JUSQU'AU PAIEMENT
FINAL ET COMPLET DE LA FACTURE.

SERVICE CHARGES OF 1% PER MONTH, COMPOUNDED (10.58%
ANNUALLY) WILL BE CHARGED ON ALL PAST DUE ACCOUNT. NO
MERCHANDISE SHOULD BE RETURNED WITHOUT AUTHORIZATION.
RETURNED MERCHANDISE SUBJECT TO 15% RESTOCKING FEES. THIS
MERCHANDISE REMAINS THE PROPERTY OF THE VENDOR UNTIL FINAL
AND TOTAL PAYMENT OF THIS INVOICE.

PORTÉ AU COMPTE

5.95

TAXABLE 5.17
NON-TAXABLE 0.00
SUBTOTAL 5.17
TPS 0.26
TVQ 0.52

TOTAL 5.95

X
Recu Par/Received By
Date Livraison / Delivery Date: 3/8/24

FACTURE





2315, boul. Hymus, Dorval, Qc, H9P 1J8
Tél: 514.683.3999 / Fax: 514.683.3444

Pièces d'Auto Probec
6175, boul. L'éger
Montréal-Nord,
Qc., H1G 1L2
Tél: 514.324.4111
Fax: 514.324.7430

Pièces d'Auto Vaudreuil
209, rue Joseph-Carrier
Vaudreuil-Dorion,
Qc., J7V 4J1
Tél: 450.424.7444
Fax: 450.455.6027



T.P.S./G.S.T. 121559371 - T.V.Q./Q.S.T. 1003818949

Vendu À:
Sold To: MAGASIN JASMIN INC
6305 BOUL HENRI-BOURASSA OUEST

ST-LAURENT QC H4R1C7
514-332-2978

Expédié À:
Ship To:

No. Facture Invoice No.	No. Client Customer No.	Bon De Commande Customer PO No.	Rep. SP	Commis Counterman	Expédié Par Ship Via	Termes Terms
772026/4	3372	AG350	30	LSIMONEAU		NET EOM

Date Date	Référence Reference	Terminal Workstation	Heure Time	Page Page
3/8/24	PO # AG350 ORD# 177912	412	8:21	1

Mfg Mfg	No. Pièce Part Number	Comm. Ordered	Expédié Shipped	À Venir Cust B/O	Prix Liste List Price	Prix Net Net Price	Consigne Core	Total Extention
	2000 FORD-MEDIUM DUTY E450 VAN							
	V8-446 7.3L Dsl							
FRA	PH3786	1	1		37.70	21.49	0.30	21.49 C
	FILTRE FRAM		1		0.30			0.30 C
FRA	CA7614	1	1		22.50	12.83		12.83 C
	FILTRE A AIR							
MAG	MS35-870	1	1		216.59	135.00		135.00
	MBC EXCHANGE 12V 700CCA 870CA		1		15.00			*
PER	98326	1	1		39.02	24.30		24.30 C
	BALAI ESSUIE-GLC QNTM ELT 26PO							
PER	98314	1	1		39.02	24.30		24.30 C
	BALAI ESSUIE-GLC QNTM ELT 14PO							
TRC	12-J	1	1		18.43	10.62		10.62 C
	BALAI TRICO							

FACTURE 11 MARS 2024

CORRE

DES FRAIS DE SERVICE DE 1% PAR MOIS, CALCULÉS DE
MANIÈRE COMPOSÉE (À 10.56% PAR ANNÉE) SERONT
CHARGÉS SUR TOUT COMPTE PASSÉ D'OU. AUCUNE
MARCHANDISE NE DOIT ÊTRE RETOURNÉE SANS
AUTORISATION. TOUT RETOUR DE MARCHANDISE EST SUJET
À 15% DE FRAIS DE MANUTENTION. CETTE MARCHANDISE
DEMEURE LA PROPRIÉTÉ DU VENDEUR JUSQU'AU PAIEMENT
FINAL ET COMPLET DE LA FACTURE.

SERVICE CHARGES OF 1% PER MONTH, COMPOUNDED (10.56%
ANNUALLY) WILL BE CHARGED ON ALL PAST DUE ACCOUNT. NO
MERCHANDISE SHOULD BE RETURNED WITHOUT AUTHORIZATION.
RETURNED MERCHANDISE SUBJECT TO 15% RESTOCKING FEES. THIS
MERCHANDISE REMAINS THE PROPERTY OF THE VENDOR UNTIL FINAL
AND TOTAL PAYMENT OF THIS INVOICE.

PORTÉ AU COMPTE

263.11

TAXABLE 228.84
NON-TAXABLE 0.00
SUBTOTAL 228.84
TPS 11.44
TVQ 22.83

TOTAL 263.11

X
Recu Par/Received By
Date Livraison / Delivery Date: 3/8/24



FACTURE



1142, rue Saint-Amour
Saint-Laurent (Qc) H4S 1J2
514 336-1910

Info@stlaurentsuspensions.ca
WWW.STLAURENTSUSPENSIONS.CA

FACTURE

DATE	No DE FACTURE
2024-03-28	L2131

FACTURÉ À 3322978

MAGASIN JASMIN
6305 HENRI BOURASSA
ST-LAURENT QC H4R 1C7
A/S :
compte@jardinjasmin.com
Tél. : (514) 332-2978
No tx féd. :

Fax :
No tx prov. :

LIVRÉ À 3322978

MAGASIN JASMIN
6305 HENRI BOURASSA
ST-LAURENT QC H4R 1C7
A/S :
compte@jardinjasmin.com
Tél. : (514) 332-2978 Fax :

No Unité	Marque / Modèle	Plaque / Année	Odo Km/Mi	No Bon de Travail
4	FORD / E-450	/ 2000	221077	429476
No Unité client	NIV	No commande	Odo Hrs	Date des travaux
4	1FDXE45F9YHB0582	ANDRE		2024-03-27

T	Número	Description	Qté	Pièce	Temps	Esc.	Total	F
VERIFICATION AVANT REPARATION								
		VERIFICATION COMPLET (2352508) (2352508) >> OK						
		FAIRE LA VÉRIFICATION DE LA SUSPENSION ET DIRECTION						
		Sous-total		0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	
DIRECTION								
		TIE ROD EXT GAUCHE (2352826) (2352826) >> OK						
		DÉMONTÉ ET REMPLACER LA TIE ROD END						
		ALIGNEMENT AVANT (2352511) (2352511) >> OK						
		FAIRE ALIGNEMENT AVANT DU VÉHICULE						
		MODIFIER CASTER GAUCHE ET CENTRER LE VOLANT						
		ESSAI ROUTIER =OK						
		Sous-total		0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	
SUSPENSION								
		LES 2 BUSHING AVANT DES RESSORT GAUCHE ET DROITE (2352829) (2352829) >> OK						
		COUPER BOULONS ET FLIPPER ET EXTRAIRE LES BUSHING PARTIE AVANT 2 COTÉS						
		NETTOYER ET PRESSER NOUVEAU BUSHING						
		2 SHOCK ARRIERE (2352827) (2352827) >> OK						
		DÉMONTÉ ET REMPLACER LES DEUX SHOCK ARR						
		Sous-total		0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	
GROUPE MOTOPROPULSEUR								
		VÉRIFIER/AJUSTER NIVEAU (2352509) (2352509) >> OK						
		DÉMONTÉ PLUG ET AJUSTER LE NIVEAU D'HUILE						
		Sous-total		0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	
REPARATION								
	ES3203L	EMBOU EXTERIEUR MOOG	1.00	102.95 \$			102.95 \$	O
	34761	AMORTISSEUR GAS-MAGNUM	2.00	135.95 \$			271.90 \$	O
	TR	TRANSPORT	1.00	45.00 \$			45.00 \$	O
	313	NETTOYEUR A FREIN	1.00	9.95 \$			9.95 \$	O
	HUILEKP	HUILE	1.20	38.95 \$			46.74 \$	O
	CP1/8X2-1/2	GOUPILLES CP1/8X2-1/2"	1.00	1.95 \$			1.95 \$	O
	CS3102	RONDELLE DE CAME	5.00	2.95 \$			14.75 \$	O
	RB198	COUSSINET CAOUTCHOUC & ACIER	2.00	58.95 \$			117.90 \$	O

Signature _____ Date _____

No taxe fédérale 105028625 RT0001
No taxe provinciale 1001639052 TQ0001

R004775
3/27/24 10:33 PM
YHB05827
JASMIN
117 L154189



YHB05827

Odomètre:231077

Ford : E-250/E-350/E-450
Alignement sur axe central avant, 4 têtes

Essieu avant 1 : Gauche

Actuel	Avant	Zone correcte
0.2°	0.4°	0.0° 1.0°
3.4°	2.9°	1.3° 6.8°
0.04in	0.01in	-0.05in 0.08in

Carrossage
Chasse
Para.
Inclinaison de Pivot
Angle Inclus
Divergence au Braquag

Essieu avant 1 : Droite

Actuel	Avant	Zone correcte
0.2°	0.2°	0.0° 1.0°
4.1°	4.1°	1.8° 7.3°
0.06in	-0.04in	-0.05in 0.08in

Essieu avant 1

Ecart de Carrossage
Ecart de Chasse
Ecart Incl. de pivot
Parallélisme Total
Ecart de div. au braqua
Différence d'axe

Actuel	Avant	Zone correcte
0.0°	0.1°	-0.5° 0.5°
-0.7°	-1.2°	-1.5° 0.5°
0.10in	-0.04in	-0.10in 0.16in
0.07°	0.14°	

CUBLE

R004775
3/27/24 10:33 PM
YHB05827
JASMIN
117 L154189



Odomètre:231077

Ford : E-250/E-350/E-450
Alignement sur axe central avant, 4 têtes

Essieu avant 1 : Gauche

Actuel	Avant	Zone correcte
0.4°	0.3°	0.0° 1.0°
2.9°	2.9°	1.3° 6.8°
0.00in	0.15in	-0.05in 0.08in

Essieu avant 1 : Droite

Actuel	Avant	Zone correcte
0.3°	0.2°	0.0° 1.0°
4.1°	4.1°	1.8° 7.3°
0.00in	0.16in	-0.05in 0.08in

Carrossage
Chasse
Para.
Inclinaison de Pivot
Angle Inclus
Divergence au Braquag

Essieu avant 1

Actuel	Avant	Zone correcte
0.1°	0.1°	-0.5° 0.5°
-1.2°	-1.2°	-1.5° 0.5°
0.00in	0.32in	-0.10in 0.16in
0.14°	0.13°	

Ecart de Carrossage
Ecart de Chasse
Ecart Incl. de pivot
Parallélisme Total
Ecart de div. au braqua
Différence d'axe