



N° d'imprimé : S 635521166

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

E14-4

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER


AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE 17/09/2025	N° DU PROCÈS-VERBAL 25035231
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
16/11/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S084S123
(9) RAISON SOCIALE : SARL ACCUEIL AUTOSUR ROUGIER PHILIPPE
(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0490169437
100 RUE JACQUES DEMY
84140 MONTFAVET

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 030S1083
SIGNATURE : 

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays FY-023-XC (F)	Date d'immatriculation 28/04/2021	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 28/04/2021
Marque RENAULT	Désignation commerciale MASTER	
(1) N° dans la série du type (VIN) VF6VF000767127356	(5) Catégorie internationale N1	Genre VASP
Type/CNIT VFFM00A16DU023D3T0	Énergie GO	
Document(s) présenté(s) Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
70805

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° :
DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

Défaillance(s) majeure(s)
0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible, AR.
3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestation défectueuse, AVG,AVD.
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD.
4.2.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIERE ET LATERAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse, ARG.
4.4.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DETRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite, G.
5.2.3.c.2. PNEUMATIQUES : Pneumatiques de structure différente, AVG,AVD.
6.2.4.a.2. PLANCHER : Plancher mal fixé ou gravement détérioré, ARG,ARD.

Défaillance(s) mineure(s)
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVD,AVG,ARG,ARD.
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés, AV.

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à + 8m/km):				
Dissymétrie suspension (≤30%):		7.8m/Km		
Forces verticales :		3%		1%
Frein de service :		1449daN		1464daN
Forces de freinage :				
Deséquilibre (<20%):	478daN	489daN	548daN	572daN
Forces de freinage (efficacité) :		3%		5%
Taux d'efficacité (≥ 50%):	478daN	489daN	548daN	572daN
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%):	71%			
Emissions à l'échappement :				
Opacité des fumées (0.70m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1				
Feux de croisement (-3% à -0.5%):	-3.0%		-0.4%	