

MAM32377 PELLE A CHENILLES
VOLVO - EC750E LME - 310161

Date 1ère mise en service : 13/12/2018

Année d'acquisition: 2018

Type	Description	Date	Cpt	Observations	VGP
323	TRAIN DE ROULEMENT COMPLET	21/07/2025	8907	remplacement de tous les galets inf+les 2 roeus folles (gar	
600	CHASSIS	21/07/2025	8907	remplacement des silons blocs de support moteur	
649	CLIMATISATION	21/07/2025	8907	remplacement du compresseur, du dessicateur d'air , de so	
731	VERINS DE LEVAGE	21/07/2025	8907	remise en état du vérin de levage gauche	
746	VERIN DE GODET	21/07/2025	8907	remise en état du vérin de godet	
3802	VIDANGE 1000H	21/07/2025	8907	vidange hydraulique+filtration	
651	CEINTURE DE SECURITE	07/02/2025	8330	remplacement de l'enrouleur du verrou de ceinture	
10	MOTEUR	30/01/2025	8300	Surchauffe Moteur, Ech Electro régulation moteur hydrauliq	
907	CONTROLE ANNUEL SECURITE (VGP)	10/12/2024	8142	RAS	X
10	MOTEUR	19/09/2024	7787	Problème sur système scr, contrôle vidange système ADbl	
700	POMPE HYDRAULIQUE	11/07/2024	7566	Suite bruit inquiétant, remplacement de la pompe hydrauliq	
10	MOTEUR	29/05/2024	7361	Dépose moteur, ech carter (14000α), étanchéité carter distr	
29	VANNE EGR	29/05/2024	7361	Rempl refroidisseur EGR+vanne	
30	TURBO	29/05/2024	7361	Rempl du turbo	
31	INJECTEURS	29/05/2024	7361	Rempl 6 injecteurs+douilles	
35	POMPE A EAU	29/05/2024	7361	Rempl pompe à eau+collecteur d'eau	
39	COURROIES	29/05/2024	7361	Rempl galets+courroies accessoires	
52	RADIATEUR	29/05/2024	7361	Ech du radiateur hydraulique fissuré	
129	FAISCEAU ELECTRIQUE	29/05/2024	7361	Rempl faisceau moteur (les 2)	
612	BALANCIERS	29/05/2024	7361	Rempl bagues+reprise jeux balancier+bielles articulation	
820	FLECHE	29/05/2024	7361	Usinage ligne d'axe / balancier	
3415	FLEXIBLE	29/05/2024	7361	Rempl 2 flexibles alim vérins balancier en pied de filtre	
10	MOTEUR	15/03/2024	7058	Etanche cache et réglage culbuteur, remp flexible huile mot	
403	COMPRESSEUR D'AIR	15/03/2024	7058	Remp du compresseur et du filtre désicateur	
694	PARE-BRISE	15/03/2024	7058	Remp des 2 pare-brises AV, mise en place d'une grille de p	
746	VERIN DE GODET	15/03/2024	7058	Remp les 2 flexibles de vérins de godet	
3801	VIDANGE 500H	15/03/2024	7058	Vid moteur + filtration	
10	MOTEUR	26/02/2024	6982	Rempl des flexibles du joint tournant vers les moteurs de tr	
705	HYDRAULIQUE	26/02/2024	6982	Traiter les fuites hydrauliques	
907	CONTROLE ANNUEL SECURITE (VGP)	27/11/2023	6679	RAS	X
10	MOTEUR	13/11/2023	6343	Mode dégradé, Problème communication, MAJ machine, r	
705	HYDRAULIQUE	12/10/2023	6650	Remplacer tuyau rigide sur vérin alimentation grande cham	
10	MOTEUR	02/10/2023	6446	Rempl. tuyau d'alimentation EC750 et de commande EGR.	
10	MOTEUR	27/09/2023	6427	Remp capteur nox abimé sur le faisceau, Cont. dose Adblu	
3802	VIDANGE 1000H	25/09/2023	6420	Vidange hydraulique + filtration + vidange réducteurs de tra	
10	MOTEUR	22/09/2023	6405	Fuite tuyau huile moteur de commande vanne EGR, répara	
10	MOTEUR	18/09/2023	6352	Rempl capteur Nox:abimé sur faisceau	
10	MOTEUR	17/08/2023	6266	Rempl tuyau d'air sur injecteur ADblue	
40	FILTRE A AIR	17/08/2023	6266	Rempl filtre à air moteur et cabine int	
600	CHASSIS	17/08/2023	6266	Redressage poutre chassis droite de support de passerelle	
694	PARE-BRISE	17/08/2023	6266	Rempl les 2 pares brises	
3801	VIDANGE 500H	26/06/2023	6094	vidange moteur + filtration	
27	FILTRE A PARTICULES (FAP)	15/06/2023	6082	Echange sonde NOX en Amont FAP (prise grise)	
649	CLIMATISATION	15/06/2023	6082	Echange des filtres cabine	
98	POMPE ADBLUE	12/06/2023	6072	Changer pompe AD Blue + injecteur Ad Blue	

Type	Description	Date	Cpt	Observations	VGP
10	MOTEUR	05/06/2023	6001	Intervention sur le code défaut : P246 300, P20A072, P007	
10	MOTEUR	30/05/2023	6074	Rempl du capteur de pression adblue sur la pompe	
823	GODET	15/05/2023	5930	Ech du godet, montage du godet volvo modifié en 4 portes	
10	MOTEUR	15/05/2023	5921	problème régénération - remplacer FAP	
101	ALTERNATEUR	09/05/2023	5896	Changement de l'alternateur, déplacement à montoir pour l	
3571	CAMERA	09/05/2023	5896	changement de la caméra	
10	MOTEUR	24/04/2023	5843	Remplacement des flexibles de tête de filtres (les 3)	
823	GODET	31/03/2023	5770	Conversion de 5 portes dents à 4 portes dents	
10	MOTEUR	27/03/2023	5710	Ech tuyau semi rigide sortie culasse (carburant) percée par	
254	VIDANGE REDUCTEURSTRANSLATIONS	27/03/2023	5710	Ech des 2 réducteurs de translations neufs en garantie + e	
3802	VIDANGE 1000H	27/03/2023	5710	Vidange des réducteurs de translation	
3801	VIDANGE 500H	13/03/2023	5650	vidange moteur + filtre à huile, fuel pré fuel	
10	MOTEUR	20/02/2023	5511	Recherche problème scr, fuite air sur serpentin d'air sortie	
254	VIDANGE REDUCTEURSTRANSLATIONS	23/01/2023	5405	démontage des couvercles de réducteur de translation	
44	INJECTION	21/11/2022	5185	code défaut injecteur N°1	
640	CABINE	21/11/2022	5185	monter pare-brise latéral	
3801	VIDANGE 500H	21/11/2022	5185	vidange moteur	
694	PARE-BRISE	14/11/2022	5170	ech vitre latérale droite	
932	VIDANGE	09/05/2022	4415	Vidange réducteurs orientation.	
3802	VIDANGE 1000H	09/05/2022	4415	Vidange réducteurs transmtion.	
649	CLIMATISATION	25/04/2022	4347	Echange condenseur + tuyau entre compresseur.	
833	GODET	25/04/2022	4347	Coupé renfort supérieur à l'intérieur , la boule reste coincée	
3501	MOTEUR	25/04/2022	4347	Connection capteur EGR à changer.	
3801	VIDANGE 500H	04/04/2022	4261	Vidange moteur + tous les filtres	
36	VENTILATEUR	04/04/2022	4250	Remplacement de la pompe de ventilateur pour cause dillu	
705	HYDRAULIQUE	02/02/2022	3990	Ressouder soudure du réservoir hydraulique. Fissure et fuit	
10	MOTEUR	04/01/2022	3860	Pb niveau huile moteur qui monte, pompe alimentation gas	
100	DEMARREUR	04/01/2022	3860	Pb démarrage. Remplacement démarreur, cause dysfoncti	
3591	OUTILLAGE ELECTRIQUE	04/01/2022	3860	Pb sonde température se2510, prévoir sonde.	
3801	VIDANGE 500H	04/01/2022	3860	Prévoir vidange huile moteur.	
823	GODET	02/01/2022	3860	Mise en place de boucliers fond/flancs 4MB130ULH. Remp	
823	GODET	01/01/2022	3860	Remplacer lame par 1 lame delta ép. 70mm Hardox Hituf.	
907	CONTROLE ANNUEL SECURITE (VGP)	06/12/2021			X
10	MOTEUR	18/11/2021	3672	Pb code défaut P011013. Capteur T° échangeur d'air 215°	
640	CABINE	18/11/2021	3672	Fuite sur manipulateur. Remplacement manipulateur droit.	
36	VENTILATEUR	03/11/2021	3663	Code défaut P111E00. Embrayage de ventilateur défectueu	
705	HYDRAULIQUE	25/10/2021	3663	Fuite sur manipulateur droit. Prévoir remplacement joints d	
694	PARE-BRISE	25/08/2021	3364	Remplacement des 2 pare-brises.	
746	VERIN DE GODET	25/08/2021	3364	Remplacement du vérin de godet en garantie.	
833	GODET	25/08/2021	3364	Remplacement du godet et remplacement d'un marche pie	
3001	CHASSIS	25/08/2021	3364	Dépose des blindages sous la tourelle pour redressage + r	
3801	VIDANGE 500H	25/08/2021	3364	Vidange moteur + Filtration huile. Pré filtre pré fuel.	
3802	VIDANGE 1000H	25/08/2021	3364	Vidange hydraulique + tous les filtres et crépine. Evacuatio	
39	COURROIES	05/07/2021	3163	GARANTIE : Echange des galets et courroies alternateur e	
833	GODET	07/06/2021	3024	Démontage attache rapide Verachter + godet. Montage en	
10	MOTEUR	04/06/2021	3031	Rempl. tuyau du 7ème injecteur. Fuite sur connexion d'air	
10	MOTEUR	03/06/2021	3031	Problème toujours actif. Recherche panne, pression 550 k	

Type	Description	Date	Cpt	Observations	VGP
10	MOTEUR	02/06/2021	3031	Code défaut P269773, remplacement 7ème injecteur. Réf	
921	GRAISSAGE CENTRALISE	27/05/2021	2985	Echange centrale de graissage complète (garantie Rambo	
10	MOTEUR	03/05/2021	2897	Pb pression différentiel de FAP. Relevé de pression 0kpa.	
907	CONTROLE ANNUEL SECURITE (VGP)	03/05/2021	2868	Remplacer le pare-brise fissuré.	X
736	VERIN DE BALANCIER	13/04/2021	2775	Flexible hydraulique	
705	HYDRAULIQUE	29/03/2021	2696	Ech bloc électro gestion vitesse. Ventilateur radiateur hydra	
746	VERIN DE GODET	22/03/2021	2669	Ech joints de vérin de godet (garantie)	
10	MOTEUR	09/02/2021	2550	Vidange AD Blue, code défaut présent. Echange de la jaug	
9	HUILE MOTEUR	27/10/2020	2465	Vidange par Volvo Trappes	
905	FILTRES 500 H.	27/10/2020	2465	Remplacement par Volvo Trappes - Filtres Huile Moteur - G	
14	CULBUTEURS	14/09/2020	2293	REGLAGE PAR VOLVO TRAPPES	
31	INJECTEURS	14/09/2020	2293	REPLACEMENT DE L'INJECTEUR N° 1	
98	POMPE ADBLUE	10/09/2020	2293	Remplacement de la pompe AD Blue par Volvo Trappes	
98	POMPE ADBLUE	29/07/2020		Controle de la pression par Volvo Trappes = Non Conforme	
705	HYDRAULIQUE	15/06/2020	2120	Ech des 2 flexibles HYD alimentation principale des pomp	
907	CONTROLE ANNUEL SECURITE (VGP)	11/06/2020	2120		X
912	VISITE TECH.SECU.LEV(6mois)	11/06/2020	2120		X
9	HUILE MOTEUR	07/05/2020	2011	Vdg et filtres Volvo Trappes	
900	VIDANGES DES 1000 HEURES	07/05/2020	2011	Volvo Trappes	
905	FILTRES 500 H.	07/05/2020	2011	Ech Volvo Trappes	
921	GRAISSAGE CENTRALISE	06/01/2020	1662	Ech de 2 raccords Flèche balancier	
8	ANALYSE HUILE MOTEUR 250H	25/10/2019	1551	Volvo Trappes	
907	CONTROLE ANNUEL SECURITE (VGP)	25/10/2019	1551		X
9	HUILE MOTEUR	25/10/2019	1533	Vdg et filtres Volvo Trappes	
905	FILTRES 500 H.	25/10/2019	1533	Ech Volvo Trappes	
912	VISITE TECH.SECU.LEV(6mois)	25/10/2019	1533	Maintien en service	X
900	VIDANGES DES 1000 HEURES	20/08/2019	1030	Volvo Trappes	
905	FILTRES 500 H.	20/08/2019	1030	Ech Volvo Trappes	
9	HUILE MOTEUR	19/08/2019	1030	Vdg et filtres Volvo Trappes	
8	ANALYSE HUILE MOTEUR 250H	25/06/2019	500	Volvo Trappes	
9	HUILE MOTEUR	21/06/2019	500	Vdg Volvo trappes	
905	FILTRES 500 H.	21/06/2019	500	Ech volvo Trappes	
930	MISE EN SERVICE	06/02/2019	19	SUR SITE LA BARONNIE	
912	VISITE TECH.SECU.LEV(6mois)	06/02/2019	10		X
907	CONTROLE ANNUEL SECURITE (VGP)	06/02/2019			X