

G01-1



LONGUS



NUMÉRO DE FACTURE PSO118329-1	Date de la facture 2023-08-31
Conditions de paiement PAIEMENT À LA LIVRAISON	

RENE RIENDEAU(1986) INC.
1624 BOUL. MARIE-VICTORIN
VARENNES QC J3X 0C1 CANADA
450-652-2552
Store ID 1419867003TPS/GST-R104474234 TVQ/QST-1002387847

NO DE CLIENT BP0005637
BON DE COMMANDE I456

FACTURE PIÈCES

FACTURER À :

C-MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA
950 CHEMIN DE LORRAINE
BOUCHERVILLE QC J4B 5E4 CANADA
450-655-6147
Client ID 3343321003

DESTINATION :

C-MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA
950 CHEMIN DE LORRAINE
BOUCHERVILLE QC J4B 5E4 CANADA
450-655-6147

REPRÉSENTANT: MARIO MENARD

DOCUMENT DE VENTE: PSO118329

Conditions de livraison:

Mode d'expédition:

Nom du contact: LINA

POS.	Expédier	En souffrance	Numéro de pièce / No de lot/série	DESCRIPTION	ENTR	PRIX	CARCASSE	TOTAL
1	2,00	0,00	359189A2	BILLE	WH40	114,04		228,08
2	6,00	0,00	DA3038-42	BOULE CAT2 - 1X2X2	WH40	13,49		80,94
3	3,00	0,00	73344324	HUILE TRANSAXLE PREMIUM 80W140	WH40	262,60		787,80

DÉTAILS TAXE DE VENTE

GST - GST
QST - QST

: 54,84
: 109,40

L 456 - E - 8165

32319

PIÈCES	1 096,82
FRAIS DIVERS	0,00
SOUS TOTAL	1 096,82
Taxe de vente	164,24
TOTAL (CAD)	1 261,06
PAIEMENTS RECUS (CAD)	1 261,06
Montant du solde (CAD)	0,00

Payé par : CNH (xxxxxxxxxxxx3109): \$1 261,06

CLIENT

Conditions générales :

Frais d'administration de 2% par mois. Aucun retour pour les pièces électroniques. Aucun retour pour les pièces spéciales. Aucun remboursement sans la facture. 20% de frais de manutention sur pièces retournées. Aucun remboursement après 14 jours

Pour les paiements via la carte de crédit CNH, merci de ne pas oublier de payer directement à CNH Industrial Capital



LONGUS



NUMÉRO DE FACTURE PSO116414-1	Date de la facture 2023-08-24
Conditions de paiement NET 30 JOURS	

RENE RIENDEAU(1986) INC.
1624 BOUL. MARIE-VICTORIN
VARENNES QC J3X 0C1 CANADA
450-652-2552
TPS/GST-R104474234 TVQ/QST-1002387847

NO DE CLIENT BP0005637
BON DE COMMANDE ERIC TB.420

FACTURE PIÈCES

FACTURER À :

C-MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA
950 CHEMIN DE LORRAINE
BOUCHERVILLE QC J4B 5E4 CANADA
450-655-6147

DESTINATION :

C-MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA
950 CHEMIN DE LORRAINE
BOUCHERVILLE QC J4B 5E4 CANADA
450-655-6147

REPRÉSENTANT: GASTON GAUTHIER

DOCUMENT DE
VENTE:

PSO116414

Conditions de
livraison:Mode
d'expédition:

Nom du contact: LINA

POS.	Expéd ier	En souffr ance	Numéro de pièce / No de lot/série	DESCRIPTION	ENTR	PRIX	CARCASSE	TOTAL
1	1,00	0,00	84565867	FILTRE A HUILE MOTEU	WH40	207,95		207,95
2	1,00	0,00	84191182	FILTRE A AIR	WH40	308,17		308,17
3	1,00	0,00	87356547	FILTRE A AIR	WH40	192,30		192,30
4	1,00	0,00	87684088	FILTRE A AIR CABINE	WH40	73,78		73,78
5	2,00	0,00	293615A1	FILTRE A AIR CABINE	WH40	54,35		108,70
6	1,00	0,00	87267363	FILTRE A AIR	WH40	352,55		352,55
7	1,00	0,00	47833564	FILTRE HUILE HYD 1159463	WH40	95,49		95,49
8	1,00	0,00	84247272	CREPINE DE FILTRE	WH40	28,05		28,05
9	1,00	0,00	84254852	FILTRE DEF	WH40	160,25		160,25
10	1,00	0,00	84348883	FILTRE A COMBUSTIBLE	WH40	49,08		49,08
11	1,00	0,00	336430A1	FILTRE A COMBUSTIBLE	WH40	83,80		83,80
12	1,00	0,00	5801659560	SEPARATEUR DHUILE	WH40	154,91		154,91
13	1,00	0,00	47411638	FILTRE A COMBUSTIBLE	WH40	21,03		21,03
14	1,00	0,00	84240234	FILTRE HUILE HYDRAUL	WH40	177,61		177,61
15	1,00	0,00	5801439820	FILTRE A COMBUSTIBLE	WH40	109,84		109,84

DÉTAILS TAXE DE VENTE

GST - GST
QST - QST

: 106,18
: 211,83

L 456-E-8215
30206

PIÈCES	2 123,51
FRAIS DIVERS	0,00
SOUS TOTAL	2 123,51
Taxe de vente	318,01
TOTAL (CAD)	2 441,52
PAIEMENTS RECUS (CAD)	0,00
Montant du solde (CAD)	2 441,52



LONGUS



NUMÉRO DE FACTURE PSO118972-1	Date de la facture 2023-09-11
Conditions de paiement PAIEMENT À LA LIVRAISON	

LONGUS EQUIPEMENT INC.
1624, BOUL. MARIE-VICTORIN
VARENNE QC J3X 0C1 CANADA
450-652-2552

Store ID 1419867003TPS/GST-R103383279 TVQ/QST-1003301041

NO DE CLIENT BP0005637
BON DE COMMANDE eric

FACTURE PIÈCES

FACTURER À :

C-MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA
950, DE LORRAINE
BOUCHERVILLE QC J4B 5E4 CANADA
450-655-6147
Client ID 3343321003

DESTINATION :

C-MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA
950, DE LORRAINE
BOUCHERVILLE QC J4B 5E4 CANADA
450-655-6147

REPRÉSENTANT: MARIO MENARD

DOCUMENT DE VENTE: PSO118972

Conditions de livraison:

Mode d'expédition:

Nom du contact: LINA

POS.	Expéd ler	En souffr ance	Numéro de pièce / No de lot/série	DESCRIPTION	ENTR	PRIX CARCASSE	TOTAL
1	1,00	0,00	48115240	TROISIEME POINT	WH21	1 192,62	1 192,62

DÉTAILS TAXE DE VENTE

GST : 59,63
QST : 118,96

PIÈCES	1 192,62
FRAIS DIVERS	0,00
SOUS TOTAL	1 192,62
Taxe de vente	178,59
TOTAL (CAD)	1 371,21
PAIEMENTS RECUS (CAD)	1 371,21
Montant du solde (CAD)	0,00

Payé par : CNH (xxxxxxxxxxxx3109): \$1 371,21

1-A-1

L 456-E-8165

30380

CLIENT

Conditions générales :

Frais d'administration de 2% par mois. Aucun retour pour les pièces électroniques. Aucun retour pour les pièces spéciales. Aucun remboursement sans la facture. 20% de frais de manutention sur pièces retournées. Aucun remboursement après 14 jours

Pour les paiements via la carte de crédit CNH, merci de ne pas oublier de payer directement à CNH Industrial Capital



LONGUS



NUMÉRO DE FACTURE PSO118972-1	Date de la facture 2023-09-11
Conditions de paiement PAIEMENT À LA LIVRAISON	

LONGUS EQUIPEMENT INC.
1624, BOUL. MARIE-VICTORIN
VARENNE QC J3X 0C1 CANADA
450-652-2552
Store ID 1419867003TPS/GST-R103383279 TVQ/QST-1003301041

NO DE CLIENT BP0005637
BON DE COMMANDE eric

FACTURE PIÈCES

FACTURER À :

C-MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA
950, DE LORRAINE
BOUCHERVILLE QC J4B 5E4 CANADA
450-655-6147
Client ID 3343321003

DESTINATION :

C-MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA
950, DE LORRAINE
BOUCHERVILLE QC J4B 5E4 CANADA
450-655-6147

REPRÉSENTANT: MARIO MENARD	DOCUMENT DE VENTE:	PSO118972	Conditions de livraison:
Mode d'expédition:	Nom du contact:	LINA	

POS.	Expéd ier	En souffr ance	Numéro de pièce / No de lot/série	DESCRIPTION	ENTR	PRIX	CARCASSE	TOTAL
1	1,00	0,00	48115240	TROISIEME POINT	WH21	1 192,62		1 192,62

DÉTAILS TAXE DE VENTE

GST : 59,63
QST : 118,96

PIÈCES	1 192,62
FRAIS DIVERS	0,00
SOUS TOTAL	1 192,62
Taxe de vente	178,59
TOTAL (CAD)	1 371,21
PAIEMENTS RECUS (CAD)	1 371,21
Montant du solde (CAD)	0,00

Payé par : CNH (xxxxxxxxxxxx3109): \$1 371,21

1-A-1

CLIENT

Conditions générales :

Frais d'administration de 2% par mois. Aucun retour pour les pièces électroniques. Aucun retour pour les pièces spéciales. Aucun remboursement sans la facture. 20% de frais de manutention sur pièces retournées. Aucun remboursement après 14 jours

Pour les paiements via la carte de crédit CNH, merci de ne pas oublier de payer directement à CNH Industrial Capital



LONGUS



NUMÉRO DE FACTURE PSO118775-1	Date de la facture 2023-09-11
Conditions de paiement PAIEMENT À LA LIVRAISON	

LONGUS EQUIPEMENT INC.
1624, BOUL. MARIE-VICTORIN
VARENNE QC J3X 0C1 CANADA
450-652-2552
Store ID 1419867003TPS/GST-R103383279 TVQ/QST-1003301041

NO DE CLIENT BP0005637
BON DE COMMANDE

FACTURE PIÈCES

FACTURER À :

C-MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA
950, DE LORRAINE
BOUCHERVILLE QC J4B 5E4 CANADA
450-655-6147
Client ID 3343321003

DESTINATION :

C-MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA
950, DE LORRAINE
BOUCHERVILLE QC J4B 5E4 CANADA
450-655-6147

REPRÉSENTANT: MARIO MENARD

DOCUMENT DE VENTE: PSO118775

Conditions de livraison:

Mode d'expédition:

Nom du contact: LINA

POS.	Expéd ler	En souffr ance	Numéro de pièce / No de lot/série	DESCRIPTION	ENTR	PRIX	CARCASSE	TOTAL
1	2,00	0,00	L35438	BALL	WH21	62,28		124,56

DÉTAILS TAXE DE VENTE

GST : 6,23
QST : 12,42

PIÈCES	124,56
FRAIS DIVERS	0,00
SOUS TOTAL	124,56
Taxe de vente	18,65
TOTAL (CAD)	143,21
PAIEMENTS RECUS (CAD)	143,21
Montant du solde (CAD)	0,00

Payé par : CNH (xxxxxxxxxxxx3109): \$143,21

1-k-1

CLIENT

Conditions générales :

Frais d'administration de 2% par mois. Aucun retour pour les pièces électroniques. Aucun retour pour les pièces spéciales. Aucun remboursement sans la facture. 20% de frais de manutention sur pièces retournées. Aucun remboursement après 14 jours

Pour les paiements via la carte de crédit CNH, merci de ne pas oublier de payer directement à CNH Industrial Capital



LONGUS



NUMÉRO DE FACTURE PSO118766-1	Date de la facture 2023-09-11
Conditions de paiement PAIEMENT À LA LIVRAISON	

LONGUS EQUIPEMENT INC.
1624, BOUL. MARIE-VICTORIN
VARENNE QC J3X 0C1 CANADA
450-652-2552
Store ID 1419867003TPS/GST-R103383279 TVQ/QST-1003301041

NO DE CLIENT BP0005637
BON DE COMMANDE eric

FACTURE PIÈCES

FACTURER À :

C-MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA
950, DE LORRAINE
BOUCHERVILLE QC J4B 5E4 CANADA
450-655-6147
Client ID 3343321003

DESTINATION :

C-MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA
950, DE LORRAINE
BOUCHERVILLE QC J4B 5E4 CANADA
450-655-6147

REPRÉSENTANT: MARIO MENARD

DOCUMENT DE VENTE: PSO118766

Conditions de livraison:

Mode d'expédition:

Nom du contact: LINA

POS.	Expéd ler	En souffr ance	Numéro de pièce / No de lot/série	DESCRIPTION	ENTR	PRIX	CARCASSE	TOTAL
1	6,00	0,00	B17567N	ARGENT SPRAY	WH21	35,99		215,94

DÉTAILS TAXE DE VENTE

GST : 10,80
QST - GST : 21,54

PIÈCES	215,94
FRAIS DIVERS	0,00
SOUS TOTAL	215,94
Taxe de vente	32,34
TOTAL (CAD)	248,28
PAIEMENTS RECUS (CAD)	248,28
Montant du solde (CAD)	0,00

Payé par : CNH (xxxxxxxxxxxx3109): \$248,28

CLIENT

Conditions générales :

Frais d'administration de 2% par mois. Aucun retour pour les pièces électroniques. Aucun retour pour les pièces spéciales. Aucun remboursement sans la facture. 20% de frais de manutention sur pièces retournées. Aucun remboursement après 14 jours

Pour les paiements via la carte de crédit CNH, merci de ne pas oublier de payer directement à CNH Industrial Capital



LONGUS



NUMÉRO DE FACTURE PSO118667-1	Date de la facture 2023-09-11
Conditions de paiement PAIEMENT À LA LIVRAISON	

LONGUS EQUIPEMENT INC.
1624, BOUL. MARIE-VICTORIN
VARENNE QC J3X 0C1 CANADA
450-652-2552
Store ID 1419867003TPS/GST-R103383279 TVQ/QST-1003301041

NO DE CLIENT BP0005637
BON DE COMMANDE

FACTURE PIÈCES

FACTURER À :

C-MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA
950, DE LORRAINE
BOUCHERVILLE QC J4B 5E4 CANADA
450-655-6147
Client ID 3343321003

DESTINATION :

C-MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA
950, DE LORRAINE
BOUCHERVILLE QC J4B 5E4 CANADA
450-655-6147

REPRÉSENTANT: MARIO MENARD

DOCUMENT DE VENTE: PSO118667

Conditions de livraison:

Mode d'expédition:

Nom du contact: LINA

POS.	Expéd ler	En souffr ance	Numéro de pièce / No de lot/série	DESCRIPTION	ENTR	PRIX	CARCASSE	TOTAL
1	2,00	0,00	87585508	BILLE	WH21	145,18		290,36

DÉTAILS TAXE DE VENTE

GST : 14,52
QST : 28,96

PIÈCES	290,36
FRAIS DIVERS	0,00
SOUS TOTAL	290,36
Taxe de vente	43,48
TOTAL (CAD)	333,84
PAIEMENTS RECUS (CAD)	333,84
Montant du solde (CAD)	0,00

Payé par : CNH (xxxxxxxxxxxx3109): \$333,84

1-k-1

CLIENT

Conditions générales :

Frais d'administration de 2% par mois. Aucun retour pour les pièces électroniques. Aucun retour pour les pièces spéciales. Aucun remboursement sans la facture. 20% de frais de manutention sur pièces retournées. Aucun remboursement après 14 jours

Pour les paiements via la carte de crédit CNH, merci de ne pas oublier de payer directement à CNH Industrial Capital



NOTRAC | MACHINERIE C&H INC.

NUMÉRO DE FACTURE SWO035760-1	Date de la facture 2023-10-10
Conditions de paiement NET 30 JOURS	

TERAPRO AGRICULTURE
5520 RUE MARTINEAU
ST-HYACINTHE QC J2R 1T7 CANADA
450-796-3707

NO DE CLIENT BP0005637
BON DE COMMANDE

TPS/GST-R837512664 TVQ/QST-1215818043

FACTURE SERVICE

FACTURER À :

MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA
950 CHEMIN DE LORRAINE
BOUCHERVILLE QC J4B 5E4 CANADA
450-655-6147

TRAVAUX EXÉCUTÉS:

MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA
950 CHEMIN DE LORRAINE
BOUCHERVILLE QC J4B 5E4 CANADA
450-655-6147

REPRÉSENTANT :	BON DE TRAVAIL : SWO035760
Contact : LINA 450-655-6147	RÉF : CODE SCR, BOUGE PLUS

NEW HOLLAND MODÈLE:T8,420 N/S:ZERC02759 UNITÉ CLIENT:TRACTEUR EUROPE UNITÉ:CU0011609
COMPTEUR : 0

Segment : 1 DÉPLACEMENT UNITÉ DE SERVICE AG Taux Route

COMPTEUR : 0

TYPE DE SEGMENT : Facturable

ARTICLE	Description	QTÉ	PRIX	CARCASSE	Total
	FRAIS DE ZONE 4	1,00	400,00		400,00

Segment 1 Total:

0,00 PIÈCES 0,00 MAIN D'OEUVRE 400,00 DIVERS 400,00 Total

Segment : 2 CODE SCR, TRACTEUR BOUGE PLUS AG Taux Route

COMPTEUR : 0

TYPE DE SEGMENT : Facturable

DESCRIPTION DU TRAVAIL:

CELL ERIC: 514-602-2660

09/29/2023 15:34 YVON GRAVELINE CODE MEME RESET CONTER NIVEAU URÉE VIDE TANK PLEINE DOIT AVOIR 91 OHMS PLEINE NE LA PAS
COMMANDER WEMA PARTI AVEC BON NUMÉRO PIÈCES MAIS PAS LA BONNE DANS LA BOÎTE

Correction:

10/05/2023 08:05 YVON GRAVELINE
COMMANDER WEMA ET MODULE
ESSAI WEMA PAS PLUS DE NIVEAU UREE
VERIFIER CONNECTION AU MODULE SEMI BRANCHE
RECONNECTER MODULE BON POUR LA LECTURE UREE
ESSAI
EFFACER CODE
CODE ENCORE TEST UDST PASS PAS
TEST A PLUSIEURS REPRISE
NETTOYER BORNE BATTERIE BATTERIE TRES FAIBLE POSER CHARGEUR



INOTRAC | MACHINERIE C&H INC.

NUMÉRO DE FACTURE SWO035760-1	Date de la facture 2023-10-10
Conditions de paiement NET 30 JOURS	

TERAPRO AGRICULTURE
5520 RUE MARTINEAU
ST-HYACINTHE QC J2R 1T7 CANADA
450-796-3707

NO DE CLIENT BP0005637
BON DE COMMANDE

TPS/GST-R837512664 TVQ/QST-1215818043

FACTURE SERVICE

ESSAI PART ET CODE PAS POSER MODULE REMAN NE CODE PLUS

ARTICLE	Description	QTÉ	PRIX	CARCASSE	Total
84246892R	MODULE REMAN	1,00	2 265,69	135,67	2 401,36
84246892C	REMAN-MODULE - CORE	-1,00	135,67	0,00	-135,67
JS11UV	ATTACHE POUR FIL-NOIR	4,00	0,20	0,00	0,80
890.9107DSC	NETTOYEUR A FREIN	1,00	5,26	0,00	5,26
SL	MAIN D'OEUVRE	7,56	152,95		1 156,31
	FRAIS DE FOURNITURE	1,00	15,00		15,00

Segment 2 Total:

2 271,75 PIÈCES

1 156,31 MAIN D'OEUVRE

15,00 DIVERS

3 443,06 Total

DÉTAILS TAXE DE VENTE:

GST -GST	: 192,15
QST -QST	: 383,35

PIÈCES	2 271,75
MAIN D'OEUVRE	1 156,31
DIVERS	415,00
SOUS-TOTAL	3 843,06
TAXES DE VENTE	575,50
Total de la facture	(CAD) 4 418,56
Montant du solde	4 418,56

Frais d'administration de 2% par mois. Aucun retour pour les pièces électroniques. Aucun retour pour les pièces spéciales. Aucun remboursement sans la facture. 20% de frais de manutention sur pièces retournées. Aucun remboursement après 14 jours
Pour les paiements via la carte de crédit CNH, merci de ne pas oublier de payer directement à CNH Industrial Capital

(Acceptation client)



NUMÉRO DE FACTURE SWO062356-1	Date de la facture 2025-03-20
Conditions de paiement NET 30 JOURS	

TERAPRO AGRICULTURE
125 ROUTE 104
ST-JEAN-SUR-RICHELIEU QC J2X 1H4 CANADA
450-347-5596
TPS/GST-R837512664 TVQ/QST-1215818043
FACTURE SERVICE

NO DE CLIENT BP0005637
BON DE COMMANDE

FACTURER À :

MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA
950 CHEMIN DE LORRAINE
BOUCHERVILLE QC J4B 5E4 CANADA
450-655-6147

TRAVAUX EXÉCUTÉS:

MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA
950 CHEMIN DE LORRAINE
BOUCHERVILLE QC J4B 5E4 CANADA
450-655-6147

REPRÉSENTANT : BON DE TRAVAIL : SWO062356
Contact : JADE 450-655-6147 RÉF : mr savaria/514-838-4863

NEW HOLLAND MODÈLE:T8,420 S/N:ZERC02759 UNITÉ CLIENT:TRACTEUR EUROPE UNITÉ:CU0011609
COMPTEUR: 316

Segment : 1 déplacement AG Taux Horaire
COMPTEUR : 316
TYPE DE SEGMENT : Facturable

DESCRIPTION DU TRAVAIL :
2025/03/05 16:31 ALEXANDRE GAULIN
DÉPLACEMENT
Cause :
2025/03/05 16:31 ALEXANDRE GAULIN.
Correction :
2025/03/05 16:31 ALEXANDRE GAULIN.
Couverture :
2025/03/05 16:31 ALEXANDRE GAULIN.

ARTICLE	Description	QTÉ	PRIX	CARCASSE	Total
	FRAIS DE ZONE 3	2,00	365,00		730,00

Segment 1 Total :
0,00 PIÈCES 0,00 MAIN D'OEUVRE 730,00 DIVERS 730,00 Total

Segment : 2 moteur manque de puissance AG Taux Route
COMPTEUR :
TYPE DE SEGMENT : Facturable

DESCRIPTION DU TRAVAIL :
2025/03/05 16:31 ALEXANDRE GAULIN
CODE URÉE AU TABLEAU DE BORD ET MOTEUR MANQUE DE PUISSANCE
Cause :
2025/03/05 16:32 ALEXANDRE GAULIN.
Correction :
2025/03/05 16:32 ALEXANDRE GAULIN.
Couverture :
2025/03/05 16:32 ALEXANDRE GAULIN

- DEMARRAGE TRACTEUR ET VÉRIFIER CODE AU TABLEAU DE BORD === CODE MOTEUR SYSTÈME ANTIPOLLUTION
- VÉRIFIER CODES AVEC LAPTOP === CODE 19298 MANQUE DE PRESSION URÉE
- RÉINITIALISER LE SYSTÈME ANTIPOLLUTION
- FAIRE RÉCHAUFFER MOTEUR



NUMÉRO DE FACTURE SWO062356-1	Date de la facture 2025-03-20
Conditions de paiement NET 30 JOURS	

TERAPRO AGRICULTURE
125 ROUTE 104
ST-JEAN-SUR-RICHELIEU QC J2X 1H4 CANADA
450-347-5596
TPS/GST-R837512664 TVQ/QST-1215818043
FACTURE SERVICE

NO DE CLIENT BP0005637
BON DE COMMANDE

NEW HOLLAND MODÈLE:T8,420 S/N:ZERC02759 UNITÉ CLIENT:TRACTEUR EUROPE UNITÉ:CU0011609

COMPTEUR: 316

- FAIRE TESTS DE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME ANTIPOLLUTION === SYSTÈME PERFORME BIEN
- VÉRIFIER VERSIONS SOFTWARES === SOFTWARES OK
- VÉRIFIER CONNEXIONS LIGNES D'URÉE === CONNEXIONS OK
- FAIRE FONCTIONNER MOTEUR AVEC CHARGE HYDRAULIQUE ET VÉRIFIER PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME ANTIPOLLUTION === SYSTÈME PERFORME BIEN
- EFFACER CODE D'ERREURS

- VÉRIFIER SYSTÈME ANTIPOLLUTION CODE ENCORE APRÈS 2HRS DE TRAVAIL
- VÉRIFIER CODES AVEC LAPTOP === CODE 19813 PRESSION URÉE TROP BASSE LORS DE L'OPÉRATION
- RÉINITIALISER SYSTÈME ANTIPOLLUTION
- DÉMONTER INJECTEUR ET VÉRIFIER FONCTIONNEMENT DE L'INJECTION === INJECTION FONCTIONNE BIEN MAIS INJECTEUR COULE UN PEU SOUS PRESSION
- EFFACER CODES D'ERREURS ET RETOURNER MACHINE AU TRAVAIL

- ANTIPOLLUTION CODE ENCORE
- DÉMONTER INJECTEUR URÉE
- NOUVEAU INJECTEUR
- RÉINITIALISER SYSTÈME ANTIPOLLUTION
- FAIRE RÉCHAUFFER MOTEUR 1H30 CAR URÉE GELER ET SYSTÈME NON OPÉRATIONNEL
- FAIRE TESTS DE FONCTIONNEMENT AVEC INJECTEUR NEUF === SYSTÈME FONCTIONNE BIEN. PAS DE CODES
- METTRE CHARGE HYDRAULIQUE POUR FAIRE FORCER MOTEUR ET VÉRIFIER PARAMÈTRES DU SYSTÈME ANTIPOLLUTION === PARAMÈTRES OK 75 PSI URÉE

ARTICLE	Description	QTÉ	PRIX	CARCASSE	Total
47511724R	INJECTEUR D'UREE - REMAN	1,00	1 067,22	79,11	1 146,33
47511724C	INJECTEUR D'UREE- CORE	-1,00	-79,11	0,00	-79,11
SL	MAIN D'OEUVRE	8,51	159,95		1 361,17
	FRAIS DIAGNOSTIC	1,00	69,95		69,95
	APPEL D'URGENCE SER	2,00	150,00		300,00
	FRAIS DE FOURNITURE	1,00	6,11		6,11

Segment 2 Total :

1 067,22 PIÈCES 1 361,17 MAIN D'OEUVRE 376,06 DIVERS 2 804,45 Total

DÉTAILS TAXE DE VENTE:

GST -GST : 176,73
QST -QST : 352,56

PIÈCES	1 146,33
MAIN D'OEUVRE	1 361,17
DIVERS	1 106,06
Sous-TOTAL	3 534,45
TAXES DE VENTE	529,29
Total de la facture (CAD)	4 063,74
Montant du solde	4 063,74



NUMERO DE FACTURE SWO062356-1	Date de la facture 2025-03-20
Conditions de paiement NET 30 JOURS	

TERAPRO AGRICULTURE
125 ROUTE 104
ST-JEAN-SUR-RICHELIEU QC J2X 1H4 CANADA
450-347-5596
TPS/GST-R837512864 TVQ/QST-1215818043
FACTURE SERVICE

NO DE CLIENT BP0005637
BON DE COMMANDE

Frais d'administration de 2% par mois. Aucun retour pour les pièces électroniques. Aucun retour pour les pièces spéciales. Aucun remboursement sans la facture. 20% de frais de manutention sur pièces retournées. Aucun remboursement après 14 jours
Pour les paiements via la carte de crédit CNH, merci de ne pas oublier de payer directement à CNH Industrial Capital

(Acceptation client) _____



NUMÉRO DE FACTURE PSO216932-1	DATE DE FACTURE 2025-04-08
COND. PMT PAIEMENT À LA LIVRAISON	

LONGUS EQUIPEMENT INC.
1624, BOUL. MARIE-VICTORIN
VARENNE QC J3X 0C1 CANADA
450-652-2552
TPS/GST-R103383279 TVQ/QST-1003301041

NO DE CLIENT BP0005637
BON DE COMMANDE PO L456

FACTURE PIÈCES

FACTURER À :

MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA
950 CHEMIN DE LORRAINE
BOUCHERVILLE QC J4B 5E4 CANADA
450-655-6147

DESTINATION :

MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA
950 CHEMIN DE LORRAINE
BOUCHERVILLE QC J4B 5E4 CANADA
450-655-6147

Client ID 3343321003

REPRÉSENTANT: MARIO MENARD

DOCUMENT DE : PSO216932
VENTE

Conditions de
livraison :

Mode
d'expédition :

Nom du contact : JADE

POS.	Expéd ier	Ens ouffr ance	Numéro de pièce / No de lot/série	DESCRIPTION	ENTR	PRIX	CARCASSE	Total
1	12.00	0.00	87331566	ATTACHE A RESSORT	WH21	13,88	0,00	166,56

DÉTAILS TAXE DE VENTE

GST - GST : 8,33
QST - QST : 16,61

PIÈCES	166,56
FRAIS DIVERS	0,00
SOUS TOTAL	166,56
Taxe de vente	24,94
TOTAL (CAD) (CAD)	191,50
PAIEMENTS RECUS (CAD)	191,50
Montant du solde (CAD)	0,00

Payé par : CNH (xxxxxxxxxxx3109): \$191,50

CLIENT

Conditions générales:

Frais d'administration de 2% par mois. Aucun retour pour les pièces électroniques. Aucun retour pour les pièces spéciales. Aucun remboursement sans la facture. 20% de frais de manutention sur pièces retournées. Aucun remboursement après 14 jours

Pour les paiements via la carte de crédit CNH, merci de ne pas oublier de payer directement à CNH Industrial Capital

NUMÉRO DE FACTURE SWO037205-1	Date de la facture 2023-12-14
Conditions de paiement NET 30 DU MOIS SUIVANT	

TERAPRO AGRICULTURE
125 ROUTE 104
ST-JEAN-SUR-RICHELIEU QC J2X 1H4 CANADA
450-347-5596

NO DE CLIENT BP0005637
BON DE COMMANDE

TPS/GST-R837512664 TVQ/QST-1215818043

FACTURE SERVICE

FACTURER À :

MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA
950 CHEMIN DE LORRAINE
BOUCHERVILLE QC J4B 5E4 CANADA
450-655-6147

TRAVAUX EXÉCUTÉS:

EQUIPEMENT INOTRAC INC.
125 ROUTE 104
ST-JEAN-SUR-RICHELIEU QC J2X 1H4
CANADA
450-347-5596

REPRÉSENTANT :	BON DE TRAVAIL :	SWO037205
Contact : LINA 450-655-6147	RÉF :	mr savaria

NEW HOLLAND MODÈLE:T8,420 N/S:ZERC02759 UNITÉ CLIENT:TRACTEUR EUROPE UNITÉ:CU0011609
COMPTEUR : 0

Segment : 1 bonne inspection AG Taux Horaire

COMPTEUR : 0

TYPE DE SEGMENT : Facturable

DESCRIPTION DU TRAVAIL:

12/12/2023 14:55 EDOUARD HEBERT
FAIRE UNE INSPECTION POUR CERNER LES PROBLEMES AVEC LE TRACTEUR
FAIRE UNE INSPECTION POUR CONFIRMER LES REPARATIONS

Cause:

12/12/2023 14:55 EDOUARD HEBERT
TRACTEUR NE SEMBLE PAS AVOIR LES HEURES MARQUER DANS LE TABLEAU DE BORD
SUR TOUT RÉSERVE

Correction:

12/12/2023 14:55 EDOUARD HEBERT
PROCÉDER A L'INSPECTION DU TRACTEUR
ÉTABLIR UNE LISTE DE PROBLEME A REGLER
OUVRIR DES SEGMENT POUR LA REPARATION
REINSTALLER LES PANNEAU DE HOOD, EXHAUST, HOOD ET COUVERT DE BATTERIE
VÉRIFIER LES NIVEAUX DES LIQUIDES (PRESTONNE, HUILE A MOTEUR, HUILE HYDRAULIQUE)
TESTER LE FONCTIONNEMENT APRES LES REPARATIONS (LUMIERE, 4ROUE MOTRICE, DIFF LOCK, AUCUN COULAGE)

ARTICLE	Description	QTÉ	PRIX	CARCASSE	Total
5801439820	FILTRE A COMBUSTIBLE	1,00	112,71	0,00	112,71
84348883	FILTRE A COMBUSTIBLE	1,00	50,36	0,00	50,36
83-8000	LOOM 3/8 VENDU /PIED	5,00	0,59	0,00	2,95
773.14	GAINE FENDU 1/4	5,00	0,37	0,00	1,85
5801560870	RONDELLE PLATE	1,00	7,87	0,00	7,87
B505501	LUBRIFIANT	1,00	14,58	0,00	14,58

NUMÉRO DE FACTURE SWO037205-1	Date de la facture 2023-12-14
Conditions de paiement NET 30 DU MOIS SUIVANT	

TERAPRO AGRICULTURE
125 ROUTE 104
ST-JEAN-SUR-RICHELIEU QC J2X 1H4 CANADA
450-347-5596

NO DE CLIENT BP0005637
BON DE COMMANDE

TPS/GST-R837512664 TVQ/QST-1215818043

FACTURE SERVICE

ARTICLE	Description	QTÉ	PRIX	CARCASSE	Total
890.9107DSC	NETTOYEUR A FREIN	3,00	5,26	0,00	15,78
83-6025	TIE WRAP TF1450X	20,00	0,29	0,00	5,80
220-11	MAXI FUSE 20A	1,00	4,78	0,00	4,78
84349222	JOINT	1,00	21,52	0,00	21,52
B17690N	PEINTURE(NOIR)HAUTE TEMP, AERO	1,00	28,49	0,00	28,49
73344356	CE GRAISSE HAUTE TEMP 14OZ	1,00	8,45	0,00	8,45
47457834	JEU DE 2 CLES	1,00	28,39	0,00	28,39
B30204C	ANTIGEL XHD 50/50 3.78 LITRES	2,00	11,15	0,00	22,30
86511478	BOULON A EMBASE CRAN	2,00	7,14	0,00	14,28
057.8..20	BOLT M8X1.25X20	1,00	0,37	0,00	0,37
322358	RONDELLE BELLEVILLE	2,00	0,18	0,00	0,36
057.8..50	BOLT M8X1.25X50	1,00	1,44	0,00	1,44
317.8..12	NUT M8X1.25	1,00	0,11	0,00	0,11
SL	MAIN D'OEUVRE	30,74	142,95		4 394,28

Segment 1 Total:

342,39 PIÈCES

4 394,28 MAIN D'OEUVRE

0,00 DIVERS

4 736,67 Total

Segment : 3 fuite au manifold exhaust AG Taux Horaire

COMPTEUR : 271

TYPE DE SEGMENT : Facturable

DESCRIPTION DU TRAVAIL:

12/12/2023 14:48 EDOUARD HEBERT

FUIITE DE GAZ D'ECHAPPEMENT AU NIVEAU DU MANIFOLD D'EXHAUST

Cause:

12/12/2023 14:48 EDOUARD HEBERT

GASKET USEE ET PARTIE FLEXIBLE DU MANIFOLD CASSER

Correction:

12/12/2023 14:48 EDOUARD HEBERT

SUITE DU DÉMONTAGE DU TURBO

DÉMONTÉ LE MANIFOLD D'EXHAUST

NETTOYER LES SURFACES

REEMPLACER LES STUDS DU COTER DU MANIFOLD ETANT DONNER LEUR LOCALISATION UNE FOIS INSTALLER SUR LE MOTEUR

POSER LE MANIFOLD AVEC DES NOUVEAUX GASKET ET NOUVEAU FLEXIBLE DE MANIFOLD

SUITE DU REMONTAGE AVEC LE REMONTAGE DU TURBO

ARTICLE	Description	QTÉ	PRIX	CARCASSE	Total
504154202	JOINT	6,00	21,06	0,00	126,36
504078465	BOULON A EMBASE	12,00	10,99	0,00	131,88

NUMÉRO DE FACTURE SWO037205-1	Date de la facture 2023-12-14
Conditions de paiement NET 30 DU MOIS SUIVANT	

TERAPRO AGRICULTURE
125 ROUTE 104
ST-JEAN-SUR-RICHELIEU QC J2X 1H4 CANADA
450-347-5596

NO DE CLIENT BP0005637
BON DE COMMANDE

TPS/GST-R837512664 TVQ/QST-1215818043

FACTURE SERVICE

ARTICLE	Description	QTÉ	PRIX	CARCASSE	Total
99440118	ANNEAU	1,00	66,99	0,00	66,99
5802740762	SOUFFLET	1,00	87,34	0,00	87,34
504047548	BRIDE	2,00	115,74	0,00	231,48
504295619	BOULON A EMBASE	12,00	14,19	0,00	170,28
5801385949	GOUJON	2,00	56,81	0,00	113,62
5801491235	GOUJON	2,00	20,60	0,00	41,20
5801491036	ECROU	4,00	22,90	0,00	91,60
504074155	ENTRETOISE	12,00	17,21	0,00	206,52
504147366	JOINT	1,00	10,80	0,00	10,80
17289781	JOINT TORIQUE	4,00	9,71	0,00	38,84
17283381	JOINT TORIQUE	2,00	8,61	0,00	17,22
504128027	JOINT	1,00	66,99	0,00	66,99
HF12	SERRE BOYAU 3/4- 19MM	2,00	2,07	0,00	4,14
SL	MAIN D'OEUVRE	11,02	142,95		1 575,31

Segment 3 Total:

1 405,26 PIÈCES

1 575,31 MAIN D'OEUVRE

0,00 DIVERS

2 980,57 Total

Segment : 5 réparé connecteur moteur de cassé a droit AG Taux Horaire

COMPTEUR : 271
TYPE DE SEGMENT : Facturable

DESCRIPTION DU TRAVAIL:

12/12/2023 14:41 EDOUARD HEBERT
CONNETCTEUR DU CONTROLEUR MOTEUR CASSER

Cause:

12/12/2023 14:41 EDOUARD HEBERT
INCONUE

Correction:

12/12/2023 14:41 EDOUARD HEBERT
CONFIRMER LES PIECES NECESSAIRE A LA REPARATION
DÉMONTER LE CONNETCTEUR
REPLACER LES PIN UNE PAR UNE FAIRE SUR QU'ELLE RETOURNE AU BONNE EMPLACEMENT
REPLACER LES PINES QUI ONT CASSER LORSQU'ON A DEFAIT LE CONNETCTEUR D'ORIGINE
TESTER APRES AVOIR REPLACER LE CONNETCTEUR (CODE DE COMMUNICATION)
VÉRIFIER LES FUSIBLES (REPLACER TOUT LES FUSIBLES QUI ONT TROP DE RESISTANCE OU QUI SONT BRULER)
TESTER SYSTEME FONCTIONNE CORRETCTEMENT
REPLACER LE LOOM SUR LE FILLAGE AU ENDROIT QUI SEMBLE ENDOMAGER

ARTICLE	Description	QTÉ	PRIX	CARCASSE	Total
TWX414501	CONNECTEUR ELECTRIQU	1,00	211,64	0,00	211,64

NUMÉRO DE FACTURE SWO037205-1	Date de la facture 2023-12-14
Conditions de paiement NET 30 DU MOIS SUIVANT	

TERAPRO AGRICULTURE
125 ROUTE 104
ST-JEAN-SUR-RICHELIEU QC J2X 1H4 CANADA
450-347-5596

NO DE CLIENT BP0005637
BON DE COMMANDE

TPS/GST-R837512664 TVQ/QST-1215818043

FACTURE SERVICE

ARTICLE	Description	QTÉ	PRIX	CARCASSE	Total
84160698	CONNECTEUR ELECTRIQU	1,00	288,17	0,00	288,17
84183733	CONNECTEUR ELECTRIQU	1,00	63,60	0,00	63,60
84183922	BORNE	8,00	21,52	0,00	172,16
10395890	FUSIBLE	1,00	5,86	0,00	5,86
87522597	FUSIBLE	1,00	3,48	0,00	3,48
10402190	FUSIBLE	1,00	5,86	0,00	5,86
893.60	CONTACT OL NETTOYANT DESOXYDAN	1,00	23,36	0,00	23,36
84-5006	TUBE THERMORETRECISSE 225	1,00	2,60	0,00	2,60
887.462203	DTP 12 DOUILLE 12-14	1,00	2,70	0,00	2,70
14R	FIL 14GA ROUGE 87-7000 /VEND	1,00	0,60	0,00	0,60
83-8000	LOOM 3/8 VENDU /PIED	2,00	0,59	0,00	1,18
773.14	GAINE FENDU 1/4	2,00	0,37	0,00	0,74
83-8002	LOOM 3/4 VENDU AU PIED	1,00	1,14	0,00	1,14
SL	MAIN D'OEUVRE	13,06	142,95		1 868,36

Segment 5 Total:

783,09 PIÈCES

1 868,36 MAIN D'OEUVRE

0,00 DIVERS

2 651,45 Total

Segment : 6 voir courroie et bearing de fan AG Taux Horaire

COMPTEUR : 271

TYPE DE SEGMENT : Facturable

DESCRIPTION DU TRAVAIL:

12/12/2023 14:29 EDOUARD HEBERT
VÉRIFIER PROBLEME AVEC LA STRAP DE FAN

Cause:

12/12/2023 14:29 EDOUARD HEBERT
SERPENTINE BRUYANTE

Correction:

12/12/2023 14:29 EDOUARD HEBERT
VÉRIFIER LES BULTINS DE SERVICE SUR LES FANES DES T8
UPDATE DISPONIBLE ET FORTEMENT SUGERER
UPDATE COMPREND UN NOUVEAU SUPPORT, TENSIONNEUR ET NOUVEAU IDLER
LE SUPPORT PRÉSENT SUR LE TRACTEUR EST DÉJÀ LE MODÈLE UPDATER MAIS IL N'A PAS LE TENSIONNEUR N'Y LE IDLER
DÉMONTÉ LA FAN
POSER LE NOUVEAU IDLER
POSER LE NOUVEAU TENSIONNEUR
POSER UNE NOUVELLE STRAP
RATTACHER LA FAN
TESTER LE FONCTIONNEMENT DU NOUVEAU SYSTÈME DE POULIE DE LA FAN (FONCTIONNE BIEN)

NUMÉRO DE FACTURE SWO037205-1	Date de la facture 2023-12-14
Conditions de paiement NET 30 DU MOIS SUIVANT	

TERAPRO AGRICULTURE
125 ROUTE 104
ST-JEAN-SUR-RICHELIEU QC J2X 1H4 CANADA
450-347-5596

NO DE CLIENT BP0005637
BON DE COMMANDE

TPS/GST-R837512664 TVQ/QST-1215818043

FACTURE SERVICE

ARTICLE	Description	QTÉ	PRIX	CARCASSE	Total
MPAGA3221A	KIT DE REVISION	1,00	193,20	0,00	193,20
90413092	COURROIE	1,00	69,53	0,00	69,53
90413091	COURROIE	1,00	36,38	0,00	36,38
84373502	COURROIE	1,00	68,69	0,00	68,69
504315786	TENDEUR DE COURROIE	1,00	431,44	0,00	431,44
SL	MAIN D'OEUVRE	8,27	142,95		1 182,19

Segment 6 Total:

799,24 PIÈCES 1 182,19 MAIN D'OEUVRE 0,00 DIVERS 1 981,43 Total

Segment : 7 remplacer batterie et alternateur AG Taux Horaire

COMPTEUR : 271

TYPE DE SEGMENT : Facturable

DESCRIPTION DU TRAVAIL:

12/12/2023 14:12 EDOUARD HEBERT
LES BATTERIES NE TIENNE PAS LA CHARGE
L'ALTERNATEUR NE CHARGE PAS
SWITCH DE CUT OFF DE BATTERIE NE FONCTIONNE PLUS

Cause:

12/12/2023 14:12 EDOUARD HEBERT
BATTERIE N'EST PLUS BONNE
ALTERNATEUR NE CHARGE PAS
SWITCH CORRODER

Correction:

12/12/2023 14:12 EDOUARD HEBERT
DÉCONNCTER LES BATTERIES
TESTER LES BATTERIES (BATTERIE NE TESTE PAS BON)
REPLACER LES BATTERIES
RETIRER LES COUVERTS PROTECTION DU MOTEUR
TESTER LE FILLAGE DE L'ALTERNATEUR (FILLAGE TEST ENDOMAGER)
REPARER LE FILLAGE ENDOMAGER
TESTER L'ALTERNATEUR (NE CHARGE PAS)
REPLACER L'ALTERNATEUR
REPLACER LA STRAP DU MOTEUR
REPLACER TENSIONNEUR
TESTER ALTERNATEUR FONCTIONNE CORRECTEMENT
RETIRER LA SWITCH DE CUT OFF
TESTER LA SWITCH (NE FONCTIONNE PLUS)
REPLACER LA SWITCH
TESTER LA REPARATION (FONCTIONNE BIEN)

NUMÉRO DE FACTURE SWO037205-1	Date de la facture 2023-12-14
Conditions de paiement NET 30 DU MOIS SUIVANT	

TERAPRO AGRICULTURE
125 ROUTE 104
ST-JEAN-SUR-RICHELIEU QC J2X 1H4 CANADA
450-347-5596

NO DE CLIENT BP0005637
BON DE COMMANDE

TPS/GST-R837512664 TVQ/QST-1215818043

FACTURE SERVICE

ARTICLE	Description	QTÉ	PRIX	CARCASSE	Total
31P-9	BATTERIE	2,00	155,36	25,00	360,72
82-2103	CUT OFF	1,00	99,19	0,00	99,19
48163614R	ALTERNATEUR RENOVE	1,00	767,89	50,40	818,29
558.9052	CONNECTEUR BLEU	1,00	0,33	0,00	0,33
16V	FILS VERT 16GA 87-8006	2,00	0,44	0,00	0,88
16J	FILS JAUNE 16GA 87-8011	2,00	0,44	0,00	0,88
887.DT04-2P	RECEPTACLE 14-18 AWG DT04-2P	1,00	2,54	0,00	2,54
887.W2P	CALE DE VERROUILLAGE	1,00	0,28	0,00	0,28
887.460215	TERMINAL DEUSTH	2,00	1,52	0,00	3,04
84-5006	TUBE THERMORETRECISSE 225	1,00	2,60	0,00	2,60
48163614C	ALTERNATEUR RENOVE - CORE	-1,00	50,40	0,00	-50,40
31P-9C	CORE1.5	-2,00	25,00	0,00	-50,00
47814483	GALET TENDEUR	1,00	330,49	0,00	330,49
47635770	TENDEUR	1,00	350,03	0,00	350,03
90413091	COURROIE	1,00	36,38	0,00	36,38
SL	MAIN D'OEUVRE	7,34	142,95		1 049,25

Segment 7 Total:

1 905,25 PIÈCES

1 049,25 MAIN D'OEUVRE

0,00 DIVERS

2 954,50 Total

Segment : 8 coller grille de capot et lumiere de capot AG Taux Horaire

COMPTEUR : 271

TYPE DE SEGMENT : Facturable

DESCRIPTION DU TRAVAIL:

12/12/2023 13:34 EDOUARD HEBERT
GRILLE DU HOOD PARTIELLEMENT DÉCOLLER
LUMIERES DU HOOD NON FONCTIONNELLES

Cause:

12/12/2023 13:34 EDOUARD HEBERT
COLLE A SECHER
RELAIS DE LUMIERE NE CLANCHE PAS

Correction:

12/12/2023 13:34 EDOUARD HEBERT
RETIRER LE RESTE DE LA GRILLE
NETTOYER LES SURFACES A COLLER
APPLIQUER LE PRIMER
APPLIQUER LA COLLE
COLLER LE FRAME DE LA GRILLE
POSER LA GRILLE DANS LE HOOD
VÉRIFIER LES LUMIERES DANS LE HOOD



INOTRAC | MACHINERIE C&H INC.

NUMÉRO DE FACTURE SW0037205-1	Date de la facture 2023-12-14
Conditions de paiement NET 30 DU MOIS SUIVANT	

TERAPRO AGRICULTURE
125 ROUTE 104
ST-JEAN-SUR-RICHELIEU QC J2X 1H4 CANADA
450-347-5596

NO DE CLIENT BP0005637
BON DE COMMANDE

TPS/GST-R837512664 TVQ/QST-1215818043

FACTURE SERVICE

QUAND ON MES LES SWITCHS A ON ONT ENTTAND PAS LES RELAIS CLANCHER
TESTER AVEC UN BON RELAIS (AVEC LE BON RELAIS LES LUMIERES FONCTIONNE)
REEMPLACER UN RELAIS A FOIS POUR FINALEMENT REMPLACER LES 5 RELAIS
UNE LUMIERE NE FONCTIONNE PAS A LAVANT DU TRACTEUR
REEMPLACER LES BULBS DES DEUX COTÉS
TESTER TOUT LES LUMIERES (UNE LUMIERE DE FREIN ARRIERE DROITE N'ALLUME PAS)
REEMPLACER LE BULB A L'ARRIERE DROITE
TESTER LES LUMIERES (TOUT LES LUMIERES FONCTIONNES)

Couverture:

12/08/2023 16:51 JOCELYN TREMBLAY

ARTICLE	Description	QTÉ	PRIX	CARCASSE	Total
PF230	PRIMER URETHANE	1,00	51,83	0,00	51,83
08609	URETHANE 3M	1,00	49,95	0,00	49,95
140048	RONDELLE BELLEVILLE	1,00	3,04	0,00	3,04
P21/5W	BULB	1,00	2,38	0,00	2,38
87696396	RELAIS	5,00	33,43	0,00	167,15
SL	MAIN D'OEUVRE	3,23	142,95		461,73
	MB7 878178 LAMP 9005C1	2,00	14,35		28,70

Segment 8 Total:

274,35 PIÈCES 461,73 MAIN D'OEUVRE 28,70 DIVERS 764,78 Total

Segment : 9 répare fillage de fan thermostatique AG Taux Horaire

COMPTEUR : 271

TYPE DE SEGMENT : Facturable

DESCRIPTION DU TRAVAIL:

12/12/2023 13:31 EDOUARD HEBERT

FILLAGE DE LA FAN THERMOSTATIQUE N'EST PAS PROTEGER DES POULIES DE LA FAN

Cause:

12/12/2023 13:31 EDOUARD HEBERT

PROTECTION DU FILLAGE MANQUANT

Correction:

12/12/2023 13:31 EDOUARD HEBERT

VÉRIFIER L'INTERGRITER DU FILLAGE (LE FILLAGE EST ENCORE EN BONNE ETAT)

POSER UNE PROTECTION SUR LE FILLAGE

RATTACHER LE FILLAGE DE SORT QUI NE RISQUE PAS D'ETRE PRIS DANS LA POULIE

DÉMARRER LE MOTEUR ET FAIRE SUR DU PASSAGE AVEC LE VENT DE LA FAN (TOUT EST SÉCURITAIRE)

ARTICLE	Description	QTÉ	PRIX	CARCASSE	Total
3225-5003	CONDUIT CARBURANT 3/8	2,00	3,19	0,00	6,38

NUMÉRO DE FACTURE SWO037205-1	Date de la facture 2023-12-14
Conditions de paiement NET 30 DU MOIS SUIVANT	

TERAPRO AGRICULTURE
125 ROUTE 104
ST-JEAN-SUR-RICHELIEU QC J2X 1H4 CANADA
450-347-5596
TPS/GST-R837512664 TVQ/QST-1215818043
FACTURE SERVICE

NO DE CLIENT BP0005637
BON DE COMMANDE

ARTICLE	Description	QTÉ	PRIX	CARCASSE	Total
SL	MAIN D'OEUVRE	2,83	142,95		404,55

Segment 9 Total:

6,38 PIÈCES 404,55 MAIN D'OEUVRE 0,00 DIVERS 410,93 Total

Segment : 10 remplacer tuyau et filtre urée AG Taux Horaire

COMPTEUR : 271

TYPE DE SEGMENT : Facturable

DESCRIPTION DU TRAVAIL:

12/12/2023 13:26 EDOUARD HEBERT
VÉRIFIER FUITE D'UREE AU NIVEAU DU SUPPLY MODULE

Cause:

12/12/2023 13:26 EDOUARD HEBERT
BARRURE MANQUANTE SUR L'UNE DES TUYAUX
FISSURE DANS LE COUVERT DU FILTREUR

Correction:

12/12/2023 13:26 EDOUARD HEBERT
CONFIRMER LA SOURCE DES FUITES
VÉRIFIER POSSIBILITER DE REPARATION (BARRURE DISPONIBLE SÉPAREMENT)
REPLACER LA BARRURE DU TUYAU
TESTER LA REPARATION (TUYAU NE COULE PLUS MAIS UNE LEGERE FUITE EST TOUJOURS PRESANTE AU NIVEAU DU COUVERT DE FILTREUR)
REPLACER LE COUVERT DU FILTREUR D'UREE AINSI QUE LE FILTREUR
TESTER LE SYSTEME POUR DES FUITES (AUCUNE FUITE)
RETESTER LE SYSTEME COMPLET DURANT LE TESTE DE DYNO

ARTICLE	Description	QTÉ	PRIX	CARCASSE	Total
84480618	UNION	1,00	11,35	0,00	11,35
83-6025	TIE WRAP TF1450X	6,00	0,29	0,00	1,74
84233542	VIS A EMBASE HEXAGON	3,00	1,54	0,00	4,62
84254852	FILTRE DEF	1,00	164,43	0,00	164,43
47401714	TETE DE FILTRE	1,00	265,37	0,00	265,37
9804277	ECROU A EMBASE	1,00	4,40	0,00	4,40
SL	MAIN D'OEUVRE	6,65	142,95		950,61

Segment 10 Total:

451,91 PIÈCES 950,61 MAIN D'OEUVRE 0,00 DIVERS 1 402,52 Total

Segment : 11 coulage transmission et steering front AG Taux Horaire

NUMÉRO DE FACTURE SWO037205-1	Date de la facture 2023-12-14
Conditions de paiement NET 30 DU MOIS SUIVANT	

TERAPRO AGRICULTURE
125 ROUTE 104
ST-JEAN-SUR-RICHELIEU QC J2X 1H4 CANADA
450-347-5596

NO DE CLIENT BP0005637
BON DE COMMANDE

TPS/GST-R837512664 TVQ/QST-1215818043

FACTURE SERVICE

COMPTEUR : 271

TYPE DE SEGMENT : Facturable

DESCRIPTION DU TRAVAIL:

12/12/2023 13:19 EDOUARD HEBERT

COULAGE ENTRE LE MOTEUR ET LA TRANSMISSION ET COULAGE SOUS LE TRACTEUR VERS L'ARRIERE

Cause:

12/12/2023 13:19 EDOUARD HEBERT

COULAGE ENTRE LE MOTEUR ET LA TRANSMISSION PROVIENT DES FITTING SUR L'ORBITROLE

COULAGE SOUS LE TRACTEUR VERS L'ARRIERE PROVIENT D'UNE PLUG SUR LA POMPE HYDRAULIQUE

Correction:

12/12/2023 13:19 EDOUARD HEBERT

IDENTIFIER LES COULAGES (NETTOYER LE TRACTEUR AU NIVEAU DES ZONE SUSPECTER)

COULAGE SEMBLE PROVENIR DES FITTINGS DE L'ORBITROLE

DÉMONTÉ LES TUYAUX A L'ORBITROLE

REMPLETER LES FITTINGS

RATTACHER LES TUYAUTERIES

VÉRIFIER COULAGE (VÉRIFIER APRES LE REMONTAGE DU TURBO ET L'ORBITROLE NE COULE PLUS)

COULAGE SOUS LE TRACTEUR PROVIENT D'UNE PLUG SUR LA POMPE HYDRAULIQUE

RETIRER LA PLUG

REMPLETER LE O-RING

POSER LA PLUG

VÉRIFIER LE COULAGE EN MEME TEMPS QUE LE COULAGE DE L'ORBITROLE

ARTICLE	Description	QTÉ	PRIX	CARCASSE	Total
167269	JOINT TORIQUE	1,00	2,77	0,00	2,77
3008L	SEALER RD8NPFL	1,00	36,90	0,00	36,90
87331073	RACCORD HYDRAULIQUE	1,00	32,97	0,00	32,97
87331075	RACCORD HYDRAULIQUE	3,00	44,94	0,00	134,82
87345924	RACCORD	1,00	95,39	0,00	95,39
83961380	JOINT	1,00	28,39	0,00	28,39
14458680	JOINT TORIQUE	1,00	7,70	0,00	7,70
890.9107DSC	NETTOYEUR A FREIN	5,00	5,26	0,00	26,30
73344271	HUILE HYD PREMIUM VRAC	20,00	6,31	0,00	126,20
072.716.112	BOLT 7/16 X 1 1/2 NC	2,00	0,37	0,00	0,74
422.12	WASHER 1/2	2,00	0,37	0,00	0,74
409.716	WASHER 7/16	1,00	0,05	0,00	0,05
81809513	JOINT D'HUILE	3,00	25,18	0,00	75,54
83416992	JOINT TORIQUE	1,00	9,23	0,00	9,23
9626944	JOINT TORIQUE	1,00	2,86	0,00	2,86
81817883	JOINT	2,00	0,89	0,00	1,78
83924780	TUBE	1,00	14,93	0,00	14,93
87016958	JOINT TORIQUE	1,00	9,09	0,00	9,09
510120	JOINT TORIQUE	1,00	5,04	0,00	5,04
OR014	JOINT TORIQUE 014	2,00	0,12	0,00	0,24
82036301	JOINT TORIQUE	3,00	59,78	0,00	179,34

NUMÉRO DE FACTURE SWO037205-1	Date de la facture 2023-12-14
Conditions de paiement NET 30 DU MOIS SUIVANT	

TERAPRO AGRICULTURE
125 ROUTE 104
ST-JEAN-SUR-RICHELIEU QC J2X 1H4 CANADA
450-347-5596

NO DE CLIENT BP0005637
BON DE COMMANDE

TPS/GST-R837512664 TVQ/QST-1215818043

FACTURE SERVICE

ARTICLE	Description	QTÉ	PRIX	CARCASSE	Total
82031059	JOINT TORIQUE	2,00	32,05	0,00	64,10
82031060	JOINT TORIQUE	2,00	22,44	0,00	44,88
CTP1024	CUTTER PIN 5/32X1 1/2	2,00	0,16	0,00	0,32
SL	MAIN D'OEUVRE	19,75	142,95		2 823,27

Segment 11 Total:

900,32 PIÈCES 2 823,27 MAIN D'OEUVRE 0,00 DIVERS 3 723,59 Total

Segment : 12 répare cylindre de porte et essule glace lave vitr AG Taux Horaire

COMPTEUR : 271

TYPE DE SEGMENT : Facturable

DESCRIPTION DU TRAVAIL:

12/12/2023 13:14 EDOUARD HEBERT
PORTE CE REFERME TOUTE SEUL
BRAS DE WIPER DÉTIMMER

Cause:

12/12/2023 13:14 EDOUARD HEBERT
CYLINDRE DE PORTE DÉFONCER
SUSPECTE QUE LE BRAS DE WIPER A ETE FORCE

Correction:

12/12/2023 13:14 EDOUARD HEBERT
REPLACER LE CYLINDRE DE PORTE
DÉMONTÉ LE BRAS DE WIPER
REPOSITIONNER LE BRAS
TESTER (NE REVIENT TOUJOURS PAS A BONNE PLACE)
REAJUSTER
TESTER (FONCTIONNE CORRECTEMENT)

ARTICLE	Description	QTÉ	PRIX	CARCASSE	Total
1280263C1	VERIN ASS	1,00	88,19	0,00	88,19
SL	MAIN D'OEUVRE	0,17	142,95		24,30

Segment 12 Total:

88,19 PIÈCES 24,30 MAIN D'OEUVRE 0,00 DIVERS 112,49 Total

Segment : 13 répare banc et console de lousse AG Taux Horaire

COMPTEUR : 271

TYPE DE SEGMENT : Facturable

NUMÉRO DE FACTURE SWO037205-1	Date de la facture 2023-12-14
Conditions de paiement NET 30 DU MOIS SUIVANT	

TERAPRO AGRICULTURE
125 ROUTE 104
ST-JEAN-SUR-RICHELIEU QC J2X 1H4 CANADA
450-347-5596

NO DE CLIENT BP0005637
BON DE COMMANDE

TPS/GST-R837512664 TVQ/QST-1215818043

FACTURE SERVICE

DESCRIPTION DU TRAVAIL:

12/12/2023 11:25 EDOUARD HEBERT
CONSOLE (ARMREST LOUSSE), SUSPENSION DU BANC D'OPERATEUR NE FONCTIONNE PAS BIEN, POMEAU DE CONTROLE DE LA TRANSMISSION EST LOUSSE ET PEUT ENVOYER UN FAUX SIGNAL

Cause:

12/12/2023 11:25 EDOUARD HEBERT
USURE DU TRACTEUR

Correction:

12/12/2023 11:25 EDOUARD HEBERT
CONSOLE ET BANC DÉMONTER DURANT LE SEGMENT 16
CONNCTER LE FILLAGE DU BANC A UNE BATTERIE (IDENTIFIER LES FUITE DE LA SUSPENSION)
REMPLECE LA SWITCH DE CONTROLE DE HAUTEUR/PRESSION
REMPLECE LA TUYAUTERIE (TUYAUX ENDOMAGE A PLUSIEUR ENDROIT)
REMPLECE DES UNIONS ET COUDE SUR LA SUSPENSION
RÉPARER LE FILLAGE QUI A COINCER AVEC LA TUYAUTERIE
S'ASSURER QUE LE BANC N'AS PLUS DE FUITE ET QUE LE FILLAGE PASSE A BONNE PLACE
REINSTALLER LE BANC
RASSEMBLER LA CONSOLE AVEC DES WASHER POUR RETIRER LE LOUSSE
LUBRIFIER ET FAIRE FONCTIONNER L'AJUSTEMENT DU ARMREST (MOTEUR ELECTRIQUE ETAIS COINCER)
DÉMONTER UNE PARTIE DU ARM REST POUR ACCESDER AU BRAS DE CONTROLE DE TRANSMISSION
RESSERER LES BOLT DU BRAS DE CONTROLE
RASSEMBLER LE ARMREST
TESTER LES REPARATIONS (LE MAXIMUM DE LOUSSE A ETE RETIRER DE LA CONSOLE ET DU BRAS DE CONTROLE DE TRANSMISSION AINSI QUE LE BANC FONCTIONNE BIEN)

ARTICLE	Description	QTÉ	PRIX	CARCASSE	Total
87347940	COMMUTATEUR A BASCUL	1,00	94,98	0,00	94,98
84807297	CHAPE	2,00	47,06	0,00	94,12
84807245	COUDE	3,00	31,80	0,00	95,40
84-5006	TUBE THERMORETRECISABLE 225	1,00	2,60	0,00	2,60
83-8003	LOOM 1/4 PDS	2,00	0,36	0,00	0,72
16R	FIL 16GA ROUGE 87-8000 /VENDU	2,00	0,50	0,00	1,00
16B	FIL 16GA NOIR 87-8002 /VENDU A	2,00	0,50	0,00	1,00
773.14	GAINE FENDU 1/4	5,00	0,37	0,00	1,85
402.10	FLAT WASHER M10	2,00	0,25	0,00	0,50
441.08	LOCK WASHER M8	2,00	0,09	0,00	0,18
SL	MAIN D'OEUVRE	13,98	142,95		1 998,44


Segment 13 Total:

292,35 PIÈCES 1 998,44 MAIN D'OEUVRE 0,00 DIVERS 2 290,79 Total

Segment : 14 mettre sur dynamo AG Taux Horaire

COMPTEUR : 271

TYPE DE SEGMENT : Facturable



INOTRAC | MACHINERIE C&H INC.

NUMÉRO DE FACTURE SWO037205-1	Date de la facture 2023-12-14
Conditions de paiement NET 30 DU MOIS SUIVANT	

TERAPRO AGRICULTURE
125 ROUTE 104
ST-JEAN-SUR-RICHELIEU QC J2X 1H4 CANADA
450-347-5596

NO DE CLIENT BP0005637
BON DE COMMANDE

TPS/GST-R837512664 TVQ/QST-1215818043

FACTURE SERVICE

DESCRIPTION DU TRAVAIL:

12/12/2023 11:19 EDOUARD HEBERT
METTRE LE TRACTEUR SUR LE DYNO

Cause:

12/12/2023 11:19 EDOUARD HEBERT
CONNAITRE LES FORCES DU TRACTEUR ET TESTER LE SYSTEME

Correction:

12/12/2023 11:19 EDOUARD HEBERT
RETIRER LE GEARBOX SUR LE PTO ARRIERE
METTRE LE TRACTEUR SUR LE DYNO (361HP)
TESTER LE SYSTEME D'UREE (FONCTIONNE BIEN)
FUIITE HYDRAULIQUE SES PRÉSENTER (FUIITE RÉPARER AU SEQUEMENT 21)
12/08/2023 15:37 JOCELYN TREMBLAY
RÉINSTALLATION GEAR BOX

ARTICLE	Description	QTÉ	PRIX	CARCASSE	Total
SL	MAIN D'OEUVRE	5,14	142,95		734,77
	FRAIS DYNAMOMÈTRE	1,00	100,00		100,00

Segment 14 Total:

0,00 PIÈCES 734,77 MAIN D'OEUVRE 100,00 DIVERS 834,77 Total

Segment : 15 remplacer garde et front axle huile planétaire AG Taux Horaire

COMPTEUR : 271

TYPE DE SEGMENT : Facturable

DESCRIPTION DU TRAVAIL:

12/12/2023 10:49 EDOUARD HEBERT
GARDE DE BOUE (AILE DE ROUE GAUCHE BRISE) SUPPORT D'AILE ON ETE MODIFIER POUR GARDER LES AILES FIXE DE PLUS MANQUE UNE
BOLT POUR GARDER LA TENSION SUR LE SUPPORT D'AILE ANSI QUE LES BOLTS QUI TIENNE LE FRAME D'ACIER DU GARDE CE SONT
LOUSSER ETANT DONNER UNE RÉPARATION TEMPORAIRE ULTÉRIEUR
DEPLUS A LA DEMANDE DU CLIENT REMPLACER L'HUILE DU FRONT AXLE
SUITE A LA VIDANGE D'HUILE MORCEAU IMPORTANT DE METALE RETROUVER DANS L'HUILE LE FRONT AXLE DEVRAS ETRE DÉMONTER

Cause:

12/12/2023 10:49 EDOUARD HEBERT
PIECE RETROUVER DANS L'HUILE DE L'ESSIEUX AVANT
AILE FIXE ET PIERCE MANQUANTE
GARDE DE BOUE BRISER

Correction:

12/12/2023 10:49 EDOUARD HEBERT
RETIRER LES ROUES AVANT
RETIRER LES AILES AVANT
VIDER L'HUILE DES PLANETAIRES ET DE L'ESSIEUX (MORCEAU DE METAL RETROUVER DANS L'HUILE)

NUMÉRO DE FACTURE SWO037205-1	Date de la facture 2023-12-14
Conditions de paiement NET 30 DU MOIS SUIVANT	

TERAPRO AGRICULTURE
125 ROUTE 104
ST-JEAN-SUR-RICHELIEU QC J2X 1H4 CANADA
450-347-5596

NO DE CLIENT BP0005637
BON DE COMMANDE

TPS/GST-R837512664 TVQ/QST-1215818043

FACTURE SERVICE

DÉMONTRE LES PLANETTAIRE
RETIRER LES KING PIN (KING PIN DU BAS DES DEUX COTER SONT FORTEMENT COINCER ET ON DUT ETRE DÉCONSTRUITE AU TORCHE)
RETIRER LES FINALS DRIVE
RETIRER LES ESSIEUX
RETIRER LE DRIVE SHAFT (GARDE DE DRIVE SHAFT BRISER)
RETIRER LE DIFFÉRENTIELLE AVANT
DÉMONTRE LE DIFFERANTIELLE AVANT
LES PIECES RETROUVER PROVIENNENT DES TRUSTS WASHER DES SPIDERS GEAR
NETTOYER LES PIECES DÉMONTRE (FRONT AXLE, FINAL DRIVE, HOUSING)
RASSEMBLER LE DIFFERANTIELLE AVEC DES NOUVEAU BEARING ET TRUSTE WASHER
REAJUSTER LE DIFFERANTIELLE
POSER LE DIFFERANTIELLE
REPLACER LES SEAL D'ESSIEUX
POSER LES ESSIEUX
RASSEMBLER LES FINALS DRIVE
AJUSTER LES KING PIN
REPLACER LES SEAL DE TIE ROD END
POSER LE DRIVE SHAFT AVEC UN NOUVEAU GARDE
FIXER LES TUYAUX SUR LE LONG DU GARDE
REMPLIR L'HUILE DE L'ESSIEUX ET DES FINAL DRIVE
RETIRER LES SUPPORT DES GARDE MODIFIER
INSTALLER LES BUMPER D'AILE
DÉMONTRE LE SUPPORT D'AILE DE GAUCHE
EXTRAIRE LES BOLTS CASSER DANS LE SUPPORT D'AILE
SOUDER DES NOUVELLE NUT POUR LE SUPPORT D'AILE ET POUR LE BUMPER D'AILE
RECOURBER LE FRAME DE L'AILE
FIXER LE FRAME SUR LE SUPPORT
POSER LA BOLT MANQUANTE SUR LA PARTIE DU SUPPORT QUI GARDE LA TENSION DE L'AILE
FIXER LE GARDE DE BOUE
POSER LE BUMPER DE L'AILE
TESTER LES REPARATIONS DE L'ESSIEUX AVANT (GARDE DE BOUES SUIVENT BIEN LES ROUE LE 4 ROUE MOTRICE FONCTIONNE BIEN AINSI
QUE LE DIFF LOCK AVANT AUCUN COULAGE A L'AVANT)

ARTICLE	Description	QTÉ	PRIX	CARCASSE	Total
47451721	GARDE-BOUE	1,00	770,74	0,00	770,74
84475929	AXE	2,00	293,05	0,00	586,10
47766187	ROULEMENT SPHERIQUE	2,00	216,53	0,00	433,06
84480115	JOINT DE PROTECTION	4,00	69,53	0,00	278,12
47416704	PROTECTION	1,00	423,29	0,00	423,29
84266205	RONDELLE DE BUTEE	4,00	36,46	0,00	145,84
84415812	VIS	2,00	18,78	0,00	37,56
84416409	JOINT	3,00	124,55	0,00	373,65
84397071	JOINT	2,00	214,90	0,00	429,80
274754	JOINT TORIQUE	1,00	3,04	0,00	3,04
84558087	ROULEMENT ROULEAUX	1,00	219,78	0,00	219,78
84558049	ROULEMENT ROULEAUX	1,00	273,52	0,00	273,52
87544772	VIROLE	1,00	79,29	0,00	79,29
84304125	JOINT	1,00	72,50	0,00	72,50
84304123	JOINT	1,00	72,50	0,00	72,50
47469215	BAGUE JOINT	2,00	135,94	0,00	271,88

NUMÉRO DE FACTURE SWO037205-1	Date de la facture 2023-12-14
Conditions de paiement NET 30 DU MOIS SUIVANT	

TERAPRO AGRICULTURE
125 ROUTE 104
ST-JEAN-SUR-RICHELIEU QC J2X 1H4 CANADA
450-347-5596

NO DE CLIENT BP0005637
BON DE COMMANDE

TPS/GST-R837512664 TVQ/QST-1215818043

FACTURE SERVICE

ARTICLE	Description	QTÉ	PRIX	CARCASSE	Total
9993141	JOINT TORIQUE	1,00	1,52	0,00	1,52
9825770	JOINT TORIQUE	1,00	1,52	0,00	1,52
17277881	JOINT	2,00	0,93	0,00	1,86
87591919	JOINT TORIQUE	1,00	74,61	0,00	74,61
14465781	JOINT TORIQUE	1,00	20,60	0,00	20,60
3008XL	SEALER RD8NPFXL	1,00	39,95	0,00	39,95
3008L	SEALER RD8NPFL	1,00	36,90	0,00	36,90
890.9107DSC	NETTOYEUR A FREIN	4,00	5,26	0,00	21,04
47492059	JEU DE CALES	1,00	80,55	0,00	80,55
47577021	RONDELLE PLATE	2,00	21,98	0,00	43,96
47577020	COUVERCLE	2,00	26,55	0,00	53,10
068.10.20	BOLT M10X1.50X20	1,00	0,47	0,00	0,47
OR020	JOINT TORIQUE 1/16X7/8X1	1,00	0,13	0,00	0,13
73344321	CE HUILE HYD SYN 80W140 .94L	8,00	18,38	0,00	147,04
73344324	CETRANSAXLE 80W140 18.9L	1,00	262,60	0,00	262,60
068.20.100	BOLT M20X2.50X100	1,00	9,05	0,00	9,05
380424	CONTRE-ECROU	1,00	21,98	0,00	21,98
90390457	PARE-CHOCS CAOUTCHOU	2,00	33,08	0,00	66,16
068.10.25	BOLT M10X1.50X25	4,00	0,51	0,00	2,04
402.10	FLAT WASHER M10	5,00	0,25	0,00	1,25
333.12	NUT 1/2 NF	5,00	0,33	0,00	1,65
317.12	NUT M12X1.75	3,00	0,39	0,00	1,17
068.12.50	BOLT M12X1.75X50	4,00	1,54	0,00	6,16
402.12	FLAT WASHER M12	5,00	0,37	0,00	1,85
317.10	NUT M10X1.50	1,00	0,19	0,00	0,19
068.12.25	BOLT M12X1.75X25	1,00	0,88	0,00	0,88
140046	RONDELLE BELLEVILLE	1,00	1,70	0,00	1,70
86512258	BOULON A EMBASE CRAN	1,00	14,65	0,00	14,65
SL	MAIN D'OEUVRE	37,64	142,95		5 380,63
	split gear front lague /588146	1,00	211,34		211,34

Segment 15 Total:

5 385,25 PIÈCES

5 380,63 MAIN D'OEUVRE

211,34 DIVERS

10 977,22 Total

Segment : 16 a/c et chauffage non fonctionnel AG Taux Horaire

COMPTEUR : 271

TYPE DE SEGMENT : Facturable

DESCRIPTION DU TRAVAIL:

branchez les cadran , effectuer un test de fuite avec azote , pression ne tien pas
localiser la fuite sous le banc avec de l eau savonneuse
besoin du évaporateur , remplacer evap

NUMÉRO DE FACTURE SWO037205-1	Date de la facture 2023-12-14
Conditions de paiement NET 30 DU MOIS SUIVANT	

TERAPRO AGRICULTURE
125 ROUTE 104
ST-JEAN-SUR-RICHELIEU QC J2X 1H4 CANADA
450-347-5596

NO DE CLIENT BP0005637
BON DE COMMANDE

TPS/GST-R837512664 TVQ/QST-1215818043

FACTURE SERVICE

effectuer un test de pression ok
effectuer un test de vacum , ne tien pas (paire -3 psi en 20)
remplir avec du colorent et 4,4 lbs

Correction:

12/12/2023 10:42 EDOUARD HEBERT
SUITE AU DIAGNOSTIQUE DE L'EXPERT DES SYSTEME D'AIRE CLIMATISER (REPLACER LE HEATER CORE)
RETIRER LE BANC DE L'OPERATEUR
FAIRE VIDER L'AIRE CLIMATISER
DÉCONNCTER LE SYSTEME ATC (AUTOMATIC CAB CLIMATE CONTROLE)
REMPALCER LE HEATER CORE
REINSTALLER LE BANC D'OPERATEUR (UN FOIS QUE LA SUSPENSTION A ETE REPARER)
FAIRE REMPLIR LE SYSTEME D'AIRE CLIMATISER
TESTER LE SYSTEME DE CHAUFFAGE ET D'AIRE CLIMATISER (TOUT DEUX FOCNTIONNE BIEN)

ARTICLE	Description	QTÉ	PRIX	CARCASSE	Total
86990262	NOYAU	1,00	639,69	0,00	639,69
3008L	SEALER RD8NPFL	1,00	36,90	0,00	36,90
9827059	JOINT TORIQUE	1,00	3,12	0,00	3,12
9827058	JOINT TORIQUE	1,00	6,87	0,00	6,87
SL	MAIN D'OEUVRE	10,50	142,95		1 500,98
	fac a/c sous le banc mb climat	1,00	745,34		745,34

Segment 16 Total:

686,58 PIÈCES 1 500,98 MAIN D'OEUVRE 745,34 DIVERS 2 932,90 Total

Segment : 17 s assurer que block heater fonctionne AG Taux Horaire

COMPTEUR : 271

TYPE DE SEGMENT : Facturable

DESCRIPTION DU TRAVAIL:

12/12/2023 08:31 EDOUARD HEBERT
S'ASSURER QUE LE BLOCK HEATER FONCTIONNE

Cause:

12/12/2023 08:31 EDOUARD HEBERT
PREVENTIF

Correction:

12/12/2023 08:31 EDOUARD HEBERT
TESTER LA CONTINUITER DU FILLAGE DU BLOCK HEATER (BONNE CONTINUITER)
TESTER LA RÉSISTANCE DU BLOCK HEATER (BONNE RÉSISTANCE)
BLOCK HEATER FONCTIONNE

ARTICLE	Description	QTÉ	PRIX	CARCASSE	Total
---------	-------------	-----	------	----------	-------



INOTRAC | MACHINERIE C&H INC.

NUMÉRO DE FACTURE SWO037205-1	Date de la facture 2023-12-14
Conditions de paiement NET 30 DU MOIS SUIVANT	

TERAPRO AGRICULTURE
125 ROUTE 104
ST-JEAN-SUR-RICHELIEU QC J2X 1H4 CANADA
450-347-5596

NO DE CLIENT BP0005637
BON DE COMMANDE

TPS/GST-R837512664 TVQ/QST-1215818043

FACTURE SERVICE

ARTICLE	Description	QTÉ	PRIX	CARCASSE	Total
SL	MAIN D'OEUVRE	1,00	142,95		142,95

Segment 17 Total:

0,00 PIÈCES 142,95 MAIN D'OEUVRE 0,00 DIVERS 142,95 Total

Segment : 18 TURBO COULE ET TRES LOUSSE AG Taux Horaire

COMPTEUR : 271

TYPE DE SEGMENT : Facturable

DESCRIPTION DU TRAVAIL:

12/12/2023 08:15 EDOUARD HEBERT

TURBO LOUSSE ET MANQUE DES MORCEAU D'ÉLETTE

Cause:

12/12/2023 08:15 EDOUARD HEBERT

USURE DU TURBO

INTRUSION DE SALTER DANS L'INTAKE PAR UN TUYAU ENDOMAGER

Correction:

12/12/2023 08:15 EDOUARD HEBERT

RETIRER LE HOOD

DÉMONTÉ LA TUYAUTERIE SUR LE COTÉ GAUCHE DU MOTEUR

DÉMONTÉ LES TUYAUX D'INTAKE ET D'EXHAUST

RETIRER LE PLATEAU QUI GUIDE L'AIR DE LA FAN

DÉTACHER LES TUYAUX D'HUILE SUR LE TURBO

RETIRER LE TURBO DE SUR LE MANIFOLD D'EXHAUST

POSER LE NOUVEAU TURBO SUR LE MANIFOLD D'EXHAUST

RATACHER LES TUYAUTERIES HYDRAULIQUE DU TURBO (AVEC DES NOUVEAU SEAL)

POSER LES TUYAUX D'INTAKE ET D'EXHAUST

REINSTALLER LE GUIDE DES VENT

POSER LA TUYAUTERIE SUR LE COTÉ GAUCHE DU MOTEUR

TESTER LE NOUVEAU TURBO (FONCTIONNE BIEN)

ARTICLE	Description	QTÉ	PRIX	ESCOMPTE	CARCASSE	Total
82851090	SUPPORT	1,00	803,51	366,82	0,00	436,69
81865596	JOINT	2,00	62,33	24,94	0,00	99,72
C0NN7A548A	JOINT	1,00	41,98	8,40	0,00	33,58
500382599	CAPTEUR	1,00	61,90		0,00	61,90
98451118	JOINT	2,00	21,98		0,00	43,96
504360820	JOINT	1,00	18,13		0,00	18,13
3225-5003	CONDUIT CARBURANT 3/8	2,00	3,19		0,00	6,38
GS4	COLLIER DE SERRAGE 5/16" - 7	4,00	1,77		0,00	7,08
9804278	ECROU A EMBASE	6,00	5,59		0,00	33,54
068.10.30	BOLT M10X1.50X30	2,00	0,53		0,00	1,06

NUMÉRO DE FACTURE SWO037205-1	Date de la facture 2023-12-14
Conditions de paiement NET 30 DU MOIS SUIVANT	

TERAPRO AGRICULTURE
125 ROUTE 104
ST-JEAN-SUR-RICHELIEU QC J2X 1H4 CANADA
450-347-5596

NO DE CLIENT BP0005637
BON DE COMMANDE

TPS/GST-R837512664 TVQ/QST-1215818043

FACTURE SERVICE

ARTICLE	Description	QTÉ	PRIX	ESCOMPTE	CARCASSE	Total
068.10.40	BOLT M10X1.50X40	2,00	0,61		0,00	1,22
402.10	FLAT WASHER M10	4,00	0,25		0,00	1,00
890.9107DSC	NETTOYEUR A FREIN	4,00	5,26		0,00	21,04
J883284	JOINT TORIQUE	1,00	9,25		0,00	9,25
OR014	JOINT TORIQUE 014	4,00	0,12		0,00	0,48
884.HC19-500	HC19-500 FLEX SEAL CLAMP HEAVY	1,00	11,52		0,00	11,52
83911411	JOINT TORIQUE	1,00	11,67		0,00	11,67
84375717	DURITE ENTREE D'AIR	1,00	299,56		0,00	299,56
SL	MAIN D'OEUVRE	11,52	142,95			1 646,77
	KIT TURBO VARIATEUR UNIVERSEL	1,00	878,24			878,24
	TURBO XB0011B NEUF POMPE2000	1,00	9 875,25			9 875,25

Segment 18 Total:

1 097,78 PIÈCES 1 646,77 MAIN D'OEUVRE 10 753,49 DIVERS 13 498,04 Total

Segment : 19 trans cogne voir accumulateur AG Taux Horaire
COMPTEUR : 271
TYPE DE SEGMENT : Facturable
DESCRIPTION DU TRAVAIL:

12/11/2023 16:50 EDOUARD HEBERT
TRANSMISSION COGNE

Cause:

12/11/2023 16:50 EDOUARD HEBERT
ACCUMULATEUR DÉCHARGER

Correction:

12/11/2023 16:50 EDOUARD HEBERT
CONFIRMER LA PLEINTE DU CLIENT (TRANSMISSION COGNE)
TESTER CALIBRATION A CHAUD (PROBLEME ENCORE PRESENT)
RETIRER LES ROUES ARRIERE
NETTOYER LE DESSUS DE LA TRANSMISSION (IMPOSSIBLE DE DISTINGUER LES COMPOSANTE)
RETIRER L'ACCUMULATEUR (ACCUMULATEUR DÉCHARGER)
POSER LE NOUVEAU ACCUMULATEUR
POSER LES ROUE ARRIERE
TESTER LA TRANSMISSION (TRANSMISSION FONCTIONNE BIEN)

ARTICLE	Description	QTÉ	PRIX	CARCASSE	Total
87730802	ACCUMULATEUR	1,00	392,35	0,00	392,35
73344356	CE GRAISSE HAUTE TEMP 14OZ	1,00	8,45	0,00	8,45

NUMÉRO DE FACTURE SW0037205-1	Date de la facture 2023-12-14
Conditions de paiement NET 30 DU MOIS SUIVANT	

TERAPRO AGRICULTURE
125 ROUTE 104
ST-JEAN-SUR-RICHELIEU QC J2X 1H4 CANADA
450-347-5596

NO DE CLIENT BP0005637
BON DE COMMANDE

TPS/GST-R837512664 TVQ/QST-1215818043

FACTURE SERVICE

ARTICLE	Description	QTÉ	PRIX	CARCASSE	Total
SL	MAIN D'OEUVRE	7,10	142,95		1 014,95

Segment 19 Total:

400,80 PIÈCES 1 014,95 MAIN D'OEUVRE 0,00 DIVERS 1 415,75 Total

Segment : 20 remplacer huile et filtre hydraulique AG Taux Horaire

COMPTEUR : 271

TYPE DE SEGMENT : Facturable

DESCRIPTION DU TRAVAIL:

12/11/2023 16:54 EDOUARD HEBERT
L'HUILE HYDRAULIQUE SENT FORT ET SEMBLE USEE

Cause:

12/11/2023 16:54 EDOUARD HEBERT
USURE NORMAL

Correction:

12/11/2023 16:54 EDOUARD HEBERT
VIDER L'HUILE HYDRAULIQUE (VIDER PAR LES 3 PLUG SOUS LE TRACTEUR)
RETIRER LES FILTREUR HYDRAULIQUE PRINCIPALE
REEMPLIR LES NOUVEAU FILTEUR
POSER LES DRAINE PLUG
REEMPLIR L'HUILE HYDRAULIQUE
TESTER LE TRACTEUR FONCTIONNE BIEN

ARTICLE	Description	QTÉ	PRIX	CARCASSE	Total
47833564	FILTRE HUILE HYD 1159463	1,00	97,97	0,00	97,97
84240234	FILTRE HUILE HYDRAUL	1,00	182,24	0,00	182,24
73344271	HUILE HYD PREMIUM VRAC	205,00	6,49	0,00	1 330,45
SL	MAIN D'OEUVRE	12,09	142,95		1 728,27

Segment 20 Total:

1 610,66 PIÈCES 1 728,27 MAIN D'OEUVRE 0,00 DIVERS 3 338,93 Total

Segment : 21 remplacer seal entre moteur et trans arri fulte AG Taux Horaire

COMPTEUR : 271

TYPE DE SEGMENT : Facturable

DESCRIPTION DU TRAVAIL:

12/11/2023 16:57 EDOUARD HEBERT
COULAGE IMPORTANT ENTRE LE MOTEUR ET LA TRANSMISSION APRES LE REMPLACEMENT DU O-RING DU DRIVE-SHAFT ET LES SEAL DE

NUMÉRO DE FACTURE SW0037205-1	Date de la facture 2023-12-14
Conditions de paiement NET 30 DU MOIS SUIVANT	

TERAPRO AGRICULTURE
125 ROUTE 104
ST-JEAN-SUR-RICHELIEU QC J2X 1H4 CANADA
450-347-5596

NO DE CLIENT BP0005637
BON DE COMMANDE

TPS/GST-R837512664 TVQ/QST-1215818043

FACTURE SERVICE

L'ORBITROLE

Cause:

12/11/2023 16:57 EDOUARD HEBERT
SEAL DU SHAFT ENTRE LE MOTEUR ET LA TRANSMISSION (YOKE DU COTER DE LA TRANSMISSION EST GROOVER)

Correction:

12/11/2023 16:57 EDOUARD HEBERT
CONFIRMER LA SOURCE DU COULAGE (COULAGE EST SURVENUE APRES AVOIRE LAVER LE TRACTEUR ET MIS SUR LE DYNO)
RETIRER LE COUVERT DE L'EXHAUST
DÉCONNCTER L'INJECTEUR D'UREE
RETIRER LE DOWN PIPE
RETIRER LE COUVERT DE PROTECTION DU DRIVE SHAFT (INPUT SHAFT DE TRANSMISSION)
RELAVER A HAUTE PRESSION
DÉMARRER LE TRACTEUR (IDENTIFICATION DE LA FUITE)
COULAGE RESTANT PROVIENT DU SEAL DE TRANSMISSION (INPUT SHAFT)
DÉMONTÉ LE INPUT SHAFT
RETIRER LE YOKE DE TRANSMISSION
RETIRER LE SEAL DE TRANSMISSION
NETTOYER LES SURFACE
POSER LE NOUVEAU SEAL
RASSEMBLER LE DRIVE SHAFT
VÉRIFIER LA RÉPARATION (NE COULE PLUS)
RASSEMBLER LE GARDE DE DRIVESHAFT
POSER LE DOWNPIPE
RECONNCTER L'INJECTEUR D'UREE
POSER LE COUVERT DE L'EXHAUST
TESTER LA RÉPARATION (TRACTEUR FONTIONNE BIEN)

ARTICLE	Description	QTÉ	PRIX	CARCASSE	Total
73344271	HUILE HYD PREMIUM VRAC	1,00	6,49	0,00	6,49
48157291	JOINT D'HUILE	1,00	72,08	0,00	72,08
SL	MAIN D'OEUVRE	7,52	142,95		1 074,98

Segment 21 Total:

78,57 PIÈCES 1 074,98 MAIN D'OEUVRE 0,00 DIVERS 1 153,55 Total

Segment : 22 remplacer huile et filtre moteur + additif preston AG Taux Horaire
COMPTEUR : 271
TYPE DE SEGMENT : Facturable
DESCRIPTION DU TRAVAIL:

12/12/2023 09:37 EDOUARD HEBERT
CONTAMINATION DE L'HUILE MOTEUR (DU PRESTONNE EST RETROUVER DANS LE MOTEUR)

Cause:

12/12/2023 09:37 EDOUARD HEBERT
SUSPETCTE QUE LE RAPPELLE DE L'ADDITIF DANS LE PRESTONNE N'A PAS ETE FAIT DE PLUS LE HEAT EXCHANGER EST SOUVENT EN

NUMÉRO DE FACTURE SWO037205-1	Date de la facture 2023-12-14
Conditions de paiement NET 30 DU MOIS SUIVANT	

TERAPRO AGRICULTURE
125 ROUTE 104
ST-JEAN-SUR-RICHELIEU QC J2X 1H4 CANADA
450-347-5596

NO DE CLIENT BP0005637
BON DE COMMANDE

TPS/GST-R837512664 TVQ/QST-1215818043

FACTURE SERVICE

CAUSE DE CONTAMINATION SUGGERE DE VÉRIFIER SONT ETAT

Correction:

12/12/2023 09:37 EDOUARD HEBERT
FAIRE CHAUFFER LE MOTEUR A TEMPERATURE D'OPERATION
RENTRE LE TRACTEUR A L'ENDROIT DÉSIGNER POUR LA REPARATION
VIDÉ L'HUILE A MOTEUR ET LE PRESTONNE (LAISSER COULER L'HUILE A MOTEUR JUSQUA TEMPS QUE LE TRACTEUR DOIT ETRE DÉMARRER)

DÉMONTER LE HEAT EXCHANGER
INSPECTER ET NETTOYER
REPLACER LES SEAL
RASSEMBLER LE HEAT EXCHANGER
PREMELANGER L'ADDITIF DU PRESTONNE AVEC LE PRESTONNE
REPLIR LE SYSTEME DE PRESTONNE
REPLACER LE FILTREUR A HUILE MOTEUR
REPLIR L'HUILE A MOTEUR
VÉRIFIER LE NIVEAU D'HUILE A MOTEUR ET DE PRESTONNE AVANT ET APRES LE TESTE DE DYNO (TESTE EFFECTUER UNE FOIS QUE LES NIVEAU DES LIQUIDE CE SOIT STABILISER ET LES NIVEAU SONT BON)

ARTICLE	Description	QTÉ	PRIX	CARCASSE	Total
504339903	FILTRE A HUILE MOTEU	1,00	753,65	0,00	753,65
84435874	RELAIS	1,00	23,10	0,00	23,10
73343838	ANTIGEL AREXONS 1 L	1,00	40,18	0,00	40,18
73341785	NH ACTIFULL™ OT ANTIGEL CONCE	4,00	35,39	0,00	141,56
73344230	CE HUILE MOT NO.1 10W40 VRAC	25,00	6,49	0,00	162,25
SL	MAIN D'OEUVRE	2,78	142,95		397,40

Segment 22 Total:

1 120,74 PIÈCES 397,40 MAIN D'OEUVRE 0,00 DIVERS 1 518,14 Total

Segment : 23 remplacer les isolant termique AG Taux Horaire

COMPTEUR : 271

TYPE DE SEGMENT : Facturable

DESCRIPTION DU TRAVAIL:

12/12/2023 09:24 EDOUARD HEBERT
ISOLANT TERMIQUE DU SYSTEME D'EXHAUST SONT ENDOMAGER (RISQUE DE FEU OU DE DOMAGE DU FILLAGE ET OU TUYAUTERIES)

Cause:

12/12/2023 09:24 EDOUARD HEBERT
USURE DU TRACTEUR

Correction:

12/12/2023 09:24 EDOUARD HEBERT
RETIRER LES PANNEAUX DE L'EXHAUST
DÉCONNECTER L'INJECTEUR D'UREE

NUMÉRO DE FACTURE SWO037205-1	Date de la facture 2023-12-14
Conditions de paiement NET 30 DU MOIS SUIVANT	

TERAPRO AGRICULTURE
125 ROUTE 104
ST-JEAN-SUR-RICHELIEU QC J2X 1H4 CANADA
450-347-5596

NO DE CLIENT BP0005637
BON DE COMMANDE

TPS/GST-R837512664 TVQ/QST-1215818043

FACTURE SERVICE

RETIRER LE DOWN PIPE
DÉMONTÉ L'INJECTEUR D'UREE SUR LE DOWN PIPE (BOLT CASSER)
EXTRAIRE LA BOLT
PASSER UN TAPE DANS LES TROUE
POSER L'ISOLANT TERMIQUE SUR LE DOWN PIPE
TESTER/NETTOYER L'INJECTEUR D'UREE (INJECTEUR FONCTIONNE BIEN)
POSER L'INJECTEUR D'UREE
LOUSSER LE CATALIZEUR
REEMPLACER L'ISOLANT TERMIQUE DANS LE COUDE DU CATALIZEUR
REEMPLACER LE SEAL A L'UNION ENTRE LE CATALIZEUR ET LE DOWN PIPE
REINSTALLER LE DOWN PIPE
RECONNECTER L'INJECTEUR D'UREE
FIXER LE CATALIZEUR

ARTICLE	Description	QTÉ	PRIX	CARCASSE	Total
47483725	MATERIAU ISOLANT	1,00	1 469,99	0,00	1 469,99
84386840	ECRAN THERMIQUE	1,00	631,88	0,00	631,88
SL	MAIN D'OEUVRE	2,29	142,95		328,79

Segment 23 Total:

2 101,87 PIÈCES 328,79 MAIN D'OEUVRE 0,00 DIVERS 2 430,66 Total

Segment : 24 voir fil de gps sur le coté du top AG Taux Horaire

COMPTEUR : 271

TYPE DE SEGMENT : Facturable

DESCRIPTION DU TRAVAIL:

VERIFIER FILLAGE A DROIT DU TOP EXTERIEUR
SECURISER FILLAGE POUR LE COURANT POUR COURCCUIT
ENLEVER TOP POUR LE METTRE A L INTERIEUR ET REPOSITION TOP CAR IL MANQUAIS DES VIS POUR LE TOP

ARTICLE	Description	QTÉ	PRIX	CARCASSE	Total
SL	MAIN D'OEUVRE	3,01	142,95		430,27

Segment 24 Total:

0,00 PIÈCES 430,27 MAIN D'OEUVRE 0,00 DIVERS 430,27 Total



INOTRAC | MACHINERIE C & H INC.

NUMÉRO DE FACTURE SWO037205-1	Date de la facture 2023-12-14
Conditions de paiement NET 30 DU MOIS SUIVANT	

TERAPRO AGRICULTURE
125 ROUTE 104
ST-JEAN-SUR-RICHELIEU QC J2X 1H4 CANADA
450-347-5596

TPS/GST-R837512664 TVQ/QST-1215818043

FACTURE SERVICE

NO DE CLIENT BP0005637
BON DE COMMANDE

DÉTAILS TAXE DE VENTE:

GST	-GST	: 3 134,24
QST	-QST	: 6 252,50

PIÈCES	20 131,14
MAIN D'OEUVRE	31 113,05
DIVERS	11 838,87
ESCOMPTE	-400,16
SOUS-TOTAL	62 682,90
TAXES DE VENTE	9 386,74
Total de la facture	(CAD) 72 069,64
Montant du solde	72 069,64

Frais d'administration de 2% par mois. Aucun retour pour les pièces électroniques. Aucun retour pour les pièces spéciales. Aucun remboursement sans la facture. 20% de frais de manutention sur pièces retournées. Aucun remboursement après 14 jours
Pour les paiements via la carte de crédit CNH, merci de ne pas oublier de payer directement à CNH Industrial Capital

(Acceptation client)

NUMÉRO DE FACTURE SWO035760-1	Date de la facture 2023-10-10
Conditions de paiement NET 30 JOURS	

TERAPRO AGRICULTURE
5520 RUE MARTINEAU
ST-HYACINTHE QC J2R 1T7 CANADA
450-796-3707

NO DE CLIENT BP0005637
BON DE COMMANDE

TPS/GST-R837512664 TVQ/QST-1215818043

FACTURE SERVICE

FACTURER À :

C-MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA
950 CHEMIN DE LORRAINE
BOUCHERVILLE QC J4B 5E4 CANADA
450-655-6147

TRAVAUX EXÉCUTÉS:

C-MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA
950 CHEMIN DE LORRAINE
BOUCHERVILLE QC J4B 5E4 CANADA
450-655-6147

REPRÉSENTANT :	BON DE TRAVAIL :	SWO035760
Contact : LINA 450-655-6147	RÉF :	CODE SCR, BOUGE PLUS

NEW HOLLAND MODÈLE:T8,420 S/N:ZERC02759 UNITÉ CLIENT:TRACTEUR EUROPE UNITÉ:CU0011609
COMPTEUR : 0

Segment : 1 DÉPLACEMENT UNITÉ DE SERVICE AG Taux Route

COMPTEUR : 0

TYPE DE SEGMENT : Facturable

ARTICLE	Description	QTÉ	PRIX	CARCASSE	Total
	FRAIS DE ZONE 4	1,00	400,00		400,00

Segment 1 Total:

0,00 PIÈCES 0,00 MAIN D'OEUVRE 400,00 DIVERS 400,00 Total

Segment : 2 CODE SCR, TRACTEUR BOUGE PLUS AG Taux Route

COMPTEUR : 0

TYPE DE SEGMENT : Facturable

DESCRIPTION DU TRAVAIL:

CELL ERIC: 514-602-2660

09/29/2023 15:34 YVON GRAVELINE CODE MEME RESET CONTER NIVEAU URÉE VIDE TANK PLEINE DOIT AVOIR 91 OHMS PLEINE NE LA PAS
COMMANDER WEMA PARTI AVEC BON NUMÉRO PIECES MAIS PAS LA BONNE DANS LA BOÎTE

Correction:

10/05/2023 08:05 YVON GRAVELINE
COMMANDER WEMA ET MODULE
ESSAI WEMA PAS PLUS DE NIVEAU UREE
VERIFIER CONNECTION AU MODULE SEMI BRANCHE
RECONNECTER MODULE BON POUR LA LECTURE UREE
ESSAI
EFFACER CODE
CODE ENCORE TEST UDST PASS PAS
TEST A PLUSIEURS REPRISE
NETTOYER BORNE BATTERIE BATTERIE TRES FAIBLE POSER CHARGEUR

NUMÉRO DE FACTURE SWO035760-1	Date de la facture 2023-10-10
Conditions de paiement NET 30 JOURS	

TERAPRO AGRICULTURE
5520 RUE MARTINEAU
ST-HYACINTHE QC J2R 1T7 CANADA
450-796-3707

NO DE CLIENT BP0005637
BON DE COMMANDE

TPS/GST-R837512664 TVQ/QST-1215818043

FACTURE SERVICE

ESSAI PART ET CODE PAS POSER MODULE REMAN NE CODE PLUS

ARTICLE	Description	QTÉ	PRIX	CARCASSE	Total
84246892R	MODULE REMAN	1,00	2 265,69	135,67	2 401,36
84246892C	REMAN-MODULE - CORE	-1,00	135,67	0,00	-135,67
JS11UV	ATTACHE POUR FIL-NOIR	4,00	0,20	0,00	0,80
890.9107DSC	NETTOYEUR A FREIN	1,00	5,26	0,00	5,26
SL	MAIN D'OEUVRE	7,56	152,95		1 156,31
	FRAIS DE FOURNITURE	1,00	15,00		15,00

Segment 2 Total:

2 271,75 PIÈCES 1 156,31 MAIN D'OEUVRE 15,00 DIVERS 3 443,06 Total

DÉTAILS TAXE DE VENTE:

GST -GST	: 192,15
QST -QST	: 383,35

PIÈCES	2 271,75
MAIN D'OEUVRE	1 156,31
DIVERS	415,00
SOUS-TOTAL	3 843,06
TAXES DE VENTE	575,50
Total de la facture	(CAD) 4 418,56
Montant du solde	4 418,56

Frais d'administration de 2% par mois. Aucun retour pour les pièces électroniques. Aucun retour pour les pièces spéciales. Aucun remboursement sans la facture. 20% de frais de manutention sur pièces retournées. Aucun remboursement après 14 jours
Pour les paiements via la carte de crédit CNH, merci de ne pas oublier de payer directement à CNH Industrial Capital

(Acceptation client)

STORED DATA
ECM - EDC 7 UC31 - K LINE

stream temperature via CAN message	> 540 deg C	05	0
Injection quantity	> 1 g/h	2675h18m	1707949

Description	Unit	Value
Injection quantity	g/h	341917800634

al values

Description	Unit	Min	Max
Engine speed	rpm	0	2445
Ant temperature	deg C	-14,80	121
Al temperature	deg C	-13,80	71
Turbine speed	rpm	6000	117140
Stream temperature via CAN message	deg C	-18	534

Description	Unit	Value
Range driven length	m	0
Engine operation time based on the ECU state		5315h44m
Time of ECU activity		5367h18m
Engine Revolutions	r	441080000
Time of Total Fuel Consumption	l	95272

Engine type: F2CFE614A* A010-S/N: 000052575
VIN: - PIC: - VAN:



00123*

