

Rapport d'intervention

N° OR : 26030188-1

Date : 02/04/2026

Technicien : FONTAINE Guillaun

Page 1 / 3

Type OR	REA - REPAR.SAV.EXT.ATTACHEM	N° Client
Opérateur	NADÈGE QUILEZ	Nom client
Action	BPA 31/03 // LEVIER DE SECURITE	Adresse d'intervention
Conclusion	OPERATION A SUIVRE	

Résolution à la 1er intervention Non

Dépl. à facturer
Machine immobilisée

Oui
Non

N° matériel	38584	Nature	PELLE SUR CHENILLES
Type	EC140BLCM	Marque	VOLVO
N° série	VC1C140BB00011061	Compteur 1	9751
		Compteur 2	9751

OBSERVATIONS TECHNICIENS

Photo 1



.../...

Rapport d'intervention

N° OR : 26030188-1
Technicien : FONTAINE Guillaun

Date : 02/04/2026

Page 2 / 3

Photo 2



TRAVAUX REALISES

02/04/2026

Remplacer le filtre de pilotage et le retour.
Remplacer le capteur du verrouillage des commandes.
Les mouvements se coupent aléatoirement et saccadent.
Voir pour prendre pression de pilotage. Ces anciennes machines étaient montées en "minimesse" filetage fin.
Je n'ai pas l'adaptateur.
Replanifier l'intervention.

Photo 1



Rapport d'intervention

N° OR : 26030188-1
Technicien : FONTAINE Guillaun

Date : 02/04/2026

Page 3 / 3

Photo 2



OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES

Conclusion

OPERATION A SUIVRE

PRESTATIONS

Description	Date	Quantité
MAIN D'OEUVRE	Le 02/04/2026 de 10:30 à 11:45	1,25

VALIDATION CLIENT

Validé par
Email
Téléphone

Signature du technicien

Signature client (avant travaux)

Signature client (après travaux)