

Rapport d'intervention

N° OR : 26020170-1
Technicien : HAKIM (MED)

Date : 10/03/2026

Page 1 / 4

Type OR	REA - REPAR.SAV.EXT.ATTACHEM	N° Client	
Opérateur	NADÈGE QUILEZ	Nom client	
Action	BC SP/MA/384-2026 // DIAG - PANI	Adresse d'intervention	
Conclusion	INTERVENTION TERMINEE		

Résolution à la 1er intervention Non

Dépl. à facturer
Machine immobilisée

Oui
Non

N° matériel	38584	Nature	PELLE SUR CHENILLES
Type	EC140BLCM	Marque	VOLVO
N° série	VC1C140BB00011061	Compteur 1	9734
		Compteur 2	9734

OBSERVATIONS TECHNICIENS

Photo 1



.../...

Rapport d'intervention

N° OR : 26020170-1
Technicien : HAKIM (MED)

Date : 10/03/2026

Page 2 / 4

Photo 2



TRAVAUX REALISES

23/02/2026

Contrôle problème de démarrage.
Fusible, relais et contacteur à clé en état de fonctionnement.
Problème dans le faisceau en dessous du contacteur à clé.
Prévoir de déposer les caches intérieur et de contrôler la ligne électrique du contacteur jusqu'au calculateur.

10/03/2026

Attention, la sécurité liée à l'activation des commandes hydraulique est toujours activée même sécurité abaissée: risque d'accident.
Recherche panne de démarrage.
Test des continuités, mauvaise connexion de masse du relais de démarrage, réparation.
Contrôle problème de levier de sécurité non fonctionnel, réparation.
Machine fonctionnel.

Rapport d'intervention

N° OR : 26020170-1
Technicien : HAKIM (MED)

Date : 10/03/2026

Page 3 / 4

Photo 1



Photo 2



OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES

Conclusion

INTERVENTION TERMINEE

PRESTATIONS

Description	Date	Quantité
MAIN D'OEUVRE	Le 23/02/2026 de 13:30 à 15:30	2,00
MAIN D'OEUVRE	Le 10/03/2026 de 08:00 à 14:00	6,00

.../...

Rapport d'intervention

N° OR : 26020170-1
Technicien : HAKIM (MED)

Date : 10/03/2026

Page 4 / 4

VALIDATION CLIENT

Conclusion	Accepté	Validé par Email Téléphone	
Signature du technicien	Signature client (avant travaux)	Signature client (après travaux)	

