

**Agence de Nantes (siège social)**

9 rue Olivier de Serres - 44119 Grandchamp des Fontaines

02 40 13 11 75 | contact@tipmat.com

RCS Nantes - 432 999 399 00053

www.tipmat.com

NANTES (44)

CARHAIX (29)

PARIS EST (77)

PARIS OUEST (78)

LE MANS (72)



Date	N° Client	N° Facture	Fol
17/11/2021	222310	TC110012/R21	1 / 2

FACTURE

Qté	Description	Référence	PU BRUT €	%R	PU NET €	MT H.T. €	T
	OR N° TC00014248/R du 08/11/2021 V/Réf: Mr JB ROY V/Tél: 07.62.65.47.21						
	CHARIOT TELESC AGRI 6-<7M BOBCAT Type: TL38-70HF MT No Série: B3ZV17941 Compteur: 516 Compteur 2: 516 Immat: KEROURON						
2	FORFAIT REV 500H TELESCOPIQUE BOBCAT TL34.65 ET TL38.70 Remplacement du Filtre à Air Interne Remplacement de Filtre à Huile Moteur Remplacement du Filtre Séparateur d'eau et Carburant Remplacement du Filtre Hydraulique Remplacement du Bouchon Reniflard du Reservoir Hydraulique Remplacement Filtre Charge Hydraulique Vidange d'Huile Moteur Vidange d'Huile de Pont Avant et Arrière Graissage complet. Test ok Remplacement du rétroviseur. Etalonnage du capteur de surcharge.						
1	BOUCHON RESERVOIR HYDRAULIQUE	BOB 6727475					
3	HUILE MOTEUR 15W40 CK4 ULTRA 5L	BOB 7395725A					
1	HUILE HYDRAULIQUE 5L	BOB 6987791A					
1	HUILE DE PONT GL-5 LS 85W90 20L	BOB 6987805B					
1	GRAISSE HD SUPPREME BOBCAT	BOB 6987889					
1	KIT FILTRE TELESCO TL3870 . TL3465	BOB 7302551					
1	NETTOYANT FREIN HYDRAULIQUE GRAISSE 0.6L	LUB 8119					
	Manquant dans le kit filtre						
5	HUILE HYDRAULIQUE 210L	BOB 6987791C					
2	HUILE DE PONT GL-5 LS 85W90 210L	BOB 6987805C					
4h	MAIN D'OEUVRE GAMME COMPACTE	MT1					
0h45	MO CONDUITE DEPL AGENCE CLIENT	MOD2					
					FORFAIT	700,00	1
					A reporter	700,00	

