



N° d'imprimé : J 005387234

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

23/02/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : S006J127

(9) RAISON SOCIALE :

AUTOVISION PL

(3) COORDONNÉES :

1ÈRE AVENUE 15EME RUE
BP 458
06515 CARROS CEDEX
04.93.73.64.34

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 095K7025

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

953 ASZ 06 (F)	03/01/2002	03/01/2002
----------------	------------	------------

Marque

Genre

Carrosserie

RENAULT

CAM

BENNE

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

VF633AVB000100245

N3

Type/CNIT

33AVB2

Energie

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

302604

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : En charge

CATEGORIE DU VEHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(3) DATE DU CONTRÔLE

24/02/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25104267

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

- 1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (Essieu 1)
- 2.1.1.e.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (<=3.00m-1) :
C1:0.10m-1 C2:0.10m-1

Frein de service :

Efficacité globale (>= à 45%) : 59%

Efficacité par essieu : E1 : 71% E2 : 53%

Déséquilibre (<20%) E1 : 23% E2 : 10%

Frein de stationnement : Efficacité (>= à 18%) : 47%

Frein de secours : indépendance des circuits

Feux de croisement (-0.5% à -3.0%) : G:-2.0% D:-2.8% 0,8 <= h <= 1,0m