

# Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport | [REDACTED]

## ÉQUIPEMENT(S) VÉRIFIÉ(S)

### Fiche N° 1 : CHARIOT ELEVATEUR GERBEUR A CONDUCTEUR PORTE

N° interne : Non communiqué

Localisation : [REDACTED]

Marque : AMLAT

Type : C40 12 55

N° de série : 2804

Année de mise en service : Non communiquée

Année de fabrication : 2003

Point vérifié

Actions à entreprendre

A.17- Rapports de  
vérification

**Placer dans le dossier de l'équipement, le rapport de mise en service. Dans le cas où la vérification initiale n'aurait pas été réalisée, nous restons à votre disposition pour vous indiquer la démarche à suivre.**

Code Obs. : BV/300425/111927/0

Date de 1<sup>er</sup> signalement : 30/04/2025

7.8b- Essuie-glace

**Remettre en état l'essuie-glace à l'avant.**

Code Obs. : FB/160426/110740/0

Date de 1<sup>er</sup> signalement : 16/04/2026 **NOUVEAU**

10.6- Groupes moto-  
réducteurs, vérins et circuits  
hydrauliques

**Remplacer les flexibles déteriorés.**

Code Obs. : FB/160426/110725/0

Date de 1<sup>er</sup> signalement : 16/04/2026 **NOUVEAU**