



Agence de Nantes (siège social)
9 rue Olivier de Serres
44119 Grandchamp des Fontaines
02 40 13 11 75 | contact@tipmat.com

SAV : sav44@tipmat.com
Pièces & services : 02 40 13 11 75 (tapez 1)
ou magasin@tipmat.com
Compta fournisseurs : demat@tipmat.com
Compta clients : recouvrement@tipmat.com



www.tipmat.com

Fiche d'intervention

Intervention effectuée par Pascal BEZIER

N° Client / PCI	Date	N° O.I.	Lieu d'intervention / ENT PERIO
	28 Jan. 2025		
Désignation : CHARIOT TEDESC AGRI 7-<8M Mise en service : Marque : BOBCAT Type : TL38-70HF QT N° Série : B3ZV18052 Matricule : Immatriculation : N° Parc client : Compteur : 1502 heures 29/04/2024 ou 3000 h - Pièce M.O. Déplacement - - Réf. client : Tél. : Tél. : 07.62.65.47.21 Fax : Nature de l'intervention : ENT PERIO Date d'ouverture 22 Jan. 2025 Prise en charge 28 Jan. 2025			Facturation à

TRAVAUX RESTANTS						TRAVAUX EFFECTUES
						Saisie par l'agence RDV PRIS LE MARDI 28/01 DES 9H30 ENTRETIEN DES 1500H REPLACEMENT DES SOUFFLETS DE ROTULE DE DIRECTION COTE ROUES VOIR CODE PANNE SCR FORFAIT REV 500H TELESCOPIQUE BOBCAT CAM - Remplacement du Filtre à Air - Remplacement de Filtre à Huile Moteur - Remplacement du Bouchon Reniflard du Reservoir Hydraulique - Remplacement du Filtre Hydraulique - Remplacement du Filtre Séparateur d'eau et Carburant - Vidange d'Huile Moteur - Graissage Tous Points Articulation - Completer Check List/nb heure entretien - Remplacement du Filtre à Transmission Revision filtres huile moteur, hydraulique x3, carburant x2, air x2 .pas de remplacement du préfiltre à carburant côté réservoir car pas dans le kit (déjà remplacé à 1390h) .mise à niveau huile hydraulique .graissage de tous les points . remplacement bouchon réservoir hydraulique . remplacement des 4 soufflets de rotules de direction .remplacement de tuyau de circuit de climatisation entre compresseur et detendeur .Édition du journal de service .passage diag bea dcu pour défaut scr (beaucoup de défauts mais en actif il n'y a que la température du réservoir adblue) . contrôle de la valeur de température adblue 72degres au pc alors que le réservoir est à 9 degrés .dépose du bloc complet adblue contrôle du faisceau (ras) dépose de la jauge (ras) . remplacement de l'ampoule de marche arrière .raz indicateur d'entretien .essai machine
MAIN D'OEUVRE						TRAVAUX REPORTES / PROCHAINE INTERVENTION
Tech.	M.O.	Date	Début	Fin	Tps.	



Agence de Nantes (siège social)
9 rue Olivier de Serres
44119 Grandchamp des Fontaines
02 40 13 11 75 | contact@tipmat.com

SAV : sav44@tipmat.com
Pièces & services : 02 40 13 11 75 (tapez 1)
ou magasin@tipmat.com
Compta fournisseurs : demat@tipmat.com
Compta clients : recouvrement@tipmat.com



www.tipmat.com

Fiche d'intervention

Intervention effectuée par Pascal BEZIER

N° Client / PCI	Date	N° O.I.	Lieu d'intervention / ENT PERIO
	28 Jan. 2025		
Désignation : CHARIOT TELESC AGRI 7-<8M Mise en service : Marque : BOBCAT Type : TL38-70HF QT N° Série : B3ZV18052 Matricule : Immatriculation : N° Parc client : Compteur : 1502 heures 29/04/2024 ou 3000 h - Pièce M.O. Déplacement - - Réf. client : Tél. : Tél. : 07.62.65.47.21 Fax : Nature de l'intervention : ENT PERIO Date d'ouverture 22 Jan. 2025 Prise en charge 28 Jan. 2025			Facturation à

☒ Le client ou son représentant a lu et accepté les conditions générales d'intervention.

Signature Technicien Pascal BEZIER	Observations Technicien	Observations client	Signature client avant int.	Signature client après int.
Signé le 28 Jan. 2025 à 18h15 Par BEZIER Pascal 	Essai concluant		Signé le 28 Jan. 2025 à 8h41 	Signé le 28 Jan. 2025 à 18h03 