



Agence de Nantes (siège social)
9 rue Olivier de Serres
44119 Grandchamp des Fontaines
02 40 13 11 75 | contact@tipmat.com

SAV : sav44@tipmat.com
Pièces & services : 02 40 13 11 75 (tapez 1)
ou magasin@tipmat.com
Compta fournisseurs : demat@tipmat.com
Compta clients : recouvrement@tipmat.com



www.tipmat.com

Fiche d'intervention

Intervention effectuée par Emilien GRIMAUD

N° Client / PCI	Date	N° O.I.	Lieu d'intervention / Réparation
	25 Juil. 2025	7	
Désignation : CHARIOT TEDESCO BAT 6-<7M Mise en service : Marque : BOBCAT Type : TL38-70HF MT N° Série : B3ZV17936 Matricule : Immatriculation : N° Parc client : Compteur : 2707 heures 24/02/2024 ou 3000 h - Pièce M.O. Déplacement - - Réf. client : diag a faire Tél. : Tél. : Fax : Nature de l'intervention : Réparation Date d'ouverture 22 Juil. 2025 Prise en charge 22 Juil. 2025			Facturation à

TRAVAUX RESTANTS						TRAVAUX EFFECTUES
						Saisie par l'agence <i>la machine cale lorsque le code D7210 apparaît Pression du frein de service élevée</i> Plusieurs panne sur cette machine P2398, capteur sortie NOX downstream, H8222 capteur de pression pompe outlet, D7210 capteur de pression de frein trop élevé. après essai de ma part a charger du fumier le moteur n'a pas caler. J'ai contrôlé si des codes moteur était enregistré et non. j'ai déposé la toile devant les pompes et contrôler le fil plus d'alimentation du relais de l'ECU moteur et la gaine a frotter et 3 petit fil couper, j'ai isoler et essai par client .le moteur cest couper et le message h8222 cest allumer. il faut qu'on commence par remplacer les 3 filtres hydraulique car l'engin s'éteint que lors d'un mouvement hydraulique . Il faudra remplacer les 3 filtres hydraulique
MAIN D'OEUVRE						TRAVAUX REPORTES / PROCHAINE INTERVENTION
Tech.	M.O.	Date	Début	Fin	Tps.	
GEM	MT1	22 Juil. 2025	15h00	17h30	02h30	

☒ Le client ou son représentant a lu et accepté les conditions générales d'intervention.

Signature Technicien Emilien GRIMAUD	Observations Technicien	Observations client	Signature client avant int. Jean-Baptiste ROY	Signature client après int. Jean-Baptiste ROY
Signé le 25 Juil. 2025 à 8h18 Par GRIMAUD Emilien 	Essai concluant		Signé le 22 Juil. 2025 à 17h41 Par Jean-Baptiste ROY 	Signé le 22 Juil. 2025 à 17h42 Par Jean-Baptiste ROY