



Agence de Nantes (siège social)
9 rue Olivier de Serres
44119 Grandchamp des Fontaines
02 40 13 11 75 | contact@tipmat.com

SAV : sav44@tipmat.com
Pièces & services : 02 40 13 11 75 (tapez 1)
ou magasin@tipmat.com
Compta fournisseurs : demat@tipmat.com
Compta clients : recouvrement@tipmat.com



www.tipmat.com

Fiche d'intervention

Intervention effectuée par Emilien GRIMAUD

N° Client / PCI	Date	N° O.I.	Lieu d'intervention / Garantie
	05 Avr. 2022		
Désignation : CHARIOT TELESC BAT 6-<7M Mise en service : Marque : BOBCAT Type : TL38-70HF MT N° Série : B3ZV17936 Matricule : Immatriculation : N° Parc client : Compteur : 678 heures 16/03/2024 ou 3000 h - Pièce M.O. Déplacement - Réf. client : Tél. : Tél. : Fax : Nature de l'intervention : Garantie Date d'ouverture 04 Avr. 2022 Prise en charge : 04 Avr. 2022			Facturation à

TRAVAUX RESTANTS						TRAVAUX EFFECTUES
						Saisie par l'agence <i>Plus de fonction d'avancement Plus d'accélérateur</i> Mise a jour logiciel et relever des codes défauts ,j'ai débranché le tuyau sortie du filtre à fuel et le débit était faible j'ai donc remplacer le pre filtre blanc et le filtre purger le filtre et essai ,débit ok,rebrancher .j'ai remplacé un collier de mélangeur scr. J'ai essayé l'engin à poussé du fumier pour 20min ok,j'ai essayé l'engin sur route ok,j'ai contrôlé le capteur de charge ok Prévoir le capteur de pression de frein de la pédale
MAIN D'OEUVRE						TRAVAUX REPORTES / PROCHAINE INTERVENTION
Tech.	M.O.	Date	Début	Fin	Tps.	
GEM	MT1	04 Avr. 2022	15h15	17h30	02h15	

☒ Le client ou son représentant a lu et accepté les conditions générales d'intervention.

Signature Technicien Emilien GRIMAUD	Observations Technicien	Observations client	Signature avant Int.	Signature après intervention
Signé le 05 Avr. 2022 à 7h08 Par GRIMAUD Emilien 	Essai concluant		Signé le 05 Avr. 2022 à 7h06 	Signé le 05 Avr. 2022 à 7h07