



Agence de Nantes (siège social)
9 rue Olivier de Serres
44119 Grandchamp des Fontaines
02 40 13 11 75 | contact@tipmat.com

SAV : sav44@tipmat.com
Pièces & services : 02 40 13 11 75 (tapez 1)
ou magasin@tipmat.com
Compta fournisseurs : demat@tipmat.com
Compta clients : recouvrement@tipmat.com



www.tipmat.com

Fiche d'intervention

Intervention effectuée par Emilien GRIMAUD

N° Client / PCI	Date	N° O.I.	Lieu d'intervention / Garantie
	09 Mai 2022	00-00030200	
Désignation : CHARIOT TELESC BAT 6-<7M Mise en service : Marque : BOBCAT Type : TL38-70HF MT N° Série : B3ZV17936 Matricule : Immatriculation : N° Parc client : Compteur : 750 heures 16/03/2024 ou 3000 h - Pièce M.O. Déplacement - - Réf. client : Tél. : Tél. : Fax : Nature de l'intervention : Garantie Date d'ouverture 05 Avr. 2022 Prise en charge : 05 Avr. 2022			Facturation à

TRAVAUX RESTANTS						TRAVAUX EFFECTUES
						Saisie par l'agence capteur pression frein
						Depose tôlerie ,changer le capteur de pression de frein fixer sur bloc pédale, faire un relever d'information
MAIN D'OEUVRE						TRAVAUX REPORTEES / PROCHAINE INTERVENTION
Tech.	M.O.	Date	Début	Fin	Tps.	
GEM	MT1	06 Mai 2022	07h00	07h30	00h30	

☒ Le client ou son représentant a lu et accepté les conditions générales d'intervention.

Signature Technicien Emilien GRIMAUD	Observations Technicien	Observations client	Signature avant Int.	Signature après intervention
Signé le 09 Mai 2022 à 7h03 Par GRIMAUD Emilien 	Essai concluant		Signé le 09 Mai 2022 à 7h03 	Signé le 09 Mai 2022 à 7h03