



Agence de Nantes (siège social)
9 rue Olivier de Serres
44119 Grandchamp des Fontaines
02 40 13 11 75 | contact@tipmat.com

SAV : sav44@tipmat.com
Pièces & services : 02 40 13 11 75 (tapez 1)
ou magasin@tipmat.com
Compta fournisseurs : demat@tipmat.com
Compta clients : recouvrement@tipmat.com



www.tipmat.com

Fiche d'intervention

Intervention effectuée par Pascal BEZIER

N° Client / PCI	Date	N° O.I.	Lieu d'intervention / Réparation
	12 Mar. 2025	60 00050739	
Désignation : CHARIOT TEDESCO AGRI 6-<7M Mise en service : Marque : BOBCAT Type : TL38-70 HF MT N° Série : B3ZV17981 Matricule : Immatriculation : N° Parc client : Compteur : 1616 heures 26/05/2024 ou 3000 h - Pièce M.O. Déplacement - Réf. client : Tél. : Tél. : Fax : Contact : Fonction : Adr. mail : Nature de l'intervention : Réparation Date d'ouverture 10 Mar. 2025 Prise en charge 10 Mar. 2025			Facturation à

TRAVAUX RESTANTS						TRAVAUX EFFECTUES
						Saisie par l'agence <i>appeler le client avant intervention pour adresse exact ***** Code erreur SCR</i> <i>***** 06 75 20 86 23</i>
						.passage diag .Défaut de communication avec la jauge adblue .depose du module adblue complet contrôle du faisceau de jauge (pas de can low) . contrôle du can sur prise c140 pas de can low et tension varie en bougeant le faisceau .4 fil de can sur la prise c140 côté machine sont endommagés .remise en état du faisceau pas possible de souder les fil sont noircit par l'humidité . repose des éléments démontés et essai machine concluant . edition du journal de service
MAIN D'OEUVRE						TRAVAUX REPORTES / PROCHAINE INTERVENTION
Tech.	M.O.	Date	Début	Fin	Tps.	
BPA	MT1	11 Mar. 2025	09h15	11h30	02h15	

☒ Le client ou son représentant a lu et accepté les conditions générales d'intervention.

Signature Technicien Pascal BEZIER	Observations Technicien	Observations client	Signature client avant int.	Signature client après int.
Signé le 12 Mar. 2025 à 6h52 Par BEZIER Pascal 	Essai concluant		Signé le 11 Mar. 2025 à 9h21 Par Jean-Baptiste ROY 	Signé le 11 Mar. 2025 à 11h10 Par Jean-Baptiste ROY