



Agence de Nantes (siège social)
9 rue Olivier de Serres
44119 Grandchamp des Fontaines
02 40 13 11 75 | contact@tipmat.com

SAV : sav44@tipmat.com
Pièces & services : 02 40 13 11 75 (tapez 1)
ou magasin@tipmat.com
Compta fournisseurs : demat@tipmat.com
Compta clients : recouvrement@tipmat.com



www.tipmat.com

Fiche d'intervention

Intervention effectuée par Pascal BEZIER

N° Client / PCI	Date	N° O.I.	Lieu d'intervention / Réparation
	10 Sep. 2025		
Désignation : CHARIOT TEDESCO AGRI 6-<7M Mise en service : Marque : BOBCAT Type : TL38-70 HF MT N° Série : B3ZV17981 Matricule : Immatriculation : N° Parc client : Compteur : 1872 heures 26/05/2024 ou 3000 h - Pièce M.O. Déplacement - - Réf. client : virement fait le 03/09/25 Tél. : Tél. : Fax : Contact : Fonction : Adr. mail : Nature de l'intervention : Réparation Date d'ouverture 04 Sep. 2025 Prise en charge 04 Sep. 2025 Devis associé : 60 100005642			
			Facturation à

TRAVAUX RESTANTS						TRAVAUX EFFECTUES
						Saisie par l'agence <i>calée au mardi 09/09/2025 8h00/8h30 Salarié CUMA La Grand Lande 44140 Montbert 06 75 20 86 23</i> devis diagnostique recherche de panne problème scr .code défaut scr et arrêt moteur en pleine route .30 codes défauts enregistrés entre le dcu et l'ecu principalement lié à l'alimentation électrique . recherche sur schéma électrique le lien entre les défauts, possiblement fusible f20 . dépose tôle dans le canal central resserage de tous les colliers de durites retour et alimentation hydraulique car bruit de cavitation au premier démarrage . remplacement d'un grand collier du cata scr . essai sur route du telesco en espérant avoir la panne mais ras .si de nouveau le problème prévoir le remplacement du faisceau électrique moteur partie caisson contrôle état des connectiques alimentation boîtier moteur démarreur dcu prise c100 nettoyage de l'ensemble (rien vu de flagrant) . contrôle alimentation 12v et masse ok . Démarrage moteur et essai de bouger les faisceaux pour reproduire la panne sans succès
MAIN D'OEUVRE						TRAVAUX REPORTES / PROCHAINE INTERVENTION
Tech.	M.O.	Date	Début	Fin	Tps.	
BPA	MT1	09 Sep. 2025	08h15	11h15	03h00	

☒ Le client ou son représentant a lu et accepté les conditions générales d'intervention.

Signature Technicien Pascal BEZIER	Observations Technicien	Observations client	Signature client avant int.	Signature client après int.
Signé le 10 Sep. 2025 à 7h10 Par BEZIER Pascal 	Essai concluant		Signé le 09 Sep. 2025 à 8h11 Par Jean-Baptiste ROY 	Signé le 10 Sep. 2025 à 7h10 Par Jean-Baptiste ROY 



Agence de Nantes (siège social)
9 rue Olivier de Serres
44119 Grandchamp des Fontaines
02 40 13 11 75 | contact@tipmat.com

SAV : sav44@tipmat.com
Pièces & services : 02 40 13 11 75 (tapez 1)
ou magasin@tipmat.com
Compta fournisseurs : demat@tipmat.com
Compta clients : recouvrement@tipmat.com



www.tipmat.com

Fiche d'intervention

Intervention effectuée par Pascal BEZIER

N° Client / PCI	Date	N° O.I.	Lieu d'intervention / Réparation
	10 Sep. 2025		
Désignation : CHARIOT TELESC AGRI 6-<7M Mise en service : Marque : BOBCAT Type : TL38-70 HF MT N° Série : B3ZV17981 Matricule : Immatriculation : N° Parc client : Compteur : 1872 heures 26/05/2024 ou 3000 h - Pièce M.O. Déplacement - - Réf. client : virement fait le 03/09/25 Tél. : Tél. : Fax : Contact : Fonction : Adr. mail : Nature de l'intervention : Réparation Date d'ouverture 04 Sep. 2025 Prise en charge 04 Sep. 2025 Devis associé : 60 100005642			
			Facturation à