



Fiche d'intervention

Intervention effectuée par Julien RENAUD

N° Client / PCI	Date	N° O.I.	Lieu d'intervention / Garantie
	09 Jan. 2024		
Désignation : CHARIOT TEDESC AGRI 6-<7M Mise en service : Marque : BOBCAT Type : TL38-70 HF MT N° Série : B3ZV17981 Matricule : Immatriculation : N° Parc client : Compteur : 1040 heures 10/06/2024 ou 3000 h - Pièce M.O. Déplacement - Réf. client : Tél. : Tél. : Fax : Nature de l'intervention : Garantie Date d'ouverture 08 Jan. 2024 Prise en charge 08 Jan. 2024			Facturation à

TRAVAUX RESTANTS						TRAVAUX EFFECTUES	
						Saisie par l'agence <i>FLEX PORTE OUTILS PRENDRE A TOPAZ</i>	
						Remplacement des flexibles du vérin de verrouillage Un flexible éclaté l'autre près à éclaté Complément en huile hydraulique et mise à jour et prise des logs	
MAIN D'OEUVRE						TRAVAUX REPORTES / PROCHAINE INTERVENTION	
Tech.	M.O.	Date	Début	Fin	Tps.		
REJ	MT1	09 Jan. 2024	13h45	15h30	01h45		

☒ Le client ou son représentant a lu et accepté les conditions générales d'intervention.

Signature Technicien Julien RENAUD	Observations Technicien	Observations client	Signature client avant int.	Signature client après int.
Signé le 09 Jan. 2024 à 16h35 Par RENAUD Julien 	Essai concluant		Signé le 09 Jan. 2024 à 15h11 	Signé le 09 Jan. 2024 à 15h13 