



Agence de Carhaix
2 rue Jean-Michel Parlier
29270 Cleden Poher
02 98 26 33 04 | contact@tipmat.com

SAV : sav29@tipmat.com
Pièces & services : 02 98 26 33 04 (tapez 1)
ou magasin@tipmat.com
Compta fournisseurs : demat@tipmat.com
Compta clients : recouvrement@tipmat.com



www.tipmat.com

Date	N° Client	N° O/R	Folio
21/02/2024	222310	TC00017886/R	1 / 1

Lieu Intervention:



BON DE REPARATION

Qté	Description	Référence		
	OR N° TC00017886/R du 13/02/2024  CHARIOT TELESC AGRI 7-<8M BOBCAT Type: TL38-70HF QT No Série: B3ZV17931 Compteur: 1050 Immat: PLOUGOULM Recherche de panne de mouvements hydraulique Contrôle du joystick : OK Contrôle des alimentations électriques , du faisceau , des relais et des fusibles. Tension mesurée 6v sur la prise de la bobine du distributeur . Contrôle des fils d'alimentations de la prise de bobine au gateway : bonne continuité et 6v mesuré. Contrôle de la tension de sortie de gateway 6v mesuré Préparation du chantier. Contrôle de la tension à arriver sur la safety valve, 10v. Contrôle de la bobine 7,5 ohms ok. Essai avec une batterie en direct sur la bobine, les mouvements ne fonctionnent toujours pas. Pression de gavage de la pompe, -0,52 bars. Remplacement du capteur: 0,80 bars. Test ok, les mouvements refonctionnent.			



TIPMAT - S.A.S au capital de 200 000, 00 € - RCS La Roche sur Yon 432 999 399 - N° TVA intracommunautaire FR11 432 999 399
APE/NAF 4663Z // Siège social : 9 rue Olivier de Serres, 44119 Grandchamp des Fontaines

En cas de retard de paiement, le taux d'intérêt des pénalités applicable est de 1.5% par mois auquel s'ajoute une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Aucun escompte n'est accordé.

RIB : 30047 14144 00020056701 53
CIC GME ATLANTIQUE
IBAN : FR76 3004 7141 4400 0200
5670 153
BIC : CMCIFRPP